

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>749 Cecilio Acosta San Antonio</i>	FECHA: <i>15-04-21</i>	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>Eaton</i>	MODELO: <i>PW913013000</i>	SERIAL: <i>GF 233A0417 GG142A0842</i>	CAPACIDAD: <i>3 KVA</i>	FASES: <i>1</i>
------------------------	-------------------------------	--	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	☒ NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Rafael Jovan</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>INVERSIONES JG. 2010 C.A.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS		☒	DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR		☒	PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM		☒	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		☒
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)


VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	EQUIPO UPS OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

Existen 2 Equipos UPS de 3 KVA operativos. 1 Equipo UPS alimenta el tablero de control mientras que el otro alimenta las taquillas desde el tablero de servicios generales. No existe tablero By Pass. Se recomienda instalar equipo UPS de 6 KVA. con una de control completa. Se debe instalar interruptor FI 2 x 50 AMP. en tablero principal para alimentar la caja de control del UPS. Se debe mover los circuitos de las taquillas del tablero de servicios generales al tablero de control. Aproximadamente 20 mts de canalización.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
ADAIBERTO MELEIN 12867586	GERENTE DE SERVICIO	<i>adaiberto</i>	 Banco de Venezuela 748 - OFICINA MARACAIBO CECILIO ACOSTA

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345
Electrica.