DOCUMENTAÇÃO

CODIGO:

0: 21290004; //addi \$t1 \$t1 4
4: 014495020; //add \$t2 \$t2 \$t1
8: af8a0008; //sw \$t1 8(\$gp)
12: 8d2b0000; //lw \$t3 0(\$t1)
16: 01294822; //sub \$t1 \$t1 \$t3
20: 0120602a; //slt \$t4 \$t1 \$zero
24: 1180fffd; //beq \$t4 \$zero -3
28: 014a5020; //add \$t2 \$t2 \$t2
32: 0c10000b; //jal 2
36: 01ad6820; //add \$t5 \$t5 \$t5
40: 01ce7020; //add \$t6 \$t6 \$t6
44: 000000000; //nop

O forward acontece logo quando a segunda instrução tenta utilzar o registrador \$t1 com 1 de distância (leitura de M). Ocorre também a situação do forward com 2 de distancia da instrução SW para o primeiro ADDI (leitura do W).

O hazard ocorre quando SUB tenta ler um valor que esta sendo alterado em LW a 1 de distancia, com isso o sub fica bloqueado para que LW chegue a M e assim o hazard ira detectar esse caso e bloquear s1 e s2 para esperar o valor atualizado.

O BEQ faz um flush na pipeline e coloca 3 NOP para garantir que o PC e fios das próximas intruções não seja corrompido.