

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RAT ARR0034-26	Data abertura: 08/06/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☒ Preventiva ☐ Teste ☐ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Engeaço Ind e Com de Ferro e Aço.	Aplicadora: Linha de pintura do cliente
Contato: Odair	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: WhatsApp (049)99969-1552	
Setor: Processo	Data de fechamento: 08/06/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Estruturas de aço carbono.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: intemperismo ambiental regional		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 a 8: <u> 0 </u>		
Rugosidade: variação de 40 a 70 micrometros		
Tipo de preparo de superfície: Jato abrasivo		
Tipo de abrasivo: Granalhas de aço angular e esférica.		
Produto		
Produto / Descrição: C-Therm S990HB		
Cor: Branco		
Código comp. A: 8790990		
Lote: 2.280.168	Fabricação: Out/2025	Validade: out/2027
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Produto		
Produto / Descrição: N/A		
Cor: N/A		

Código comp. A: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): Variações de Camada conforme a ETP		
Primer: 120 micrometros	Intermediário: Camadas conforme ETP	Acabamento: 60 a 70 micrometro
T (°C): 18°C		
URA: 65%		
Equipamento: Sistema de aplicação Airless		
Método de Aplicação: Manual		
Condições de aplicação: ok		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO: Avaliação da pintura do intumescente aplicado na linha de pintura do cliente, conferindo a camada aplicada e auxiliando aos pintores em suas técnicas de aplicação.		
2- PARTICIPANTES: Odair – Processo (Engeaço) Volmir – Pintor (Engeaço) Adilço – ASTEC (Assistência técnica Renner Coatings)		
3-ATIVIDADES REALIZADAS: - Acompanhamento da aplicação do produto. - Verificação das camadas aplicadas.		

4- COMENTÁRIOS:

O produto está apresentando uma excelente performance na linha de pintura, mantendo as suas características na aplicação, os danos causados pelo manuseio, está diretamente ligado as altas camadas aplicadas devido as necessidades de proteção.

5 – CONCLUSÃO:

As estruturas estão apresentando uma boa condição de pintura, com o sistema de aplicação com a bomba de Airless, as camadas do filme aplicado apresentam um bom aspecto, atendendo as camadas especificadas. As estruturas apresentam algumas regiões danificadas, quebra do filme aplicado devido a espessura, os danos são causados devido ao sistema de manuseio, sistemas de apoio e transportes, necessitando realizar os reparos após a montagem das estruturas na obra do cliente final.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:







7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

Adilgo R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br