

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Simplificado



Relatório nº: RAT-ILM 007-26

Data abertura: 30/03/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: TROS DO BRASIL

Contato: TC Repres

Aplicadora: à própria

Setor: Pintura

Obra: NA

Tipo: ☐ Manutenção ☒ Nova

Segmento: ☒ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

1 - ATIVIDADES REALIZADAS

Objetivo da visita foi de acompanhar os testes do produto FFA 005 em relação a aplicação, cura e testes de aprovação.

2 - COMENTÁRIOS GERAIS

Participantes:

- Ivan - ASTEC / Renner
- Tiago - Representante / Renner
- Vilson - Encarregado da pintura / TROX

As chapas de testes foram preparadas de acordo com o procedimento de limpeza e preparo do cliente. A pintura das chapas foi realizada e conforme relato do encarregado e do pintor, não apresentou qualquer anormalidade, estando de acordo com a aplicação padrão.

Produto permaneceu na estufa durante 22 minutos, e a temperatura da estufa está na figura 3. Após passagem na estufa, o encarregado da pintura realizou análise visual inicial da peça de teste x chapa padrão. O aspecto do produto está em desacordo com o padrão, e nesse caso ele nem vai encaminhar para a qualidade, pois tem certeza da reprovação. A cor também ficou levemente diferente, assim como o brilho.

Nos forneceram uma chapa pintada com a tinta padrão, para análise.

PRÓXIMAS AÇÕES:

- Enviar para laboratório de Alumínio, as chapas de teste x padrão do cliente, para análise dos parâmetros visuais;
- Ciente comentou que fará um novo teste, com alteração da temperatura da estufa, com a ideia de melhorar o aspecto final do produto.

3 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICOS




Fig.1 – amostra de teste



Fig.2 – Parâmetros da pistola




Fig.3 – Temperatura da estufa



Fig.4 – Diferença de aspecto



Ivan Luis Matte
Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81170-300 – Curitiba – PR – Brasil
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br