
segment 1: load $9 \le T_k$
segment 2: load $10 = T_k$
segment 3: load $4 \le T_k$
$y_{k,1} = 1$
$y_{k,2} = 1$
Machine k
$O_{1,1}$
$O_{2,2}$
$O_{3,1}$
$O_{1,3}$
$O_{2,3}$
$y_{k,3} = 0$: segment 4 empty
$\pi_{k,1}$
$\pi_{k,2}$
threshold T_k
Wear c_k
10
5
0
reset at the end
of the maintenance
0
5
10
12
15
20
23
25
29
Time ($T_k = 10$, $M_k = 2$, $N_k = 4$)
Job 1
Job 2
Job 3
Maintenance