Relatório de lançamento (17 Jan 2018) LAE-G	FCS/UFPI	R Data	do lançam	ento: 7	<u>/</u>	
Minifoguete: URANO/PR-XVL Altímetro: MP-61E85 Categoria: H1R /MONORIBGE TURO UR+ TAMPA UIO+TUBERA UIO ML-4 E SL-UP-1 LOCALIZATIONE LORA						
Direção de onde vem o <u>Vento</u> (graus):  Faixa: Predominante:	Local do Impacto:  Tipo de piso: (()) Grama ( ) Barro ( ) Mato ( ) Asfalto/concreto ( )  Altitude: ( ) Igual à RL (()) Outra (m) = +3					
V mínima (km/h): $O$ V máxima: $4 \cdot 9$ $MP-61 = 9217$ $MP-85 = 920.6$ Altímetro: apogeu antes do voo (m): $ML-4 = 9494$						
RL: ( ) 1 guia Ângulo mínimo com a	Posição do MF após o Impacto:					
(X) 3 guias horizontal (graus):	( ) Enterrado pelo nariz					
Ignição: (x) elétrica ( ) estopim ( )	( ) De lado mas bateu de nariz no impacto					
O MF decolou na <u>tentativa</u> : (X) 1 ( ) 2 ( )	( )					
Motor OK? (X) sim ( ) não:	Cronômetro	C	F	G	Н	
Hora do LT: A: 15 p (hPa): 9 11.	Segment t <sub>H</sub> ou t <sub>E</sub> (s)					
T (°C): 24   umidade relativa (%):	Válido? t <sub>I</sub> (s)		( )s ( )n		()s ()n	
Estabilidade visual durante o voo:	Válido?	( )s ( )n	( )s ( )n	( )s ( )n	( )s ( )n	
Subida: ( ) quase reta (com pequena perturbação)  ( ) não vista ( ) instável	Apogeu logo após o voo (m): $ML-4=9519$ Dados do altímetro descarregados? () sim () não					
( )						
Descida: ( ) reta ( ) não vista ( ) de lado ( ) parafuso ( ) com fita	Apogeu con	dos descarregados são válidos? ( )sim ( )não ( )±				
( ) com elástico ( )	Perda de massa aparente após o Impacto?					
Apogeu visual (m): > 500	Nariz? Não () Sim ()					
O MF foi encontrado após o Impacto?	Tubo-foguete? (X) Não () Sim ()					
( ) Não (X)Sim/Completo e Inteiro (?)	l	Empenas? ( ) Não ( ) Sim ( )				
( ) Sim / Completo (?) mas em pedaços	Cápsula? (**) Não ( ) Sim ()         Outros? (**) Não ( ) Sim ()					
( ) Sim / Incompleto/Partes faltantes:	Perdas esperadas: (X) OK ()					
<u>Azimute do impacto</u> (graus):  (∑) medido = ( ) estimado = ( ) es	Observações:  MJ MOTOR SEM EMPEMAS = 532.2 g  DANTFICOU 2 DEIFICIOS DE CONDITAT PNCJEMBA-MOTOR, PU, BUZZER ETC > 0 K.  O EJETOR FICOU PRESO MA SATAM DO PVC.  CHAMUSCARAM UM DOUCO OS 2 ANTICHAMA DO SL.  CHAMUSCOU UMA TRANA DE ESPUMA DO SL.					