

국토부 및 행안부, GTX 삼성역 구간 정부합동 안전점검 실시

- 40명 합동점검단 구성... 삼성역 구간 전체 안전관리 전반 집중 점검

- 국토교통부(장관 김윤덕)와 행정안전부(장관 윤호중)는 시공오류가 발생한 GTX 삼성역 구간(1km)에 대하여 5월 21일부터 정부합동 안전점검을 실시한다고 밝혔다.
- 금번 정부합동 안전점검은 재난 및 안전관리 기본법에 따른 것으로 2개 분야(공사장안전분야, 시공건설분야), 3개조(공사장안전분야 1개조, 시공건설분야 2개조), 총 40인 규모의 “정부합동점검단”을 구성하여 진행된다.
- “정부합동점검단”에는 국토부, 행안부 등 관계기관과 한국산업안전 보건공단, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사, 국토안전관리원, 철도기술연구원, 국가철도공단 등 다양한 분야의 전문기관 및 외부전문가가 참여하며, 점검의 객관성을 위해 민간전문가를 단장으로 하여 운영한다.
- “정부합동점검단”은 대형 안전사고 방지 차원에서 현 사업장의 분야별(시설·산업안전·소방·전기 등) 안전관리 실태를 철저히 파악하고, 시공·건설관리 등 건설과정 전반의 적정성을 점검, 시공오류 원인을 조사하는 것을 목적으로 한다.
- 건설 중인 사업장의 긴급한 안전실태 확인을 위해 공사장 안전분야의 안전실태 점검은 조속히 마무리할 계획이며, 시공건설분야의 점검은 엄정한 원인 분석을 위해 약 2개월간(필요시 연장 가능) 이어질 예정이다.

- 앞서 국토교통부는 5월 18일, 건설기술 진흥법 제54조에 따라 특별 현장점검단을 구성하여 점검에 착수하였으나, 해당 점검 활동은 5월 21일부터 “정부합동점검단”에 포함되어 보다 폭넓게 이루어질 예정이다.
- 정부는 금번 정부합동 안전점검을 통해 시공오류가 발생한 영동대로 3공구 지하 5층 뿐아니라 영동대로 전체 현장의 건설 중인 모든 시설을 철저히 점검하여 건설현장의 안전확보에 철저를 기할 계획이다.

담당 부서	국토교통부 광역급행철도건설과	책임자	과 장	김철기 (044-201-3964)
		담당자	사무관	김영균 (044-201-3981)
			사무관	유지원 (044-201-3967)
			주무관	박수진 (044-201-3978)
담당 부서	행정안전부 재난안전점검과	책임자	과 장	박범수 (044-205-4240)
		담당자	서기관	정구문 (044-205-4247)
			주무관	이재혁 (044-205-4263)