## Laboratorios Bonin

#### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

#### LIMPIEZA DEL ÁREA DE MUESTREO DE **MATERIA PRIMA**

### ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Código: PEO-AC-048-05 Versión:

15/06/2023 Vigencia: Vencimiento: 15/06/2025

05

Página 1 de 5

#### **PROPÓSITO**

Establecer el procedimiento correcto para la limpieza del área de muestreo de materia prima y materiales.

#### 2. ALCANCE

Área de muestreo de materia prima y materiales, ubicada en la bodega de Materia Prima e Insumos.

#### 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
PEO-AC-022	Limpieza de Cristalería.

#### **DEFINICIONES**

N.A.

#### RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

#### RESPONSABILIDAD

Auxiliar de Calidad: Es el responsable de efectuar el proceso de limpieza del área de muestreo de materia prima y materiales.

Inspector de Material de Envase y Empaque: Es el responsable de verificar que la limpieza se haya efectuado según el procedimiento descrito.

#### **AUTORIDAD**

Jefe de Control de Calidad: Tienen la autoridad de realizar cambios en el presente procedimiento, notificados previamente al Gerente de Aseguramiento de Calidad.

Gerente de Aseguramiento de Calidad: Tiene la autoridad de solicitar cambios si fuesen necesarios.

#### 6. CONTENIDO

#### 6.1. Materiales a Utilizar

- **6.1.1.** Escoba y sacabasura exclusivos del área.
- **6.1.2.** Paños absorbentes que no desprendan partículas.
- **6.1.3.** Trapeador de tela.
- **6.1.4.** Bolsas plásticas para basura.
- **6.1.5.** Atomizador con solución desinfectante.
- **6.1.6.** Solución jabonosa de Extrán<sup>®</sup> o Cosa CIP<sup>®</sup> al 2%.
- **6.1.7.** Atomizador con Alcohol al 70%.

Elaborado por: Asistente de Documentación	Firma	Fecha: 15/06/2023
Revisado por: Jefe de Control de Calidad	Firma	Fecha: 15/06/2023
Aprobado por: Gerente de Aseguramiento de Calidad	Firma	Fecha: 15/06/2023

# Laboratorios Bonin

#### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

#### LIMPIEZA DEL ÁREA DE MUESTREO DE MATERIA PRIMA

#### Versión: 15/06/2023 Vigencia:

Código:

Vencimiento: 15/06/2025 Página 2 de 5

PEO-AC-048-05

#### ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

#### 6.2. Preparación de la Solución Jabonosa

- **6.2.1.** Medir 2 mL de Extrán<sup>®</sup> o jabón Cosa CIP<sup>®</sup> con una probeta.
- 6.2.2. Colocarlos en el recipiente destinado para la solución jabonosa, previamente identificado.
- **6.2.3.** Añadir 1 litro de agua purificada.
- **6.2.4.** Mezclar y cerrar el recipiente.

#### 6.3. Preparación de la Solución Desinfectante

- 6.3.1. El auxiliar de calidad, debe proporcionar los recipientes vacíos libres de etiquetas, utilizados durante la semana al encargado de suministros y papelería.
- 6.3.2. Encargado de suministros y papelería prepara según el programa de rotación de desinfectantes, en la sala 510 Lavado de bidones, el desinfectante correspondiente, conectando una manguera hacia la toma de agua purificada y colocando un recipiente que contiene el producto en concentración al 100% en el dispensador que ha sido proporcionado por el proveedor, llena los recipientes, los seca e identifica colocándoles la fecha de preparación y de vencimiento.

#### NOTA 1: La solución jabonosa y el desinfectante deberán sustituirse cada semana.

#### 6.4 Procedimiento de Limpieza:

- **6.4.1** Después de cada muestreo de Materia Prima, el Auxiliar de Calidad procederá a limpiar con un paño con alcohol al 70% las áreas descritas en el numeral 6.5.
- 6.4.2 Al finalizar el muestreo diario de Materias Primas, el Auxiliar de Calidad procederá a realizar una limpieza profunda tal y como lo describe el cuadro del numeral 6.5.

## Laboratorios Bonin

### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

### LIMPIEZA DEL ÁREA DE MUESTREO DE MATERIA PRIMA

#### ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Código:

PEO-AC-048-05

Versión: 05

Vigencia: 15/06/2023 Vencimiento: 15/06/2025

Página 3 de 5

6.5 Limpieza del Área:

Campana de Flujo	Piso	Paredes/Techo/Ventanas/Puertas	Utensilios	
Laminar				
1. Humedecer un paño con	1. Emplear una escoba para barrer	1. Humedecer la mopa con	1. Deben colocarse en	
solución jabonosa al 2%	todo el piso y recoger la basura	solución jabonosa al 2% y	bolsas plásticas y	
y limpiar con él las	con el sacabasura.	limpiar con ella en el siguiente	trasladarlos al	
superficies, incluyendo		orden: techo, ventanas paredes	departamento de	
mesa y cortina plástica.	2. Colocar la basura adentro de una	y puertas en forma descendente.	Aseguramiento de	
	bolsa plástica.		Calidad.	
2. Posteriormente, emplear		2. Posteriormente, pasar la mopa		
un paño humedecido con	3. Humedecer un trapeador con	humedecida únicamente con	2. Proceder según indica el	
agua para eliminar el	solución jabonosa al 2% y	agua para eliminar el jabón.	PEO-AC-022	
jabón.	limpiar con él todo el piso.		Procedimiento de	
		3. Atomizar desinfectante y dejar	Limpieza de	
3. Aplicar desinfectante	4. Posteriormente, emplear un	actuar por 5 minutos.	Cristalería.	
con atomizador y dejar	trapeador humedecido con agua	4 D (1):		
actuar por 5 minutos.	para eliminar el jabón.	4. Por último, pasar una mopa		
4. Dan 214:	5 Facultura 4man 1am	humedecida con agua.		
4. Por último emplear un	5. Emplear un trapeador	5 Deien gegen men yng hene		
paño humedecido agua y	humedecido con desinfectante y	5. Dejar secar por una hora.		
dejar secar por una hora.	dejar actuar por 5 minutos.			
	6. Retirar el desinfectante con un			
	trapeador humedecido con agua			
	y dejar secar por 1 hora.			
	j dojai soodi poi i noid.			

Nota: Todos los paños y trapeadores utilizados deberán de lavarse en el área destinada para ello en Aseguramiento de Calidad.



#### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

## LIMPIEZA DEL ÁREA DE MUESTREO DE

## MATERIA PRIMA

Código: PEO-AC-048-05 Versión: 05 15/06/2023 Vigencia: Vencimiento: 15/06/2025 Página 4 de 5

#### ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

6.6 Posterior a la realización de la limpieza, el Auxiliar de calidad deberá colocar de forma visible, una etiqueta con el formato FO-AC-210 Área Limpia Muestreo de Materia Prima que indica que la limpieza se ha efectuado y que su período de validez es de 24 horas. Además, se deberá dejar registro de la limpieza en el FO-AC-080 Control de Limpieza Muestreo de Materia Prima. Si se desea utilizar el área después de 24 horas de realizada la limpieza, deberá desinfectarla antes.

#### 7. REVISIÓN DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento deberá revisarse el 15/06/2025 o antes de su vencimiento si fuese necesario.

#### BIBLIOGRAFÍA

Metodología interna, laboratorios Bonin.

#### **ARCHIVO**

El documento original de este procedimiento será archivado en Gestión de Calidad bajo condiciones de seguridad adecuadas, además, se emiten 3 copias controladas para el área de Aseguramiento de Calidad siendo los responsables Asistente de Documentación, Jefe de Control de Calidad y Auxiliar de Calidad.

#### 10. ANEXOS

CODIGO	NOMBRE
No aplica.	

#### 11. CONTROL DE REGISTROS

Código Y Nombre Del Registro	Responsable De Su Archivo	Modo De Indización Y Archivo	Acceso Autorizado	Tiempo De Conservación
FO-AC-080				
Control de	Auxiliar de Calidad	En libro	Aseguramiento	5 años
Limpieza Muestreo		Ell libio	de Calidad	3 anos
de Materia Prima				



### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

## LIMPIEZA DEL ÁREA DE MUESTREO DE MATERIA PRIMA

### MATERIA PRIMA

 Código:

 PEO-AC-048-05

 Versión:
 05

 Vigencia:
 15/06/2023

 Vencimiento:
 15/06/2025

 Página 5 de 5

### ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

### 12. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	Inclusión de concentración a utilizar en el caso de jabón y desinfectantes. Inclusión del procedimiento de preparación de la solución jabonosa y desinfectante.
2	En la sección 5. Responsabilidad y autoridad, se reemplazó analista fisicoquímico por auxiliar de calidad quien es encargado de la limpieza del área de muestreo de materia prima y materiales. Cambio de formato según PEO-SGC-001-10 Elaboración, aprobación, revisión y control de documentos.
3	Cambio de versión, actualización de formato. Cambio del código FO-CC-80 por FO-AC-080 Control de Limpieza Muestreo de Materia Prima. Cambio del código PR-CC-22 por PEO-AC-022 Procedimiento de Limpieza de Cristalería. Se agregó el numeral 6.4 Procedimiento de Limpieza, 6.4.1 y 6.4.2. En el numeral 6.1 se agregó el numeral 6.1.7 Atomizador con Alcohol al 70%.
4	Adición al inciso 6.6 el formato formato FO-AC-210 Área Limpia Muestreo de Materia Prima