#### Minuta Reunión 26 de marzo de 2018

#### **Asistentes**

- Luis Gerardo Arriaga Hurtado
- Francisco Mherande Cuevas Muñiz
- Jannú Ricardo Casanova Moreno
- Euth Ortiz Ortega
- Abraham Ulises Chávez Ramírez
- Jose Luis Herrera Célis
- Goldie Oza
- Isaias Murillo
- Aldo Zaul Zúñiga

#### Orden del día

- 1. Revisión de acciones correctivas para las No Conformidades Mayores resultantes de la auditoría etapa 2 LABMyN
- 2. Entrenamiento sobre el punto 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios de la norma ISO 9001-2015
- 3. Asuntos varios

#### 1. Revisión de acciones correctivas

Se presentaron las acciones correctivas y avances para someter en respuesta a las No conformidades. Se envíará al INM el 26 de marzo y se procederá a la recabación de evidencia. Responsable: Francisco Cuevas

Se modificará el mapa de procesos para definir procesos y actividades. Responsable: Francisco Cuevas

Se acuerda que una vez definido el mapa de procesos, se hará el mapeo de riesgos para cada uno de los procesos definidos en el mapa con su correspondiente mapa de tortuga.

## 2. Entrenamiento punto 8.3 de la norma ISO 9001-2015 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios

Comienza sesión de entrenamiento sobre el punto 8.3

Se aborda la siguiente temática:

8.3.1 Generalidades

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

- 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
- 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
- 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
- 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

Se ejemplifican los conceptos de REVISION, VERIFICACION Y VALIDACION

#### 3. Asuntos varios

- Se asigna presupuesto anual de \$15,000.00 para calibración
- Se decide retomar Plna de Calibración del CIDETEQ
- Isaias Murillo enviará presupuesto aprobado de INSA sobre las cuestiones elcéctricas del aire acondicionado.
- Se le dará seguimiento a la compra del compreso, responsable J.L. Herrera
- Se acuerda comprar póliza de mantenimiento anual para el compresor
- Se buscará cotizar póliza de mantenimiento con la empresa INSA. Resp. Jannu casanova
- Se programa entrenamiento sobre la temática de Análisis de Riesgos para el día 28 de marzo. Resp. Euth Ortíz

Código del Documento:Revisión:Fecha de Revisión:MN-MC-011Abril-2018

Abril-2018 Página 1 de 12





# MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2015

Código del Documento:Revisión:Fecha de Revisión:MN-MC-011Abril-2018Página 2 de 12

#### **INDICE**

	Pagina
1 Antecedentes	3
2 Comprensión de la organización y su contexto	3
3 Sistema de calidad y sus procesos	3
4 Alcance del Sistema Integral de Gestión (SIG)	4
5 Exclusiones ISO 9001:2015	4
6 Mapa interacción de procesos calidad.	4
7 Mapa de procesos	5
8 Organigrama	6
9 Política de Calidad y objetivos de calidad	7
10 Planificación para lograr los objetivos de Calidad / Ambientales	8
11 Planificación de los cambios	8
12 Tablero de Indicadores	9
13 Responsabilidad y autoridad	10
14 Responsabilidad y autoridad para con el SIG.	10
15 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	10
16 Comunicación	10
17 Procesos de Soporte (Proveedores Internos)	11
18 Ambiente para operar procesos	12
19 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos	12
20Actividades posteriores a la entrega	12
21Control de cambios en la Operación	12

Página 3 de 12

Código del Documento: Revisión: Fecha de Revisión: MN-MC-01 1 Abril-2018

#### 1. Antecedentes

En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha impulsado el desarrollo científico y tecnológico del país a través de varios instrumentos. Entre ellos se encuentran los Laboratorios Nacionales cuyo objetivo es equipar con infraestructura especializada a las instituciones de ciencia, tecnología e innovación para expandir sus capacidades de servicio técnico, académico y de investigación con estándares de calidad internacional.

Con base en esta necesidad tecnológica se crea el Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica (LABMyN), con sede en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), en conjunto con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) y el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), para conformar un laboratorio con la infraestructura y el capital humano que permita el desarrollo de esta línea de investigación a un nivel de competitividad internacional y que promueva el desarrollo industrial de esta tecnología emergente.

#### 2. Comprensión de la organización y su contexto

Desarrollamos la aplicación de la herramienta FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS) para el análisis y determinación de factores internos y externos que son críticos para la dirección estratégica de la organización, así mismo hemos identificado las partes interesadas, así como sus requerimientos, lo anterior los hemos utilizado para validar el alcance de nuestro sistema de calidad, generamos: Matriz estratégica FODA, Análisis y Matriz de comunicación de partes interesadas.

Código	Descripción	Responsable	Tiempo de retención	Lugar de ubicación	Disposición
N/A	FODA LABMyN	Responsable del Laboratorio	Actualizado	SharePoint	Archivo Muerto El obsoleto
N/A	MATRIZ DE COMUNICACION PARTES INTERESADAS CIDETEQ-LABMYN		Actualizado	SharePoint	Archivo Muerto El obsoleto

Código del Documento: MN-MC-01 Revisión:

Fecha de Revisión:

Abril-2018

Página 4 de 12

#### 3. Sistema de calidad y sus procesos

Definimos diagramas de interacción de los procesos (Punto 6 de este manual de calidad) en donde se muestra la secuencia, así como la interacción entre los mismos, hemos definido **Diagramas de tortuga** para cada proceso en donde identificamos claramente las entradas, salidas, recursos requeridos, procedimientos, registros, instrucciones de trabajo relacionadas al proceso, referencia al análisis de riesgo,

Código	Descripción	Responsable	Tiempo de retención	Lugar de ubicación	Disposición
MN-MP-001	Diagramas de Tortuga	Responsable del Laboratorio	Actualizado	EQDZ	Archivo Muerto El obsoleto

#### 4. Alcance del Sistema de Calidad (ISO 9001:2015)

Diseño y desarrollo de sistemas microfluídicos y servicios de microfabricación.

#### 5. Exclusiones ISO 9001:2015

#### 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

f) La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores.

El producto resultante y sus características son verificadas en las etapas de evaluación.

Edificio G, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, SC. Parque Tecnológico Querétaro – Sanfandila C.P. 76703, Pedro Escobedo, Qro.


#### 6. Mapa interacción de procesos calidad.

Nuestro sistema de calidad opera bajo los procesos descritos en el mapa de procesos (Ver punto 7), en este se muestran las interacciones y las referencias de cada proceso a documentos que evidencian el cumplimiento.

Página 5 de 12

Código del Documento:Revisión:Fecha de Revisión:MN-MC-011Abril-2018

#### 7. Mapa de Procesos



Código del Documento:Revisión:Fecha de Revisión:MN-MC-011Abril-2018Página 6 de 12

#### 8.- Organigrama



De acuerdo a este organigrama los perfiles de puesto de LABMyN, comparados con estructura que maneja CIDETEQ, quedan de la siguiente manera:

Puesto LABMyN		Puesto CIDETEQ		
Responsable técnico		Subdirector de generación de energía por vía electroquímica.		
Líder de Proyecto – Responsable d Laboratorio	de	Investigador		

Dichas descripciones de puesto se solicitan al área de Desarrollo de Capital Humano de CIDETEQ.

Código del Documento: MN-MC-01 Revisión:

Fecha de Revisión:

Abril-2018

Página 7 de 12

#### 9.- Política de Calidad y Objetivos de calidad

Esta referenciado a la Política de Calidad de CIDETEQ CID-PC-01.

#### 10.- Planificación para lograr los objetivos de Calidad

Los objetivos de calidad son medibles por medio de indicadores de desempeño de los procesos y se monitorean de acuerdo con la tabla de indicadores, así como se da seguimiento a resultados en las juntas de operaciones y Directivas (Minutas de las Juntas).

En la planificación para logro de los objetivos de calidad se define:

- Responsable
- Recursos requeridos
- Actividades por realizar
- Evaluación de resultados (Indicadores)

Lo anterior se describe en procedimientos, Instructivos de trabajo, Diagramas de tortuga y tabla de indicadores.

Los objetivos de Calidad e indicadores son analizados en sus tendencias con la frecuencia establecida en la tabla de indicadores para asegurar el dinamismo de objetivos e indicadores establecemos lo siguiente:

- Si se observa 3 meses de monitoreo consecutivos en donde:
  - El indicador este por encima de la meta planteada, esto nos llevara a replantear las metas establecidas.
  - Si observamos que la frecuencia de medición no es oportuna en el accionar se replanteara la frecuencia.
  - El resultado del indicador está al 100% de desempeño, esto nos llevara a replantear el indicador

Si se observa 6 meses o más en donde los indicadores que miden un objetivo de calidad se encuentran por arriba de las metas establecidas esto nos llevara a replantear indicadores y objetivo de calidad.

#### 11.- Planificación de los cambios:

Cada cambio que ponga en riesgo la integridad del SGC, el cumplimiento de requisitos tanto del cliente, como legales y reglamentarios deberá ser informado por todos los responsables de área, estos cambios serán presentados en las juntas de operaciones y se establecerá el plan de acción para su implementación.

Código del Documento: MN-MC-01 Revisión: **1**  Fecha de Revisión:

Abril-2018

Página 8 de 12

#### 12.- Tablero de Indicadores

Política de calidad	Objetivos	Indicador	Meta Anual	Responsable	Frecuencia de Medición
"En el CIDETEQ estamos comprometidos con la mejora continua en nuestros procesos	Lograr la "fase de verificación en al menos el 90% de las Acciones Preventivas y Correctivas en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de sui registro en el sistema de calidad.	Verificación en al menos el 90% de las Acciones Correctivas	Al menos el 90%, en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de sui registro en el sistema de calidad.	Responsable del Laboratorio	Mensual
de Generación de conocimiento, Formación de Recursos Humanos y Prestación de Servicios Tecnológicos; con el objeto de satisfacer	Documentar e implementar al menos una Acción de Mejora en cada uno de los procesos sustantivos y administrativos declarados en el sistema de calidad, bajo el liderazgo de los responsables.	Acción de Mejora	1 proyecto de mejora	Responsable del Laboratorio	Semestral
los requerimientos de nuestros clientes y de las partes interesadas"	Obtener más del 85% anual de <b>Satisfacción de los Clientes</b> (externos e internos) con respecto al	Satisfacción de los Clientes	Mayor a 85%	Subdirección generación de energía por vía electroquímica.	Anual
	cumplimiento de sus	% Producto no conforme	Menor a 20%	Técnico de laboratorio	Mensual
	requisitos establecidos en los proyectos, en los servicios tecnológicos y en el posgrado.	% entrega proyectos fuera de tiempo	Menor a 20%	Técnico de laboratorio	Mensual
		# proyectos y servicios facturados	Mayor a 1	Subdirección generación de energía por vía electroquímica	Mensual
		# artículos científicos publicados	Mayor a 7	Subdirección generación de energía por vía electroquímica	Mensual
		# de alumnos incorporados	Mayor a 6	Subdirección generación de energía por vía electroquímica	Mensual

Código del Documento: MN-MC-01 Revisión: **1**  Fecha de Revisión: **Abril-2018** 

Página 9 de 12

#### 13.- Responsabilidad y autoridad

Las responsabilidades y autoridades están definidas dentro de la organización, mediante: Organigrama, Descripción de puestos y en cada procedimiento e instrucción definida.

#### 14.- Responsabilidad y autoridad para con el SGC.

Responsabilidad y autoridad	Objetivo	Responsable
Aseguramiento del funcionamiento del SGC	Dar seguimiento a la operación del SGC y cumplimiento de requerimientos.	Responsable del Laboratorio
Ejecución de los procesos	Asegurar que los procesos sean ejecutados conforme a lo planificado	Responsables de cada proceso
Juntas de indicadores y Revisiones Gerenciales	Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC	Subdirección generación de energía por vía electroquímica.
Cambios significativos al SGC	Asegurar que la integridad del SGC ante cambios significativos	Responsables de cada proceso

#### 15.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades

El proceso para identificación y tratamiento de riesgos esta descrito en nuestro documento llamado **Herramienta y matriz de riesgos** 

Código	Descripción	Responsable	Tiempo de retención	' I Haar de Holcación	
N/A	Herramienta y matriz de riesgos	Responsable del Laboratorio	Actualizado	SharePoint	Archivo Muerto El obsoleto

#### 16.- Comunicación

Se desarrolla según lo definido en la Matriz de comunicación de partes interesadas.

Código	Descripción	Responsable	Tiempo de retención	Lugar de ubicación	Disposición
N/A	Matriz Comunicación partes interesadas	Responsable del Laboratorio	Actualizado	SharePoint	Archivo Muerto El obsoleto

Código del Documento: Revisión: MN-MC-01

Fecha de Revisión: **Abril-2018** 

Página 10 de 12

#### 17.- Procesos de Soporte (Proveedores Internos)

Estos procesos de soporte se identifican como proveedores internos, además son evaluados a través de retroalimentar el servicio que prestan al Laboratorio Nacional Micro y Nanofluídica.

#### Recursos

Gestionado con las áreas Financieras a través de un presupuesto.

#### **Personas**

Gestionado con el área de Finanzas en función del costo y con el RH para el abastecimiento de personal bajo la plantilla autorizada.

#### Infraestructura

Gestionado con el área de Mantenimiento para, este proceso lo operamos de acuerdo a los protocolos del área de Mantenimiento.

#### Mantenimiento de infraestructura informática.

Gestionado con el área de Sistemas para proporcionar soporte correctivo, actualización software, respaldos, etc. a la infraestructura informática, este proceso lo operamos de acuerdo a los protocolos del área de Sistemas.

Prestación de servicios (Comunicación con el cliente, Determinación de requisitos)
Gestionado con el área de Vinculación, este proceso lo operamos de acuerdo a los protocolos del área.

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Compras)
Gestionado con el área de Compras en donde nuestra responsabilidad es generar las requisiciones
de nuestras necesidades a través de sistema SAP, además el control del padrón de proveedores
externos y su evaluación es ejercido por el área de compras, este proceso lo operamos de acuerdo a
los protocolos del área.

Código del Documento: MN-MC-01 Revisión: **1**  Fecha de Revisión:

Abril-2018

Página 11 de 12

#### 18.- Ambiente para operar procesos.

Aspecto del ambiente	Responsable del Soporte	Objetivo	Herramienta
Seguridad y salud	Coord. de seguridad, higiene y medio ambiente.	Cumplimiento legal, reglamentario STPS, Estándares internos.	Recorridos
Ecología	Coord. de seguridad, higiene y medio ambiente.	Cumplimiento legal, reglamentario Autoridades ambientales, Estándares internos.	Recorridos
Ambiente Laboral	R.H.	Medición del clima laboral y acciones de seguimiento.	Encuesta de Clima laboral
TODOS	Subdirección generación de energía por vía electroquímica.	Cumplimiento, seguimiento e implementación de las medidas de seguridad, ambiental y de clima laboral que nos observen las áreas de soporte.	Acciones Correctivas Planes de acción Reuniones operativas

#### 19.- Propiedad perteneciente a usuarios o proveedores externos.

La propiedad de usuarios pudiese ser: Dibujos, muestras, las cuales cuando estén en nuestro control serán preservada a través de los técnicos del laboratorio, en caso de dañar muestra o información de clientes el técnico deberá dar aviso al responsable del laboratorio para proceder a través de vinculación notificar al cliente y las acciones a tomar.

#### 20.-Actividades posteriores a la entrega

Se realiza a través del soporte técnico para las aclaraciones o reclamaciones de clientes.

#### 21.-Control de cambios en la Operación

Cuando existan cambios críticos en operación (Tecnología, Nuevos equipos, etc.) se asegura que estos sean planificados por personal responsable según el cambio, así como la documentación pertinente sea modificada y que el personal correspondiente sea entrenado, esto quedara plasmado en un Plan de acción.

Tabla de Aprobación v Cambios

Elaboró	Revisó	Aprobó
David Eliezer Medina	Jannú Casanova Moreno	Gerardo Arriaga Hurtado
Puesto: Responsable de Laboratorio, Técnicos de Laboratorio	Puesto: Coordinador de Calidad CIDETEQ	Puesto: Subdirección generación de energía por vía electroquímica.
	Tabla de Cambios	
	Revisión: 00	
1. Emisión Inicial		



DOCUMENTO:	CÓDIGO:	MN-PE-001
Procedimiento: Diseño LABMyN	PÁGINA:	1 de 5
Procedimento. Diseno LABMyN	REVISIÓN:	1

#### **CONTENIDO**

- 1 OBJETIVO Y ALCANCE
- 2 POLÍTICAS
- 3 REFERENCIAS
- 4 DEFINICIONES
- 5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
- 6 PROCEDIMIENTO
- 7 DIAGRAMA DE FLUJO
- 8 REGISTROS
- 9 ANEXOS
- 10 MODIFICACIONES



DOCUMENTO:	CÓDIGO:	MN-PE-001
Dropodimiento, Diocão I APMyN	PÁGINA:	2 de 5
Procedimiento: Diseño LABMyN	REVISIÓN:	1

#### 1 OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Determinar los lineamientos para realizar diseños digitales y de ingeniería de productos que se solicitan al Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica, aplica su inspección y evaluación por simulación por computadora.

#### 2 POLÍTICAS

- 2.1 Seguir los lineamientos de este procedimiento.
- 2.2 Es disposición del líder de proyecto el realizar cambios a las plan del proyecto acorde a las necesidades que esté llegue a presentar.
- 2.3 Cualquier punto no cubierto en este procedimiento debe ser resuelto con los técnicos de laboratorio, el responsable de laboratorio y/o líder de proyecto (en este orden descrito).
- 2.4 Cualquier problema o dudas con las especificaciones iniciales del usuario, archivos y/o documentos entregados por el usuario deberán comunicarse de manera escrita (email) con los usuarios para aclarar dichos puntos.
- 2.5 Con la finalidad de que los diseños sean producidos en tiempo, se recomienda que 2 semanas antes del cierre del proyecto se confirme la funcionalidad del diseño, de no ser así se sugiere la extensión de las horas de trabajo.
- 2.6 Todo suceso relacionado al procedimiento debe quedar registrado en una hoja viajera F-1702.

#### 3 REFERENCIAS

- 3.1 Procedimiento Control de calidad MN-PE-006
- 3.2 Procedimiento Fabricación MN-PE-002.
- 3.3 Diseño y Desarrollo de Producto CID-PG-08.
- 3.4 Alta de proyectos F-1701.
- 3.5 Hoja Viajera F-1702.
- 3.6 Plan de Proyecto F-1705.
- 3.7 Procedimiento de Entrega MN-PE-005.

#### 4 DEFINICIONES

4.1 **Modelo CAD** Es el diseño asistido por computadora, archivos digitales de dibujos en dos dimensiones (2D) y de modelado en tres dimensiones (3D).

#### 5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

- 5.1 Es responsabilidad del usuario el otorgar las características y especificaciones del producto a diseñar.
- 5.2 Es responsabilidad tanto de los técnico del laboratorio, como de los líderes de proyecto el elaborar los diseños acorde a los lineamientos de este procedimiento y al plan de calidad de proyecto, incluyendo la revisión y la liberación de los mismos.
- 5.3 Es disposición del líder de proyecto el realizar cambios a los diseños acorde a las necesidades que esté llegue a presentar.
- 5.4 Es responsabilidad del líder de proyecto y de los técnicos de laboratorio el comunicar de manera escrita los cambios del diseño de acuerdo al plan de calidad del proyecto y haciendo registro de los mismos.

ELABORADOR:	REVISOR:	AUTORIZADOR:
Francisco M. Cuevas Muñiz	Jannú Cassanova	Luis Gerardo Arriaga



DOCUMENTO:	CÓDIGO:	MN-PE-001
Dropodimiento: Diocão I ADM::N	PÁGINA:	3 de 5
Procedimiento: Diseño LABMyN	REVISIÓN:	1

5.5 Es responsabilidad de los técnicos de laboratorio el llenado de la hoja viajera formato F-1702.

#### **6 PROCEDIMIENTO**

#### 6.1 Recepción de proyecto

Al haberse realizado una solicitud de proyecto para el diseño de un producto, el usuario debió especificar las siguientes características:

- Dimensiones.
- Materiales.
- Tipo de entregable.
- Cantidad.
- Especificaciones Especiales.

De acuerdo a las anteriores y con base en el plan de proyecto (F-1706) elaborado por el líder de proyecto se procede a elaborar el diseño.

#### 6.2 Elaboración del diseño digital

La elaboración del diseño digital o modelo CAD seguirá a partir de que el cliente no posea alguno. Para llevar a cabo esta tarea se podrá hacer uso del software que el técnico o líder del proyecto mejor le convenga.

El técnico de laboratorio ejecutará el proyecto conforme a lo planificado por el líder de proyecto en cada una de las etapas y entregables correspondientes.

#### 6.3 Evaluación e Inspección del diseño digital (Simulación)

En el caso de que el diseño necesite ser evaluado por una simulación, ya sea por necesidad del mismo proyecto, o por solicitud del cliente, esta etapa se planificará y expresará en el F-1705

#### 6.4 Revisión, verificación y validación del diseño

Las etapas de revisión, verificación y validación para cada uno de ellos serán definidas por el líder de proyecto en el plan de proyecto. Así como los criterios y responsables de cada etapa.

#### 6.4.1 Entrega del Producto

Se realiza de acuerdo al procedimiento de Entrega MN-PE-005.

#### 6.4.2 Fabricación


Se realiza de acuerdo al procedimiento de Fabricación MN-PE-002.

ELABORADOR:	REVISOR:	AUTORIZADOR:	
Francisco M. Cuevas Muñiz	Jannú Cassanova	Luis Gerardo Arriaga	



DOCUMENTO:	CÓDIGO:	MN-PE-001
Drocodimiento, Diocão I APMyN	PÁGINA:	4 de 5
Procedimiento: Diseño LABMyN	REVISIÓN:	1

#### 7 DIAGRAMA DE FLUJO



ELABORADOR:	REVISOR:	AUTORIZADOR:
Francisco M. Cuevas Muñiz	Jannú Cassanova	Luis Gerardo Arriaga



DOCUMENTO:	CÓDIGO:	MN-PE-001
Procedimiento: Diseño LABMyN	PÁGINA:	5 de 5
Procedimento. Diseno LADMYN	REVISIÓN:	1

#### 8 REGISTROS

#### CÓDIGO TÍTULO DEL FORMATO

F-1701	Alta de Proyectos
F-1702	Hoja Viajera
F-1705	Plan de Proyecto

**Nota:** La retención y disposición final de los registros generados a partir de la aplicación de este documento, se sujetan según aplique al procedimiento CI-CD-001.

#### 9 ANEXOS

9.1 N/A.

#### 10 MODIFICACIONES

- 10.1 Se modificaron las definiciones de los puntos 6.3 y 6.4
- 10.2 Se incluye el F-1705 en las referencias, diagrama de flujo y registros.

ELABORADOR:	REVISOR:	AUTORIZADOR:	
Francisco M. Cuevas Muñiz	Jannú Cassanova	Luis Gerardo Arriaga	

- Equipo de computo
- Internet (e-mail, acceso a sistemas, portales del cliente, etc.)
- Software EQDZ
- · Software Office
- Sala de Juntas
- Sellos de control documental

#### **RIESGOS**

- > Equipo de cómputo descompuesto
- ≻No exista servicio de internet
- ➤ Fallo EQDZ

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 7.1.3, 7.1.4

## **QUIÉN**

· Coordinador de Calidad

#### **RIESGOS**

- ➤ No contar con la competencia
- Desconocer requerimientos de la norma ISO
- > Desconocer los procedimientos

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 5.3, 5.3.1, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4 Descripción de puestos, perfil de puestos y perfil del auditor interno

### **ENTRADA**


- Requerimiento de auditoria a el sistema de calidad
- Hallazgos de auditorias internas y externas (no conformidades, observaciones, etc.)
- Documento interno o externo con necesidad de ser controlado

#### **RIESGOS**

- No levantar acciones correctivas
- No conformidad mal descrita
- No se realice auditoria según lo planeado
- ➤No contar con equipo auditor
- ➤ Documentos obsoletos y/o sin control

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 4.4.1, 4.4.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 7.5, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2



### **SALIDA**

- SGC auditado (Hallazgos positivos o negativos, acciones correctivas y plan de acción)
- Documento interno o externo controlado

#### **RIESGOS**

- Acciones no eficaces, fuera de tiempo y sin seguimiento
- >Hallazgos mal clasificados
- ➤No se toman acciones para los hallazgos
- >Documentos internos o externos no autorizados (obsoletos o sin control) corriendo en procesos

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 4.4.1, 4.4.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 7.5, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2

### **COMO**

- Auditoria Interna (CID-PG-04, CID-PG-09)
- Acciones correctivas (CID-PG-05)
- Control de documentos y registros (CID-PG-01)
- Reporte de auditoria
- Planes de acción para eliminar el hallazgo
- Lista maestra de documentos

#### **RIESGOS**

- ➤ No seguir procedimientos
- Llenado incorrecto de los registros
- ➤ Criterio de auditores
- ➤ Falta de disponibilidad de auditores y/o auditados

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 4.4.1, 4.4.2, 6.1, 7.5, 9.2, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3

## **MEDICIÓN**

- Verificación en al menos el 90% de las acciones correctivas
- 1 Acción de mejora

#### **RIESGOS**

- No medir el proceso
- ≻Falta de análisis y evaluación

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 6.2, 9.1, 9.1.3

- Equipo de computo
- Internet (e-mail. acceso a sistemas, portales del cliente, etc.)
- Software EQDZ
- Oficina
- Teléfono

#### **RIESGOS**

- > Equipo de cómputo descompuesto
- ➤No exista servicio de internet
- ➤ Fallo EQDZ

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 6.1.2, 7.1.3, 7.1.4

## **QUIÉN**

 Subdirección Generación de energía por vía electroquímica

#### **RIESGOS**

- ➤ No contar con la competencia
- ➤ Desconocer requerimientos de la norma ISO
- > Desconocer los procedimientos

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 5.3, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4

### **ENTRADA**

- Necesidad de realizar revisión por la dirección al SGC
- · Plan de revisiones por la dirección

#### **RIESGOS**

- ➤No se realice la revisión por la dirección y/o se hace a destiempo
- ➤ Indicadores no disponibles

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015

## **SALIDA**

- Asignación de proyectos de mejora continua
- Cualquier necesidad de cambio en el SGC
- Necesidad de recursos
- Plan de acciones

#### **RIESGOS**

- ➤ Acciones previas sin seguimiento
- ≻No visualizar oportunidad de meiora
- ➤No documentar la revisión por la dirección
- ➤ No obtener recursos
- ≻Planes de acción no efectivos

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 6.1. 9.3. 10.1. 10.2. 10.3

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3

### COMO

- · Revisión por la dirección (CID-PG-07)
- · Presentación de indicadores del SGC
- FODA
- · Matriz de partes interesadas
- · Análisis de riesgos

#### **RIESGOS**

- ➤ No sequir procedimientos
- ≻Llenado incorrecto los registros

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 7.5, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3

## **MEDICIÓN**

Todos los indicadores del SGC

#### **RIESGOS**

- ➤No medir el proceso
- Falta de análisis y evaluación

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 6.2, 9.1, 9.1.3

CÓDIGO: MN-MP-002 *Elabora:* Euth Ortiz Ortega *Revisa:* Jannu Casanova *Autoriza:* Luis Gerardo Arriaga *Rev.* 1

**DIRECCIÓN** 

- Equipo de computo
- Internet (e-mail, acceso a sistemas, portales del cliente, etc.)
- Software EQDZ
- Oficina
- Teléfono

#### **RIESGOS**

- ➤Información incompleta al cliente
- ≻Entrega a destiempo de la información
- >Ambigüedad en la información
- ➤Interpretación errónea de requerimientos de clientes

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5

## **QUIÉN**

- Dirección de Tecnología
- · Líder del proyecto
- Subdirector de recursos financieros
- Responsable del laboratorio

#### **RIESGOS**

- ➤ No contar con la competencia
- ➤ Desconocer requerimientos de la norma ISO
- ➤ Desconocer los procedimientos

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 7.2, 7.3 Descripción de puestos

## **ENTRADA**

- · Propuesta de proyecto
- · Requerimiento del cliente
- Muestra del cliente

#### **RIESGOS**

- Falta de información del cliente
- ➤Información no funcional del cliente
- Muestras del cliente equivocadas y/o dañadas
- ➤ Estimación errónea de los costos del proyecto

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 8.3, 8.5 Requerimientos específicos del cliente



#### SALIDA

- Informe de entregables
- · Contrato o convenio
- Pago de proyecto
- Plan de proyecto

#### **RIESGOS**

- ➤ Entregables incompletos y/o fuera de tiempo
- ➤Incumplimiento de contrato o convenio

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 8.3 Requerimiento específico del cliente

## СОМО

 Procedimiento de diseño y desarrollo de producto (CID-PG-08)

#### **RIESGOS**

- ➤No seguir procedimientos
- Llenado incorrecto de los registros

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 7.5, 8.3 Requerimientos especiales del cliente

## **MEDICIÓN**

- Proyectos y servicios facturados
- % proyectos no entregados a tiempo

#### **RIESGOS**

- ➤No medir el proceso
- ≻Falta de análisis y evaluación

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 6.2, 9.1

- · Cuarto limpio
- Infraestructura de laboratorio
- Equipo de computo
- Internet (e-mail, acceso a sistemas, portales del cliente. etc.)
- · Software de diseño
- Oficina
- Teléfono
- Registro procedimientos LABMyN

#### **RIESGOS**

- No exista servicio de internet
- Falta de personal para diseñar, fabricar v evaluar
- ≻Fallo de infraestructura de laboratorio (falta de calibración, perdida de licencias, falta de disponibilidad, calidad cuarto limpio, etc.)
- ≽Falta de infraestructura de laboratorio

### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015

6.1. 7.1. 8.1. 8.2. 8.4. 8.5

## **QUIÉN**

- · Líder del proyecto
- Responsable del laboratorio
- Técnicos de laboratorio

#### **RIESGOS**

- ➤ No contar con la competencia
- ➤Desconocer requerimientos de la norma ISO
- ➤ Desconocer los procedimientos
- >Ambigüedad en la información
- >Accidente laboral
- ➤ Accesos no autorizados

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1. 7.2. 7.3

Descripción y perfil de puestos

### **ENTRADA**


- Plan de provecto
- · Materia prima

#### **RIESGOS**

- ➤ Archivos no funcionales del cliente
- ➤ Materia prima no funcional o insuficiente
- ➤ Materia prima no disponible

## **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 Requerimientos específicos del cliente



### **SALIDA**

- Hoja viajera
- Producto segregado
- Producto entregable (diseños, piezas, informe de entregables)

#### **RIESGOS**

- ▶Producto fuera de tiempo v/o no cumple especificaciones
- ➤ Entregables incompletos y/o a destiempo
- >Cliente no comprende el reporte
- ≻Registro de hoja viajera incompleta o perdidas

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 8.3, 8.5 Requerimiento específico del cliente

6.1, 8.3, 8.5

## COMO

- Procedimientos específicos (MN-PE-001, MN-PE-002, MN-PE-003, MN-PE-004, MN-PE-006, MN-PE-007)
- Control EIMP (CID-PG-12)
- · Instrucciones de trabajo (MN-IN-001, MN-IN-002, MN-IN-003, MN-IN-004, MN-IN-005, MN-IN-006, MN-IN-007, MN-IN-008)

#### **RIESGOS**

- ➤ No sequir procedimientos
- ➤Llenado incorrecto registros
- ➤ Dañar producto
- ≻Parámetros de operación v calidad no definidos

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1. 7.5. 8.3

Requerimientos especiales del cliente

## **MEDICIÓN**

- % producto no conforme
- · % provectos no entregados a tiempo

#### **RIESGOS**

- ➤No medir el proceso
- Falta de análisis y evaluación
- >No registrar sucesos en la hoja viaiera

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 6.2, 9.1

- Equipo de computo
- Internet (e-mail. acceso a sistemas, portales del cliente, etc.)
- Oficina
- Teléfono

#### **RIESGOS**

≻Fallo de infraestructura

### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1. 7.1. 8.1. 8.2. 8.4. 8.5

## **QUIÉN**

- · Líder del proyecto
- Responsable del laboratorio
- Técnicos de laboratorio

#### **RIESGOS**

- ➤No contar con la competencia
- ➤Desconocer requerimientos de la norma ISO
- ➤ Desconocer los procedimientos
- ➤ Accesos no autorizados

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1. 7.2. 7.3 Descripción y perfil de puestos

## **ENTRADA**

- · Recepción de producto terminado
- · Quejas, comentarios o sugerencias del cliente
- · Hoja viajera

#### **RIESGOS**

➤ Producto no funcional ➤ Hoja viajera perdida o información completa

# **ENTREGA POSVENTA**

#### SALIDA

- Entrega al cliente el producto terminado e instrucciones de uso
- Evaluación por parte del cliente
- Respuesta a quejas, comentarios sugerencias del cliente

#### **RIESGOS**

- ➤Entrega fuera de tiempo
- >Entregables incompletos
- ➤Cliente no conforme con el producto

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 8.3, 8.5 Requerimientos específicos del cliente

### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1, 8.3, 8.5 Requerimiento específico del cliente

## COMO

- · Procedimiento de entrega (MN-PE-005)
- Procedimiento de encuesta satisfacción del cliente
- Evaluación de satisfacción (CID-MC-01)
- Satisfacción clientes (ISO9001:208, 8.2.1)

#### **RIESGOS**

- ➤ No seguir procedimientos
- >Llenado incorrecto de los registros
- >Entrega a contacto erróneo
- >Empague no adecuado
- ➤ Perdida de producto por envío erróneo

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.1. 7.5. 8.3 Requerimientos especiales del cliente

## **MEDICIÓN**

Satisfacción de los clientes

#### **RIESGOS**

- ➤No medir el proceso
- Falta de análisis y evaluación

#### **REQUISITOS**

ISO 9001:2015 6.2, 9.1

#### **MINUTA DE REUNION**

Fecha: 10/Abril/2018

Lugar: Sala F, edificio principal

Hora: 10:00am-11:00pm

#### **Asistentes:**

Dr. Jannu Casanova Moreno

- Dr. José Luis Herrera Solís
- Dr. Euth Ortiz Ortega
- Dr. Abraham Ulises Chávez Ramírez
- Dr. Francisco Mherande Cuevas Muñiz
- Tc. Aldo Zaul Zuñiga Alvarez

#### Orden del día:

- Revisión de avances de no conformidades
- Entrenamiento en el procedimiento diseño LABMyN

Se revisó el avance de las no conformidades derivadas de la auditoría etapa 2 de la certificación.

Se revisó el procedimiento de diseño (MN-PE-001) aclarando los cambios en el procedimiento.

Se revisó la hoja de alta de proyectos (F-1701) y se explicó su función y su llenado, aclarando ciertos puntos como en qué momento se consideraba un proyecto como terminado.

Se presentó un nuevo documento llamado plan de proyecto (F-1705), el cual contiene la programación de actividades, así como responsables y criterios para la revisión, verificación y validación de las etapas del proyecto.

Se hizo el entrenamiento sobre la hoja viajera (F-1702) en la que se explicó paso a paso como llenar cada uno de las casillas de la misma.


#### Conclusión:

Jannu retomará el contacto con el proveedor del fotolitógrafo para decidir cómo llevar a cabo la calibración o verificación del equipo.

Con el entrenamiento del proceso de diseño se da por cerrada la acción correctiva 1195.

Las definiciones de revisión, verificación y validación serán incluidas en el MN-PE-001.

Se harán modificaciones en la hoja viajera, ya que los nombres de los técnicos de laboratorio y encargados de los proyectos no estaba actualizada, además se agregarán más campos a la hoja viajera en donde se describa mejor los procesos que se realicen, los criterios de verificación, el método de verificación y los resultados. El encargado de realizar modificaciones será el técnico Aldo Zaul Zuñiga Álvarez.



2	HOJA	VIAJERA DE P	ROCESOS	F-1702 I	REV.1		Código:	MN-001-1-	2-1
3		LABMyN Elaboró : Fecha de Registro:	Dr. Francisco M. Cuevas Mur 27/10/2		u R. Casanova More	o Autorizó: Dr. Luis o	Gerardo Arriaga Hurtado 1ú Ricardo Casa		
6		Usuario:	Soane Feri	nández	# de Parte:		1		
7	Folio de s	eguimiento comercial: Procesos a realizar:	MN-00 Diseño y Fat		Versión de # de Serie:	la parte	1		
10		Liene este formulario unicamente	acorde al numero de procesos que s	ean requeridos, se colocan los nentos proporcio:	s datos de llenado en las c	eldas con fondo gris, no deben de Jario	jar campos en blanco (apliqu	e N/A).	
11		El clie	ente sólo proporcionó				positivo.		
12 13 14	Etapa 1	Diseño	Paglizá: r	Jannú Bicardo C	acanova More	Fecha Entrada:	27/11/2017	Fecha Salida: 30/1	1/2017
15	стара 1	Discilo	Realizo. I	Descripción o		reciia Liitiaua.	21/11/2011	Techa Sanda. 30/ 1	1/ 2011
16 17 18 19	Después de la conv digital del diseño pa	ersación con el técnico se observó quara corregir este error. Las característ	ue los relieves en el molde ticas básicas del diseño se	(futuros canales en el mantuvieros y sólo se (diseño_MN-0	aumentó el trasla	ectados entre si; esto re se entre los componente	sulta un problema por s gráficos del diseño	r lo que hubo que modificar el para evitar espacios vacíos en	l archivo ntre ellos
20 21			FI diseño debe tener de	Criterios de V		tra para la fase dispersa			
22		El diseño debe incluir un o	El diseño de El diseño de canal de al menos 1 m de l	ebe tener una salida j	para la mezcla de a	mbas fases		objetos)	
23 24			Los componentes ecto fue de dibujo del dise	de dibujo en el diseñ	o deben estar cone	ctados entre ellos.			
25				Método de verifica	nción				
26 27 28 29	Revisión cualita	ntiva y cuantitativa del dibujo de diser En esta	ño, haciendo las medicione verificación, se revisó que					olos para diseño MN-001-03.xl	lsx".
30				Resultados					
31 32 33 34	La comparación de la Una mue	etiva resultó en la confirmación de qu El detalle del cálculo de la long as uniones entre los bloques de dibuj estra representativa de la corrección	gitud del canal se incluye e o correspondientes a los tr de dicho problema se encu	n la hoja de cálculo "C amos largos y tramos	cálculos para diseño en U se realizó ind	MN-001-03.xlsx". La lor vidualmente, comproba liseños MN-001-02 y MN	ngitud del mismo fue ndo que todos estaba	de 1.144 m. n en contacto con el bloque a do en Diseños>MN-001-03	
35 36	Verifico:	Ing. Chayanne Ru		problema de diseño t	fué corregido, pasa	Cumple:   a la etapa de fabricación	n de nuevo	Sí	
37	Observaciones:					debido a una actualizad			
39 40	Etapa 2:	Fabricación	Realizó:	Ing. Chayanne		Fecha Entrada:	08/12/2017	Fecha Salida: 08/1	2/2017
41	Se realizó la fabrica	ción del molde para litografía suave p	or medio del proceso de f			on una fotoresina comer	cial conocida como S	U-8, depositada nor un preces	o de snin
42 43	coating para obtene	r un espesor nominal (según el fabric	cante) de 40-50 micras. El la solicitud del cliente, no	cambio de sustrato de	e vidrio a silicio se o	ecidió por la mejor adhe	sión reportada en silio	cio. Dado que el material del i	molde no
44 45				Criterios de V					
46				Circinos de V	CHILLOCON				
47	El molde debe repro	oducir el diseño bidimensional del dis	seño MN-001-03. Debe hab	er conectividad entre	todos los relieves o	el molde para litografía	suave, ya que estos s	erán los canales en la pieza fa	abricada.
48 49									
50				Método de vi	erificación				
52			Se realizó microscopía	óptica en el microsco	ppio metalográfico	lentro de la sala blanca			
53 54									
55 56 57 58	estructura del canal s un área (básicamen	croscopía se encuentran en el folder se encuentra conectada. Sin embarg te una línea transversal al canal) que ver Diseños>MN001_03>defecto_dis	o, se notó (imágenes MN-0 se observa un poco difere	01_03_01_esc.jpg y l nte. Después de revisa	nes se observó que MN-001_03_02_50 ar el diseño nos per	x_esc.jpg) que en la con catamos de que entre es	exión del primer tram stos dos tramos existe	o largo con el primer tramo e e una pequeña área (una línea	n U existe de 0.76
59	,	complet	amente, manteniendo la c			con un grosor menor e			
60	Verifico:	Dr. Jannú Ricardo Casa El molde cumple con los criterios de	verificación por lo que se	libera para producir la	pieza por vaciado.	Cumple:   Sin embargo, el error er	contrado en el diseño	Sí podría eliminarse fácilmente	e. Por ello,
62	Observaciones:	se decide que, si e	s necesario repetir la fabri NOTA: Esta etapa fue			debido a una actualizac		para eliminar el error.	
64 65	Etapa 3		/						
	.,	Fabricación	Realizó:	Ing. Chayanne  Descripción o		Fecha Entrada:	20/12/2017	Fecha Salida: 20/1	2/2017
66	.,	Fabricación	Realizo:			Fecha Entrada:	20/12/2017	Fecha Salida: 20/1	2/2017
66 67	.,	Fabricación	Realizo:			Fecha Entrada:	20/12/2017	Fecha Salida: 20/1	2/2017
66 67 68 69		Fabricación	Realizo: Se creó la	Descripción o	de la Etapa lo PDMS en el mold	Fecha Entrada:	20/12/2017	Fecha Salida: 20/1	2/2017
66 67 68 69 70 71		Fabricación	Se creó la	Descripción o pieza fluídica vaciand  Criterios de V	de la Etapa  o PDMS en el moló	e fabricado	20/12/2017	Fecha Salida: 20/1	2/2017
66 67 68 69 70 71 72		Fabricación	Se creó la La pieza debe r	Descripción o	de la Etapa  o PDMS en el molo  /erificación  dimensional del dis	e fabricado eño MN-001-03.	20/12/2017	Fecha Salida: 20/1	2/2017
66 67 68 69 70 71 72 73		Fabricación	Se creó la La pieza debe r	pieza fluídica vaciand  Criterios de v eproducir el diseño bi dad entre todas las pa	de la Etopa  o PDMS en el molo  /erificación  dimensional del dis artes de los canales	e fabricado eño MN-001-03.	20/12/2017	Fecha Salida: 20/1	2/2017
66 67 68 69 70 71 72 73		Fabricación	Se creó la La pieza debe r	Descripción o pieza fluídica vaciand Criterios de v	de la Etopa  o PDMS en el molo  /erificación  dimensional del dis artes de los canales	e fabricado eño MN-001-03.	20/12/2017	Fecha Salida: 20/1	2/2017
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76		Fabricación	Se creó la La pieza debe r	pieza fluídica vaciand Orterios de V eproducir el diseño bi dad entre todas las pa	de la Etapa  o PDMS en el molo  rierificación  dimensional del dis artes de los canales erificación	e fabricado eño MN-001-03. en la pieza fabricada.	20/12/2017	Fecha Salida: 20/1	2/2017
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78		Fabricación	Se creó la La pieza debe r Debe haber conectivi	Discopición e pieza fluídica vaciand  Oriterios de vi eproducir el diseño bi dad entre todas las pa  Método de vi óptica en el microsco	de la Etapa  o PDMS en el molo  ierificación  dimensional del dis artes de los canales  sefficación	e fabricado eño MN-001-03. en la pieza fabricada.	20/12/2017	Fecha Salida: 20/1	2/2017
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77			Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía	Desorpción o pieza fluídica vaciand Otterios de V esproducir el diseño bi dad entre todas las pa Método de v óptica en el microsco	de la Étapa  lo PDMS en el molo  dimensional del dia  artes de los canales  enficación  popio metalográfico  ados	e fabricado  eño MN-005-03. en la pieza fabricada.  lentro de la sala blanca			
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83	Las imágenes de n	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía	Descripción de prieza fluídica vaciand  Otterios de V eproducir el diseño bi dad entre todas las pa  Método de vi  óptica en el microsece  Resultu-	de la Etapa  o PDMS en el molo terificación  dimensional del dia artes de los canales enficación  ppio metalográfico ados es se observó que e reprodujo complete	eño MN-001-03. en la pieza fabricada. lentro de la sala blanca li chip reproduce las cara- mente (ver imágenes Mi	xcterísticas bidimensisk V001_03_18_5x_esc	onales del diseño MN-001-03.	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81	Las imágenes de n	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  er Microscopía>MN-001_0.0  área defectuosa que se ob  50x_esc.jpg) pero se man	Descripción de prieza fluídica vaciand  Otterios de V eproducir el diseño bi dad entre todas las pa  Método de vi  óptica en el microsece  Resultu-	de la Etapa  o PDMS en el molo terificación  dimensional del dia artes de los canales enficación  ppio metalográfico ados es se observó que e reprodujo complete	eño MN-001-03. en la pieza fabricada. lentro de la sala blanca li chip reproduce las cara- mente (ver imágenes Mi	xcterísticas bidimensisk V001_03_18_5x_esc	onales del diseño MN-001-03.	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85	Las imágenes de n estructura del canal s	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  re Microscopía>MN-001_03  área defectuosa que se ob 50x_escigly pero se mananova Moreno hijo cumple con los criterio	Discopición e prieza fluídica vaciand  Ottendo de vi  eproducir el diseño bi  dad entre todas las pa  Método de vi  óptica en el microsco  Resulta  B, chip. En las imágen- servó en el molde se a  tenen la continuidad di  s de verificación por la  s de  s de verificación por la  s de  s de verificación por la  s de	o PDMS en el molo cerificación  dimensional del dis artes de los canales anticación  popio metalográfico asos es se observó que o reprodujo completa el canal probablem  o que se libera para	eño MN-001-03.  en la pieza fabricada.  I chip reproduce las caramente (ver imágenes Minte con una altura mer  Cumple:	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jpg. MN-001_03_19_10x_es <b>Sí</b>	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86	Las imágenes de n estructura del canal s Verifico: Observaciones:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	Discopición e prieza fluídica vaciand  Ottendo de vi  eproducir el diseño bi  dad entre todas las pa  Método de vi  óptica en el microsco  Resulta  B, chip. En las imágen- servó en el molde se a  tenen la continuidad di  s de verificación por la  s de  s de verificación por la  s de  s de verificación por la  s de	o PDMS en el molo cerificación  dimensional del dis artes de los canales anticación  popio metalográfico asos es se observó que o reprodujo completa el canal probablem  o que se libera para	e fabricado  eño MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las caramente (ver imágenes minte con una alture ou una con una c	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87	Las imágenes de n estructura del canal s Verifico:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  re Microscopía>MN-001_03  área defectuosa que se ob 50x_escigly pero se mananova Moreno hijo cumple con los criterio	Discopición e prieza fluídica vaciand  Ottendo de vi eproducir el diseño bi dad entre todas las pa  Método de vi óptica en el microsco  Resulta  B, chip. En las imágen- servó en el molde se a tenen la continuidad de  se de verificación por la  se de  se de verificación por la  se de	o PDMS en el molo rerificación  dimensional del dis reflecación  dimensional del dis reflecación  poi metalográfico  ados  es se observó que e reprodujo complete el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrolle	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jpg. MN-001_03_19_10x_es <b>Sí</b>	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87	Las imágenes de n estructura del canal s Verifico: Observaciones:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	Descripción e pieza fluidica vaciand  Ortenos de V eproducir el diseño bi dad entre todas las pa  Método de v óptica en el microsco  Result  S_chip. En las Imágeneservó en el molde se te tiene la continuidad d s de verificación por la le lenada posterior a la	o PDMS en el molo rerificación  dimensional del dis reflecación  dimensional del dis reflecación  poi metalográfico  ados  es se observó que e reprodujo complete el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrolle	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91	Las imágenes de n estructura del canal s Verifico: Observaciones:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	Descripción e pieza fluidica vaciand  Ortenos de V eproducir el diseño bi dad entre todas las pa  Método de v óptica en el microsco  Result  S_chip. En las Imágeneservó en el molde se te tiene la continuidad d s de verificación por la le lenada posterior a la	o PDMS en el molo rerificación  dimensional del dis reflecación  dimensional del dis reflecación  poi metalográfico  ados  es se observó que e reprodujo complete el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrolle	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93	Las imágenes de n estructura del canal s Verifico: Observaciones:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	Descripción e pieza fluidica vaciand  Ortenos de V eproducir el diseño bi dad entre todas las pa  Método de v óptica en el microsco  Result  S_chip. En las Imágeneservó en el molde se te tiene la continuidad d s de verificación por la le lenada posterior a la	o PDMS en el molo cerificación  dimensional del dis artes de los canales anticación  popio metalográfico es se observó que o reprodujo completa el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrolic de la Etapa	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93	Las imágenes de n estructura del canal s Verifico: Observaciones:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	pieza fluídica vaciand  Ottenos de v  eproducir el diseño bi dad entre todas las pi  Método de v  óptica en el microsco  Resulti  3, chip. En las imágen- servó en el molde se i tene la continuidad d  besoripción o por le  llenada posterior a la	o PDMS en el molo cerificación  dimensional del dis artes de los canales anticación  popio metalográfico es se observó que o reprodujo completa el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrolic de la Etapa	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 89 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Las imágenes de n estructura del canal s Verifico: Observaciones:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	pieza fluídica vaciand  Ottenos de v  eproducir el diseño bi dad entre todas las pi  Método de v  óptica en el microsco  Resulti  3, chip. En las imágen- servó en el molde se i tene la continuidad d  besoripción o por le  llenada posterior a la	o PDMS en el molo cerificación  dimensional del dis artes de los canales anticación  popio metalográfico es se observó que o reprodujo completa el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrolic de la Etapa	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97	Las imágenes de nestructura del canal s Verifico: Observaciones: Etapa 4:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	pieza fluídica vaciand  Ottenos de v  eproducir el diseño bi dad entre todas las pi  Método de v  óptica en el microsco  Resulti  3, chip. En las imágen- servó en el molde se i tene la continuidad d  besoripción o por le  llenada posterior a la	o PDMS en el molo verificación  dimensional del die articación  dimensional del die articación  ados  as se observó que e reprodujo complete el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrollo de la Etapa	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98	Las imágenes de nestructura del canal s Verifico: Observaciones: Etapa 4:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	Descripción de verificación por la descripción de verificación	o PDMS en el molo verificación  dimensional del die articación  dimensional del die articación  ados  as se observó que e reprodujo complete el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrollo de la Etapa	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 100 100 100 100 100	Las imágenes de nestructura del canal s Verifico: Observaciones: Etapa 4:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	Descripción de verificación por la descripción de verificación	o PDMS en el molo verificación  dimensional del die articación  dimensional del die articación  ados  as se observó que e reprodujo complete el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrollo de la Etapa	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
666 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 97 98 99 1000 1001 1003 1004 1005	Las imágenes de n estructura del canal s Verifico: Observaciones: Etapa 4:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	Descripción de verificación por la descripción de verificación	o PDMS en el molo cerificación  dimensional del dis artes de los canales enficación  opio metalográfico andos es se observó que e reprodujo completa el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrollo de la Etapa	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
666 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 88 81 82 83 84 85 86 87 99 91 92 93 94 95 96 97 98 99 90 1002 1002 1003	Las imágenes de n estructura del canal s Verifico: Observaciones: Etapa 4:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	Descripción de prieza fluídica vacianda Ortenios de Vacianda de Internación de Vaciando de	o PDMS en el molo cerificación  dimensional del dis artes de los canales enficación  opio metalográfico andos es se observó que e reprodujo completa el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrollo de la Etapa	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 99 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 100 100 100 100 100	Las imágenes de n estructura del canal s Verifico: Observaciones: Etapa 4:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	Descripción de prieza fluídica vacianda Ortenios de Vacianda de Internación de Vaciando de	o PDMS en el molo cerificación  dimensional del dis artes de los canales enficación  opio metalográfico andos es se observó que e reprodujo completa el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrollo de la Etapa	eño MNO01-03. en la pieza fabricada.  Il chip reproduce las caramente (ver imágenes Minte con una altura mer  Cumple: sellar la pieza por plasn debido a una actualizac  Fecha Entrada:	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la
666 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 99 90 91 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1001 1012 103 104 105 106 107 108	Las imágenes de n estructura del canal s Verifico: Observaciones: Etapa 4:	nicroscopía se encuentran en el folde e encuentra conectada. La pequeña 001_03_20 Dr. Jannú Ricardo Casa	Se creó la  La pieza debe r  Debe haber conectivi  Se realizó microscopía  r Microscopía>MN-001_0;  área defectuosa que se ob  50_esc.jpg) pero se man  anova Moreno  hip cumple con los criterio  NOTA: Esta etapa fue	Descripción de prieza fluídica vacianda Ortenios de Vacianda de Internación de Vaciando de	o PDMS en el molo cerificación  dimensional del dis artes de los canales enficación  opio metalográfico andos es se observó que e reprodujo completa el canal probablem  o que se libera para fecha de desarrollo de la Etapa	e fabricado  año MN-001-03. en la pieza fabricada.  I chip reproduce las carranente (ver imágenes Minaco con una altuma debido a una actualizac	ncterísticas bidimensio NO1_03_18_5x_esc or en esa área.	onales del diseño MN-001-03. jeg. MN-001_03_19_10x_es Si Vidrio.	Toda la

Líderes de Proyecto	Procesos a Realizar	Fecha	Cumple
		08/01/2017	
Dr. Jannú Ricardo Casanova Moreno	Diseño		Sí
Dr. Luis Gerardo Arriaga Hurtado	Fabricación		En Revisión
Dr. Abraham Ulises Chávez Ramírez	Evaluación		NO
Dr. Francisco M. Cuevas Muñiz	Diseño y Fabricación		
Dr. Jose Luis Herrera Celis	Diseño y Evaluación		
Dr. Goldie Oza	Fabricación y Evaluación	ı	
	Diseño, fabricación y eva	luación	

#### Usuarios aprobados para realizar procedimientos

- Dr. Jannú Ricardo Casanova Moreno
- Dr. Luis Gerardo Arriaga Hurtado
- Dr. Abraham Ulises Chávez Ramírez
- Dr. Francisco M. Cuevas Muñiz
- Dr. Euth Ortiz Ortega
- Dr. Jose Luis Herrera Celis
- Dr. Goldie Oza
- Ing. Chayanne Rubio Ruíz
- Ing. Aldo Zaul ZUñiga Alvarez
- Ing. Alexander Palacios Pérez

2	HOJA V	IAJERA DE PE	ROCESOS			Autorité De Luie	Código:	MN-001-1-1-1
5		Fecha de Registro:	27/10/	′2017			nú Ricardo Casa	
,	Folio de segu	Usuario: imiento comercial:	Soane Fe MN-0		# de Parte: Versión de la	parte	1 1	
ļ	F	rocesos a realizar:	Diseño y Fa	abricación e sean requeridos, se colocan lo	# de Serie: s datos de llenado en las celdas	con fondo gris, no deben d	1 ejar campos en blanco (apliqu	e N/AC
0		Fliction			nados por el usuar rca de cuál era el l		nositivo	
2		Li cileti	nte solo proporcioi	io illioittiacion ace	ica de cuai eia ei	uso iiilai uei uis	positivo.	
.4	Etapa 1	Diseño	Realizó:	r. Jannú Ricardo (	Casanova Moren F	echa Entrada:	05/09/2017	Fecha Salida: 27/10/20
6 .7 .8 .9	discreción de los diseñado pieza (y por ende la val	res. En ese sentido el alcance se idación de su función final). El dise	limitó al diseño y fabrio eño (diseño_MN-001_0 96-301) sustituyendo	cación de un chip que p 1.cif) se basó en un ch el material (acetato) p	udiera ser usado para fi ip desarrollado para el r or una mezcla de PDMS ero de impresión molec	abricar microgotas. nismo objetivo, publ y vidrio. El canal no	La cliente informó que licado en el artículo "A	oor lo que dejó todas las variables a ella llevaría a cabo la evaluación de micro-reactor for preparing uniform serpentín, para simplificar la extraco
1 2 3			El diseño	debe tener una salida	la fase contínua y otra para la mezcla de amba al de al menos 1 m de l robado por el cliente	as fases	1	
5 6 7 8	Revisión cualitativa	y cuantitativa del dibujo de diseño					hoja de cálculo "Cálcu	ilos para diseño MN-001-01.xlsx".
12	El diseño no fue aproba	El detalle del cálculo de la longit do por el cliente (Minuta 28-10-1	ud del canal se incluye 7 MN-001), quien requi	en la hoja de cálculo "( rió un cambio en la orie		l-001-01.xlsx". La lo para reducir el núm	ngitud del mismo fue ero de vueltas en U en	de 1.175 m. el canal. La cliente pidió orientar los
5	Verifico:	Ing. Chayanne Rub	io Ruíz			Cumple:		NO
6	Observaciones:				eño (retrabajo) de acuer fecha de desarrollo deb			
9	Etapa 2:	Diseño		r. Jannú Ricardo (	Casanova Moren F		27/10/2017	Fecha Salida: 31/10/20
2 3	Durante la conversació	n con el cliente (Minuta 28-10-17			e modificara, colocando ón de los canales (diseñ		go del portaobjetos er	ı lugar de a lo ancho. Por lo tanto se
16 17 18 19			El diseño El dise	debe tener una salida eño debe incluir un can		as fases argo		
1 2 3 4	Revisión cualitativa	y cuantitativa del dibujo de diseño	o, haciendo las medicio Revi	nes dimensionales nec sión del diseño por el cl Result	iente via correo electró	analizándolas en la nico	hoja de cálculo "Cálcı	ulos para diseño MN-001-02.xlsx".
6 7 8		esultó en la confirmación de que El detalle del cálculo de la longit fue aprobado por el cliente verbal	ud del canal se incluye	en la hoja de cálculo "	Cálculos para diseño MN	V-001-02.xlsx". La lo	ngitud del mismo fue	e manera longitudinal en el sustrato. de 1.144 m. anova@cideteq.mx.pdf)
60	Verifico:	Ing. Chayanne Rub	io Ruíz		, , , ,	Cumple:		Sí
2	Observaciones:		NOTA: Esta etapa fu		é aprobado, pasa a la e fecha de desarrollo deb		ción en este formato.	
4	Etapa 3	Fabricación	Realizó:	Ing. Chayanne		echa Entrada:	08/11/2017	Fecha Salida: 08/11/20
6 7 8	Se realizó la fabricación o	iel molde para litografía suave poi coating p	r medio del proceso de ara obtener un espesor	fotolitografía sobre un	sustrato de vidrio con u ricante) de 40-50 micra:	na fotoresina come s. Posteriormente fu	rcial conocida como S e revelado.	U-8, depositada por un proceso de s <sub>i</sub>
1 2 3 4		Debe haber conectivion			idimensional del diseño grafía suave, ya que es erificación		s en la pieza fabricada	<b>).</b>
6 7 8 9			Se realizó microscopía	para revisar que el dise	eño cumpliera las condi	ciones de fabricació	n.	
3	MN_001_02_IMG_001_es Al inspeccionar con detall		if) se observó que el er	moldes en la técnica de las carácteristic	e litografía suave se trac cas solicitadas. do por un problema en	duciría en una discor	ntinuidad de los canale	es por lo que el prototipo no cumple aba las mismas discontinuidades que
35 36	Verifico:		El defecto de la pi		n diseño erróneo y se re			NO //8/2018\
7	Observaciones:	La pieza			de producto no conform fecha de desarrollo deb	oido a una actualizad		
9	Etapa 4:		Realizó:	Descripción		echa Entrada:		Fecha Salida:
13 14 15				Criterios de	Verificación			
17 18 19 100				Método de s	erificación			
02 03 04 05				Result	ados			
L06 L07								
.08								
08 09 10	Verifico:					Cumple:		
9	Verifico: Observaciones:					Cumple:		

Líderes de Proyecto	Procesos a Realizar	Fecha	Cumple
		08/01/2017	
Dr. Jannú Ricardo Casanova Moreno	Diseño		Sí
Dr. Luis Gerardo Arriaga Hurtado	Fabricación		En Revisión
Dr. Abraham Ulises Chávez Ramírez	Evaluación		NO
Dr. Francisco M. Cuevas Muñiz	Diseño y Fabricación		
Dr. Jose Luis Herrera Celis	Diseño y Evaluación		
Dr. Goldie Oza	Fabricación y Evaluación	ı	
	Diseño, fabricación y eva	luación	

#### Usuarios aprobados para realizar procedimientos

- Dr. Jannú Ricardo Casanova Moreno
- Dr. Luis Gerardo Arriaga Hurtado
- Dr. Abraham Ulises Chávez Ramírez
- Dr. Francisco M. Cuevas Muñiz
- Dr. Euth Ortiz Ortega
- Dr. Jose Luis Herrera Celis
- Dr. Goldie Oza
- Ing. Chayanne Rubio Ruíz
- Ing. Aldo Zaul ZUñiga Alvarez
- Ing. Alexander Palacios Pérez

#### **MINUTA DE REUNION**

Fecha: 09/Abril/2018

Lugar: Sala D, edificio principal

Hora: 11:00am-12:00pm

#### Participantes:

Dr. Jannu Casanova Moreno

Dr. Luis Gerardo Arriaga hurtado

Dr. José Luis Herrera Solís

Dr. Goldie Harikrishna Oza

Dr. Euth Ortiz Ortega

Dr. Abraham Ulises Chávez Ramírez

Dr. Francisco Mherande Cuevas Muñiz

Tc. Aldo Zaul Zuñiga Alvarez

#### Orden del día:

- Avance de las no conformidades
- Entrenamiento en el mapa de procesos del plan de calidad
- Entrenamiento en los diagramas de tortuga

Se actualizó el estatus de las no conformidades encontradas en la auditoria etapa 2 de la certificación.

Se hizo el entrenamiento en el mapa de procesos explicando los cambios que se realizaron al mapa y la razón por la que se habían hecho. El mapa fue modificado para simplificar el sistema de calidad.

Los diagramas de tortuga fueron homologados de acuerdo al nuevo mapa de procesos y se explicaron los cambios del mismo.

#### Conclusión:

Dentro de los diagramas de tortuga se hicieron observaciones acerca de ciertos puntos los cuales el Dr. Euth Ortiz Ortega se encargará de corregir a la brevedad.

El entrenamiento del proceso de diseño será realizado el día 10 de abril.