

ORIGEN:	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, REDES Y SOPORTE TÉCNICO
ASUNTO:	TARJETA INFORMATIVA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; a 30 de junio del 2026.

PARA: LIC. CORAL GERTRUDIS CORDERO LARA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN CULTURAL CÍVICA Y DEPORTIVA

DE: ING. ALDO ALBERTO CALDERÓN GARCÍA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, REDES Y SOPORTE TÉCNICO.

En seguimiento al reporte recibido el 29/06/2026, me permito informar sobre la situación de su equipo portátil personal, el cual presenta intermitencia y dificultades para establecer conexión con la impresora de dicho departamento a través de la red inalámbrica.

Diagnostico técnico

- El equipo portátil no cuenta con puerto Ethernet integrado.
- Al depender de la señal inalámbrica, la conexión es inestable y susceptible a interferencias, lo que interrumpe la comunicación con la impresora.

Recomendaciones

- Se recomienda adquirir un adaptador **Ugreen de USB-C a Gigabit Ethernet**.
- Al contar con un adaptador ethernet permitirá una conexión por cable a la red, garantizando estabilidad, mayor velocidad y una comunicación fluida con la impresora.