תרגיל 4 – באתי לעזרת חבר

התרגיל

מצא את הפינים המנותקים בגרבר של שכבת הcrosslink.

הנחיות כלליות

שימו לב שכל פין בFPGA השמאלי אמור להתחבר לפין אחד בדיוק של הFPGA בצד הימני. בנוסף בתרגיל יש הנחה מקלה שכל קו חיבור יוצא מסוף קו חיבור אחר או מאמצע צורה. למען הסר ספק ההנחה מן הסתם לא מתקיימת בנפטון האמיתי.

בתרגיל זה הנכם רשאים להשתמש בפרסר מוכן לקבצי גרבר.

הנחיות הגשה

קובץ התשובות יהיה קובץ טקסטואלי (.txt).

התשובות יהיו קורדינטות הy של מרכזי הפינים בצד של הFPGA השמאלי שאינם מחוברים כשורה. אין צורך בקורדינטת הX כי כולן 0.

נניח שהפינים בקורדינטות (0,0), (0,15000) הם הפינים המנותקים, התשובה תהיה

0 15000

למען הסר ספק, כמות הפינים המנותקים אינה בהכרח 2.

קבצים מצורפים

exc4.txt – crosslink הגרבר של ה

כלים שימושיים:

- :Gerber viewer
- https://sourceforge.net/projects/gerbv/
 - :Gerber format specification Gerber_File_Format_specificatio
- $\frac{https://www.ucamco.com/files/downloads/file/81/The_Gerber_File_Format_specificatio}{n.pdf?adffafd3110e7510d80ec5ba20ac01ff}$
 - פרסר מוכן לגבצי גרבר: Pcb-tools https://pypi.org/project/pcb-tools/

:pcb-tools דוגמא לשימוש ב

נניח אני רוצה לקבל רשימה של כל הצורות, כולל קווים, מקובץ gerber1.txt:

import gerber top=gerber.read("gerber1.txt") result = top.primitives print(result)

1 בגדול לאובייקטים ברשימה יש שדות שמכילים את גודל ומיקום הצורות. מוזמנים להריץ על הפתרון שלכם לתרגילו ולשחק עם שדות האובייקטים שלכם.

<u>הערה: שימו לב pcb-tools עובד בfloat. במידה ותבחרו להתשמש ב pcb-tools עליכם להמיר את יחידות המדידה</u> של התשובה לפורמט המיקומים של קובץ הגרבר-מספר דצימלי שלם.