## Para realizar pruebas y reparaciones en el equipo de cómputo, debes equipar tu lugar de trabajo con:



#### Mesa

Debe de ser amplia para poder colocar instrumentos de medición, herramienta, refacciones y las tarjetas madre que vas a reparar.



### Instrumentos de medición

Ponlos de un solo lado de la mesa. así será más sencillo localizarlos para hacer una medición.



#### Estación de soldado

Colócala del lado opuesto de los instrumentos de medición, con la finalidad de hacer reparaciones y que éstas queden en el centro de la mesa. Si eres diestro, ponla del lado derecho y si eres zurdo, del lado izquierdo. Así evitarás que se crucen los cables.



#### **Conectores eléctricos**

Ubica un multicontacto sobre un costado de la mesa. Conecta los instrumentos de medición y aparatos electrónicos para probarlos. Si tienes problemas con el suministro eléctrico, como picos de voltaje y sobrecorriente, usa un regulador.

# Piezas mecánicas y electrónicas

Colócalas en estantes, separa los componentes electrónicos de los mecánicos y etiquétalos para que sea más fácil buscar una pieza.





