

RELATÓRIO TÉCNICO

Indisponibilidade do Sistema de Registro de Temperatura

Centro Obstétrico e UTI Neonatal — Maternidade (MABH)

Cliente	Smart Hospital / Complexo Hospitalar Municipal Souza Aguiar – HMSA
Unidade	Centro Obstétrico e UTI Neonatal – Maternidade (MABH)
Sistema Afetado	Telemetria de Temperatura (Registro de Temperatura Ambiental)
Período de Indisponibilidade	10/02/2026 — intervalo aproximado das 17:08 às 17:22
Data de Emissão	12/02/2026
Referência	RT-MYIO-2026/003

1. OBJETO

O presente relatório técnico tem por objetivo documentar a ocorrência de indisponibilidade no sistema automatizado de registro de temperatura da unidade Centro Obstétrico e UTI Neonatal – Maternidade (MABH) do Complexo Hospitalar Municipal Souza Aguiar – HMSA, operado pela Smart Hospital, verificada durante a rotina de aferição de temperatura de 10 de fevereiro de 2026.

Especificamente, documenta-se que 4 (quatro) pontos de monitoramento — Centro Obstétrico 01, Centro Obstétrico 02, Centro Obstétrico 03 e UTI Neonatal — não tiveram leitura registrada pelo sistema (N/A) em razão da indisponibilidade momentânea da central de automação MYIO no momento de sua verificação.

Este documento visa fornecer à Smart Hospital os elementos técnicos necessários para justificar, perante o Poder Concedente, a apresentação de dados de medição por leitura de referência (instrumento certificado) referentes aos pontos em que o registro automatizado esteve indisponível.

2. CRONOLOGIA DA OCORRÊNCIA

Data	Evento
10/02/2026	Durante a verificação presencial de rotina dos sensores de temperatura no Complexo Hospitalar, a central de automação MYIO ficou indisponível no intervalo aproximado das 17:08 às 17:22. Nesse intervalo, o sistema deixou de registrar a leitura de 4 pontos de monitoramento, que ficaram sem valor (N/A) na tabela comparativa. Os demais 26 pontos foram registrados normalmente.
10/02/2026	Ao consolidar a tabela comparativa de temperaturas, a equipe técnica identificou os 4 pontos sem registro automatizado — Centro Obst. 01 (17:08), Centro Obst. 02 (17:14), Centro Obst. 03 (17:17) e UTI Neonatal (17:22) — e reportou a ocorrência ao suporte técnico da MYIO.
11/02/2026	A central de automação MYIO foi reestabelecida e o registro automático de temperatura normalizado, com retomada da coleta dos pontos afetados e validação no dashboard MYIO.

3. ANÁLISE TÉCNICA

Diagnóstico da Falha: A análise identificou indisponibilidade momentânea da central de automação MYIO, responsável pela coleta, processamento e transmissão dos dados de telemetria dos sensores de temperatura. Os demais componentes (sensores DS18B20 de campo, fontes de alimentação, interfaces de comunicação e conexões físicas) foram encontrados operacionais.

Causa Raiz: A causa raiz da indisponibilidade não pôde ser determinada de forma conclusiva. As hipóteses técnicas mais prováveis são: a) instabilidade ou surto na rede elétrica do local, afetando momentaneamente o equipamento; b) travamento ou reinício momentâneo do processador da central de automação.

Contextualização: Ressalta-se que a MYIO opera atualmente **200 (duzentas)** centrais de automação do mesmo modelo, distribuídas em diversos clientes e localidades em todo o território nacional, sem qualquer registro de ocorrência similar. Este histórico afasta a hipótese de falha sistêmica ou de projeto, indicando tratar-se de evento isolado e atípico.

Verificação no Local: Conforme evidências apresentadas pela equipe de Manutenção (Anexo II), foi confirmado que os quatro ambientes permaneciam operacionais e dentro dos parâmetros de temperatura durante a verificação, comprovado pelas leituras do termo-higrômetro de referência certificado: Centro Obst. 01 = 19,6 °C; Centro Obst. 02 = 21,8 °C; Centro Obst. 03 = 21,2 °C; e UTI Neonatal = 21,5 °C. A falha era, portanto, exclusivamente no equipamento de coleta e transmissão de dados (central de automação MYIO), não nos sensores de campo nem na condição térmica dos ambientes monitorados.

4. AÇÃO CORRETIVA

Em 11 de fevereiro de 2026, a equipe da MYIO reestabeleceu a central de automação e normalizou o registro automático de temperatura, com a devida reconfiguração e teste.

Após a normalização, o sistema de telemetria de temperatura foi validado em campo, confirmando-se a retomada da coleta automática de dados dos pontos afetados e a correta geração dos registros no dashboard MYIO (dashboard.myio-bas.com).

5. IMPACTO E MEDIÇÃO ALTERNATIVA

Pontos sem registro automatizado: Centro Obst. 01, Centro Obst. 02, Centro Obst. 03 e UTI Neonatal, no intervalo aproximado das 17:08 às 17:22 de 10/02/2026, conforme tabela abaixo.

Ponto de monitoramento	Horário	Temp. Referência	Registro Myio
Centro Obst. 01	17:08	19,6 °C	N/A (sem registro)
Centro Obst. 02	17:14	21,8 °C	N/A (sem registro)
Centro Obst. 03	17:17	21,2 °C	N/A (sem registro)
UTI Neonatal	17:22	21,5 °C	N/A (sem registro)

Durante a indisponibilidade do registro automatizado, os ambientes permaneceram plenamente operacionais e dentro dos parâmetros de temperatura, conforme evidências fotográficas produzidas pela própria equipe de Manutenção da Smart Hospital. As leituras destes pontos foram obtidas por meio de instrumento de referência certificado (termo-higrômetro), em conformidade com os procedimentos operacionais aplicáveis.

A MYIO atesta que a indisponibilidade dos registros automatizados decorreu exclusivamente de falha momentânea em equipamento de sua responsabilidade (central de automação/telemetria), não havendo qualquer relação com a condição térmica dos ambientes monitorados, que permaneceu adequada durante todo o período.

6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Documento	Descrição
Anexo I	Tabela comparativa de temperaturas (verificação de 10/02/2026) evidenciando os 4 pontos sem leitura automatizada — Centro Obst. 01, 02, 03 e UTI Neonatal com registro N/A.
Anexo II	Registro fotográfico da verificação presencial, com as leituras do termo-higrômetro de referência certificado dos quatro ambientes, comprovando que estavam operacionais e dentro dos parâmetros de temperatura.

7. CONCLUSÃO

A indisponibilidade dos registros automatizados de temperatura dos quatro pontos (Centro Obst. 01, 02, 03 e UTI Neonatal), verificada em 10/02/2026, decorreu de falha isolada e momentânea na central de automação MYIO, evento atípico e sem precedentes no parque instalado da empresa.

A falha foi prontamente identificada, diagnosticada e corrigida com o reestabelecimento do equipamento, restabelecendo-se a operação normal do sistema em 11/02/2026.

Cabe à equipe técnica da Smart Hospital a responsabilidade sobre os dados de medição de referência coletados nos pontos durante a indisponibilidade do registro automatizado, bem como sobre a validação de seus procedimentos de coleta. A MYIO limita-se a atestar que os ambientes monitorados permaneceram dentro dos parâmetros de temperatura durante o período, conforme evidências documentais apresentadas pela própria equipe do hospital.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2026.



MYIO Automação Ltda.
Diretoria Técnica

ANEXOS

ANEXO I – Pontos sem Registro Automatizado (Tabela Comparativa)

Extrato da tabela comparativa de temperaturas da verificação de 10/02/2026, evidenciando os quatro pontos com registro Myio indisponível (N/A): Centro Obst. 01, Centro Obst. 02, Centro Obst. 03 e UTI Neonatal.

Centro Obst. 01	17:08	19.6	N/A
Centro Obst. 02	17:14	21.8	N/A
Centro Obst. 03	17:17	21.2	N/A
UTI Neonatal	17:22	21.5	N/A

Anexo I — Pontos Centro Obst. 01, 02, 03 e UTI Neonatal com registro Myio = N/A na tabela comparativa.

ANEXO II – Evidências da Verificação Presencial (Leituras de Referência)

Registro fotográfico produzido durante a verificação presencial, com as leituras do termo-higrômetro de referência certificado dos quatro ambientes, comprovando que se encontravam operacionais e dentro dos parâmetros de temperatura no momento da ocorrência.



Centro Obst. 01

Hora: 17:08 | Ref: 19.6°C



Centro Obst. 02

Hora: 17:14 | Ref: 21.8°C



Centro Obst. 03

Hora: 17:17 | Ref: 21.2°C



UTI Neonatal

Hora: 17:22 | Ref: 21.5°C