فاز دوم پروژه کنترل خطی

نزدیک شدن به محور

۱. مدل سازی پارامتری

$$J_1 \ddot{\theta}_1 = \tau - k_{eq}(\theta_1 - \theta_2)$$

$$J_2 \ddot{\theta}_2 = k_{eq}(\theta_1 - \theta_2)$$

$$k_{eq} = 23$$

۲. خصوصیات سیستم خطی‌سازی شده در فضای فرکانسی

$$G_1(s) = \frac{\theta_1(s)}{\tau(s)} = \frac{5s^2 + 230}{s^4 + 161s^2}$$

Zeros @ $\pm j6.782$

Poles @ $0, 0, \pm j\,12.689$

$$G_2(s) = \frac{\theta_2(s)}{\tau(s)} = \frac{230}{s^4 + 161s^2}$$

$$G_1(j\omega) = \frac{5(j\omega)^2 + 230}{(j\omega)^4 + 161(j\omega)^2} = \frac{-5\omega^2 + 230}{\omega^4 - 161\omega^2}$$


$$G_2(j\omega) = \frac{230}{\omega^4 - 161\omega^2}$$

فرکانس پاد رزونانس (صفرها):

$$\omega_{ar} = \sqrt{\frac{230}{5}} = 6.782 \ \frac{rad}{s}$$

فرکانس رزونانس (قطب‌ها):

$$\omega_r = \sqrt{161} = 12.69 \ \frac{rad}{s}$$



در حد فرکانس 0 اختلاف سمت پایه‌ها درست $180°$ است.

۲,۲- فرکانس رزونانس خود را به صورت یک دره نشان می دهد. زیرا اندازه به شدت در مقابل افت می کند.

$$\omega_z = \sqrt{\frac{k_{eq}}{J_2}} = \sqrt{\frac{23}{0.5}} = 6.78 \frac{rad}{s}$$

در این فرکانس نوسان J_2 موجب یک تشدید می شود که دقیقاً کشتاور موتور را خنثی می کند و باعث می شود، شفت موتور حرکت نکند.

فرکانس پادرزونانس به صورت یک تپه ظاهر می شود. در اینجا اندازه به بی نهایت می رود. در این فرکانس، انرژی بین انرژی جنبشی J_1 و پتانسیل فنر جابجا می شود.

$$\omega_p = \sqrt{\frac{k_{eq}(J_1 + J_2)}{J_1 J_2}} = \sqrt{\frac{23(0.7)}{0.1}} = \sqrt{161} = 12.68$$

۲،۳. فرکانس پادرزونانس: فاز $+180^\circ$ در اینجا پیش می‌کند. صفرهای روی محور موهومی هستند.
پس 180° به بالا پیش می‌کند.

فرکانس رزونانس: فاز -180° پیش می‌کند. زیرا قطب‌ها (یک جفت قطب) روی محور موهومی هستند.

سه قضیه فرکانسی در این بازه بسیار کلیدی است و حاشیه پایداری را بسیار حساس می‌کند.

می‌توان با اضافه کردن یک فیلتر notch، قطب‌های رزونانسی سیستم را خنثی کرد و پاسخ را نرم‌تر کرد.

$$N(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z \omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_p \omega_n s + \omega_n^2}$$

۲،۴. اضافه کردن یک صفر پایدار باعث می‌شود فاز مثبت اضافه می‌کند.
شیب نمودار اندازه با $+20\,dB/dec$ اضافه می‌کند (بعد از ω_z)


نمودار بود اطلیه، phase margin 0° درجه لازم زیاد در فرکانس‌های زیاد فاز -180° است با اضافه کردن صفر پایدار، فاز مثبت به نمودار اضافه می‌شود.

$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega}{Z}\right)$

φ به خاز اضافه می‌شود.

فیدبک فاز در منطقه -180 سیر. سیر

PM به شدت افزایش می‌یابد.




..... خاز بعد از صفر پایدار

۲،۵. کنترل کننده فاز ۱ : $K_P = 1.5 \quad K_D = 7$

$$\mathcal{L}(s) = \frac{(7s + 1.5)(0.5s^2 + 23)}{s^2(0.1s^2 + 16.1)}$$

عکس بود:



فوکانس پایین :

با $+40\frac{dB}{dec}$ شروع می‌شود زیرا در مخرج در $s=0$ داریم.

فاز $+180°$ شروع می‌شود در دیاگرام مقابل $+180°$ است که خطاست)

کنترل کننده: کنترل کننده‌ی صفر در $\frac{-1}{T_D} = -2.5$ تولید می‌کند. در این فرکانس فاز به سمت -90° (270°) می‌رود و اندازه به سمت $-20dB$ می‌رود.

حدود زرد فاز ($6 \sim \frac{Rad}{s}$): فرکانس‌های پایین‌تر از زرد فاز هنوز در ناحیه‌ی کاملاً مشخص هستند.

سیستم با وجود کنترلر فاز در حدود -90° است که بسیار پایین‌تر از -180° است و PM به شدت بزرگ است ($+90^\circ$)

کنترل کننده انتخابی مناسب بوده

۳. طراحی جبران ساز Notch + Lead

۳,۱.

$$N(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z \omega_0 s + \omega_0^2}{s^2 + 2\zeta_p \omega_0 s + \omega_0^2}$$

در صورت پروژه گفته شده $\omega_0 = \omega_{ar}$، اما به دلیل اینکه سیستم در فرکانس ω_n در حالت بود، peak در فرکانس ω_0 داریم این فرکانس قرار دارم تا این peak را بیشتر کند و هر چه بالا برود بدون اینکه پایداری از بین برود.

برای ζ_z یک مقدار کوچک انتخاب می‌کنیم تا peak را از بین ببرد اما مقدار بزرگتری برای ζ_p انتخاب می‌کنیم تا نقطه تنظیم smooth تر باشد.

$$\zeta_z = 0.1 \qquad \zeta_p = 0.7$$

$$N(s) = \frac{s^2 + 2.54s + 161}{s^2 + 17.765s + 161}$$

طراحی $C_{lead}(s)$

$PM > 45^\circ \Rightarrow \varphi = -135^\circ$

بجز اضافه شدن نیلهٔ notch سیستم مانند $\frac{1}{s^2}$ در فرکانس گیر کوپیک عمل می‌کند، فاز -180° است.

$\varphi_{max} = 45 - (-180) + 15 = 60 \sim 65$

پس به حداقل 45° فاز نیاز داریم پس با احتساب حاشیه:

$$\alpha = \frac{1-\sin(65^\circ)}{1+\sin(65^\circ)} = \frac{1-0.906}{1+0.906} = 0.049 \approx 0.04$$

برای اینکه مطمئن باشیم سیستم پایدار است، فاصله w_c از w_{res} حفظ می‌کنیم

$$w_c < w_{res} \Rightarrow w_c < \frac{w_{res}}{3} = 4.2 \frac{rad}{s} \Rightarrow w_c = 4 \frac{rad}{s}$$

$$w_z = 2 w_c \sqrt{\alpha} = 4 \times \sqrt{0.04} = 4 \times 0.2 = 0.8 \frac{rad}{s}$$

$$w_p = \frac{w_c}{\sqrt{\alpha}} = \frac{4}{\sqrt{0.04}} = 20 \frac{rad}{s}$$

محاسبه بهره: شرط اندازه: $|C_{lead}(jw_c)|\,|N(jw_c)|\,|G(jw_c)| = 1$


$$|G(4j)| = \frac{1}{0.7 \times 4^2} = 0.089$$

$|N(4j)| \rightsquigarrow |N(4j)| \simeq 1$ پس از w_c نصف داریم پس

$$|C_{lead}(4j)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = 5$$

$$k_{total} \times 0.065 \times 1 \times 5 = 1$$

$$k = 3.07 \rightsquigarrow \underline{\underline{3.5}}$$




۳،۲ - پاسخ پله با استفاده از نرم‌افزار matlab رسم شد.

زودنباش سایرین شد، پس سیستم سیدسریع‌تر از قبل نشست می‌کند.

$t_{S\,2\%} = 1.78s$

$M_p = 16\%$



۳،۳. کنترل کننده بخش قبل:

کنترل کننده این بخش:

$t_{s\ 2\%} = 2.72\,s$


$M_p = 23.17\%$

$t_{s\ 2\%} = 1.78\,s$


$M_p = 16\%$

۴. اعتبارسنجی غیر خطی

۱،۴. پاسخ با تقریب رسم شده



۲،۴. در هر دو مدل خطی و غیر خطی، توانسته به خوبی سیستم را در حالت پایدار است.



تقریبا پاسخ سیستم خطی و غیر خطی بر هم منطبق است.

۳/۴. صفحه ناحیه فرکانس رزونانس را حبس می‌کند. بدون این صفحه یک پیک بسیار بزرگ در این فرکانس وجود داشت که باعث می‌شد عملی سیستم بسیار کم شود و سیستم ناپایدار باشد.

ζ میزان دمپینگ حضور را تعیین می‌کند. هرچه کوچکتر باشد، حضور بیشتر خواهد بود.

ω_p میزان فرکانس رزونانس را تعیین می‌کند. ω_p بزرگتر باعث می‌شود سیستم زودتر از فرکانس رزونانس بگذرد و phase lag محدود شود.

$\phi_{des} \uparrow \rightsquigarrow PM \uparrow \longrightarrow t_{rise} \uparrow$ (سیستم کندتر) $\longrightarrow M_p \downarrow$

۴/۴. برای افزایش ϕ_{des} باید فاصله صفر و قطب را زیاد کنیم. این سیستم کندتر و پایدارتر می‌شود.


$K \uparrow \longrightarrow PM \downarrow \longrightarrow t_{rise} \downarrow$ (سریعتر) $\longrightarrow M_p \uparrow$


با K افزایش پیدا می‌کند سیستم سریعتر می‌شود اما اگر PM کم شود overshoot زیاد شده و نوسانات سیستم زیاد می‌شود.


۵. دفع اغتشاش بار

عکس خواسته شده در تکلیف رسم شده و maximum deviation و recovery time برای آن نوشته شده.

در کل در تمام پارامترها و در هر دو مدل خطی و غیر خطی کنترل کننده به خوبی عمل کرده و به حالت پایدار در زمان مناسب رسیدیم. overshoot زیاد نداریم.




Applied Disturbance Profile
Torque (Nm)
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5


Disturbance Rejection Response
Disturbance Metrics
Linear Model:
Max Deviation: 0.1335 rad
Recovery Time: 4.842 s
Nonlinear Model:
Max Deviation: 0.1454 rad
Recovery Time: 4.754 s
Linear
Nonlinear
θ1 Deviation (rad)
Time (s)
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5