## JD51 器件清单

器件名	型号	个数	  注
红外传感器	1833	1 3	14
温度传感器	18B20	1	
51 单片机	SST89E58RD	1	已写入测试程序
74HC573	33169E36KD		[1] [1] [2] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4
		1	
MAX232	26448	1	
4位 LCD	3641B	1	
排阻	470*8	1	
I pp	10k*8	1	
电阻	470	6	
	10k	5	
	1.5k	1	
三极管	8550	5	
发光二极管	LED	9	红4个,绿3个,黄2个
按键		5	
电容	104	1	瓷片电容
	22pF	2	瓷片电容
	1uF	4	电解电容,PCB 板上印的是 0.1uF
	10uF	1	电解电容
	100uF	1	电解电容
晶振	11.0592	1	
蜂鸣器		1	
电源开关		1	
圆孔电源座		1	
串口(母)	DB9	1	
miniUSB 头		1	
铜柱螺母		4	
排针		1	
跳线冒		1	
排座		1	
二极管		1	
PCB 板		1	
USB 电源线		1	
USB-RS232 线		1	
红外遥控器		1	
芯片座	DIP40	1	
-371/王	DIP20	1	
	DIP16	1	
	DILIO	1	
整套器件成本	60 元		

## 焊接说明以及注意事项

- 1. 按照 PCB 上标记的元器件型号焊接即可,需要注意发光二极管,电解电容,蜂鸣器,温度传感器,红外传感器的极性和方向,不能焊反了。按照实物照片焊接即可。特别注意 LED 灯的方向,PCB 板上方的管脚控接 LED 的正极(脚长的一根)。
- 2. 芯片安装时一定要注意方向,否则很可能烧坏芯片。
- 3. 焊接完成后上电即可显示测试程序,51芯片内已经烧写了测试程序。
- 4. 电视遥控器是做红外传感器实验用的,平时没有作用。
- 5. 实物图如下,应按照其样式焊接。(LED 灯的顺序最好与样板一致,以便作交通灯实验)





