일탈 보고서 FX-DV-014 (가상)

[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관. 2026-03-18 R-205에서 배치 FX-B-0123 배양 중 차압이 6 Pa로 떨어졌다(기준은 배치도 참조). 원인은 AL-1 에어락 문 동시 개방. 첨부 2쪽은 당시 온도 기록 스캔이다.

온도·차압 기록 (스캔)

시각	온도(°C)	차압(Pa)
10:00	36.5	15
10:05	36.5	15
10:10	36.5	15
10:15	36.5	15
10:20	36.6	6
10:25	36.6	6
10:30	36.5	15
10:35	36.5	15
10:40	36.5	15
10:45	36.5	15
10:50	36.5	15
10:55	36.5	15