일일 충돌 위험 보고서 - 2026-05-10

1. 요약

총 2건의 충돌 위험 이벤트가 감지되었으며, 위험 등급은 높음 1건, 중간 1건으로 분포되었습니다. 주요 반복 장애물은 트럭(2건)으로 확인되었으며, 이에 대한 즉각적인 현장 점검 및 안전 조치 강구가 필요합니다.

2. 위험 등급 분포

총 이벤트	High	Medium	Low
2	1	1	0

3. 핵심 지표

위험 비율	최고 위험도	최단 거리	최단 TTC
50%	70.00%	0.98 m	1.10 s

4. 주요 장애물

장애물	발생 건수
truck	2

5. 핵심 케이스

Time	Level	Risk	Obstacle	Distance	TTC
2026-03-30 18:12:39	High	70%	truck	0.98 m	1.10 s
2026-03-30 18:12:40	Medium	40%	truck	4.00 m	-

1. 2026-03-30 18:12:39: 최고 위험 등급(High)이며, 위험 점수 70%, 대표 거리 0.98m, TTC 1.10s로 매우 높은 충돌 위험이 예상됩니다.

2. 2026-03-30 18:12:40: 중간 위험 등급(Medium)이며, 위험 점수 40%, 대표 거리 4.00m로 잠재적 위험이 있습니다. 동일 맥락 반복 발생했습니다.

6. 증거 스냅샷



2026-03-30 18:12:39 / High / truck

2026-03-30 18:12:40 / Medium / truck

7. 위험 패턴

- 총 2건의 충돌 위험 이벤트에서 트럭이 주요 장애물로 2회 반복 출현했습니다. 특히 1건은 '높음' 위험 등급으로, 동일한 작업 맥락에서 반복 발생한 점을 고려할 때, 트럭 운행 경로 및 작업자 상호작용 지점에 대한 면밀한 분석이 요구됩니다.

8. 개선 조치

- 최고 위험 등급(High) 케이스를 우선적으로 검토하고, 스냅샷과 현장 비교를 통해 구체적인 위험 요소를 식별합니다.
- 트럭 관련 반복 충돌 지점의 이동 경로, 장애물 배치, 감지 구역을 재조정하여 충분한 안전 거리를 확보합니다.
- 높음 등급 이벤트 발생 시, 해당 작업 재개 전 즉각적인 안전 검토를 실시하고 관련 작업자에게 재교육을 시행합니다.
- 트럭과의 상호작용이 빈번한 구역에 시각적 경고 및 필요시 물리적 분리 통제 장치를 설치하여 작업자 인식을 제고합니다.