

# Análise técnica: riscos, impasses e verificações

Leitura crítica do conjunto. Separa risco de custo, risco técnico e impasse — a decisão que trava serviço se não for respondida antes de começar.

18 pontos · 3 impasses

orientação de escopo, não laudo

## REGISTRO DE RISCO — CONJUNTO DO PROJETO

| ID | Disciplina | Ponto                                                                       | Grau       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| E1 | Estrutura  | Piscina de 5,76 m² sobre a sala, em laje que a D07 vai expor                | IMPASSE    |
| E2 | Estrutura  | Condição real da laje só aparece depois do forro sair — P03 é escopo aberto | ATENÇÃO    |
| E3 | Estrutura  | Toda fixação de trilho, perfilado e evaporadora fura estrutura              | ACOMPANHAR |
| H1 | Hidráulica | Rebaixo do banheiro: caimento do esgoto contra a cota única                 | IMPASSE    |
| H2 | Hidráulica | Sem degrau, a contenção passa a ser caimento e ralo linear                  | ATENÇÃO    |
| H3 | Hidráulica | D04 pode abrir shaft de prumada — prumada é do condomínio                   | ATENÇÃO    |
| H4 | Hidráulica | Pressão e água quente não levantadas; o chuveiro depende delas              | ACOMPANHAR |
| L1 | Elétrica   | Folha da porta de entrada varre o quadro de distribuição                    | IMPASSE    |
| L2 | Elétrica   | Condensadora existente: modelo e nº de evaporadoras desconhecidos           | ATENÇÃO    |
| L3 | Elétrica   | Demanda nova sobre instalação de 17 anos — quadro e ramal a dimensionar     | ATENÇÃO    |
| L4 | Elétrica   | Faixa de 1,00 m a leste do vão da porta de correr é reservada               | ACOMPANHAR |
| A1 | Acabamento | Monolítico de 56,50 m² não existe sem junta de movimentação                 | ATENÇÃO    |
| A2 | Acabamento | Cumarú sobre contrapiso de 17 anos: umidade e folga de movimentação         | ACOMPANHAR |
| A3 | Acabamento | P06 pode não bastar: contrapiso trincado pede autonivelante                 | ACOMPANHAR |
| C1 | Condomínio | Rota de descarte da coifa pode não existir                                  | IMPASSE    |
| C2 | Condomínio | Exaustor do banheiro: mesma pergunta de rota e fachada                      | ATENÇÃO    |
| D1 | Documento  | Dois séries numeradas / 08 circulando — resolvido nesta emissão             | ACOMPANHAR |
| D2 | Documento  | Altura de parede informada como 1,62 / 1,42 é impossível com janela de 1,63 | ATENÇÃO    |

### A piscina é o item que merece a primeira visita técnica.

São 5,76 m² de lâmina sobre a sala. Enquanto havia forro, qualquer infiltração ficava escondida; com a laje aparente, mancha e eflorescência passam a ser o acabamento. Antes de assumir concreto à vista na sala, pedir ao condomínio o projeto estrutural e a data da última impermeabilização da piscina, e inspecionar a face inferior logo após a D07.

### A escada aberta contamina a conta de ar.

Os dois pavimentos trocam ar livremente, então dimensionar o MainFloor isolado é otimista. É por isso que a seleção vai pela coluna base sol, e ainda assim com ressalva.

### Nada aqui é laudo.

É leitura de projeto sobre levantamento digital, sem vistoria, sem ensaio e sem acesso aos projetos do edifício. Os ensaios E01 e E02 respondem a condição das instalações; a laje, a piscina e o esgoto pedem engenheiro em campo. Esta folha diz o que perguntar e quando — não substitui quem responde.

## OS TRÊS IMPASSES

Cada um trava um serviço. Nenhum se resolve no desenho — os três pedem campo ou terceiro.

### H1 O rebaixo do banheiro contra a cota única

A D03 retira piso, base e rebaixo até a laje, e a P05 manda o banheiro voltar na cota da casa. O esgoto mora nesse rebaixo. Ao subir o piso, impermeabilização, regularização com caimento e piso acabado têm de caber entre a laje e a cota única — e o esgoto tem de manter queda até a prumada. Sobre 2,64 m, 1% de caimento já consome 2,6 cm. Se o rebaixo for raso, ou a cota única cai, ou o caimento cai. Não dá para ter os dois. **PORTÃO: medir o desnível real e a cota de saída do esgoto no dia seguinte à D03,** antes de comprar impermeabilizante, piso ou ralo.

### L1 A porta de entrada varre o quadro

O quadro fica junto à porta, no início da extensão da cozinha. Com 1,00 m de vão, a folha tem 1,00 m de raio e passa sobre ele. A NBR 5410 exige acesso livre e permanente ao quadro. São três saídas, e todas custam: deslocar o quadro, reduzir a folha, ou inverter o giro. **PORTÃO: decidir antes da IN1, porque todo o traçado embutido sai dali.**

### C1 A coifa pode não ter para onde descarregar

A vazão de 279,8 m³/h pressupõe duto próprio até uma saída permitida. Se o condomínio não tiver shaft de cozinha nem autorizar furo de fachada, a coifa vira recirculação com carvão ativado — e aí a conta de vazão não vale mais, o filtro vira manutenção periódica e a cozinha integrada passa a conviver com o odor. **PORTÃO: consultar o condomínio antes de escolher a coifa e antes de fechar a marcenaria.**