

에러코드 16

relay5 error

구분	배터리 에러
중요도	중
확인 차량	FBA36-003925
발생 일시	2026-08-03 08:06

에러 안내

배터리 에러 목록에서 확인된 relay5 error입니다.

조치 정보

캡처된 상세 데이터에는 별도 조치 방법이 등록되어 있지 않습니다. 배터리 상태와 에러코드를 확인한 후 공식 정비 절차에 따라 점검해 주세요.

본 문서는 현재 로컬 화면에 수집된 에러 데이터로 구성된 안내서입니다. 조치 방법이 운영 API에서 제공되면 동일한 PDF 버튼에 공식 매뉴얼을 연결합니다.