Tipos de movimientos y mecanismos, y consejos de su modelado

<u>Cristian González García</u> <u>gonzalezcristian@uniovi.es</u>

Basado en el material original de Jordán Pascual Espada

v 1.3 Octubre 2021


Introducción


- **Diferentes mecanismos móviles** que se suelen utilizar en el prototipado con impresoras 3D
 - Movimiento directo, Excéntrica biela, Correa y piñón, Varilla roscada, Mecanismo de cremallera, Engranajes
 - **Ejemplos de mecanismos**, sistemas y otros productos comerciales similares
- Librerías de OpenScad útiles
- o Consideraciones para el modelado en 3D

Movimiento directo

Movimiento directo I

- o La pieza está unida al motor
- o Al moverse el motor, la pieza se mueve de igual forma





Movimiento directo II

o Pieza que aprovecha el brazo original del motor (recomendado)



Movimiento directo III

- Atornillar las **piezas directamente al motor no** es muy **recomendable**
 - La cabeza del motor tiene unos dientes muy finos que agarran perfectamente el brazo
 - De estropear, se estropea el brazo, no el agarre del motor





- o Difícil conseguir la precisión de impresión para que una pieza encaje en esa cabeza
 - o Posible resultado: la cabeza gira y la pieza patina
 - Sobre todo si la pieza tiene peso o presión





Anclaje I – Brazo

o Aprovechando el brazo (recto) original del motor










Anclaje II – Tornillos

• Aprovechando el brazo (tornillos) original del motor










Diseño de piezas I

o Las piezas se pueden diseñar de forma casi directa







o Teniendo en cuenta

- o Dimensiones del servomotor (tamaño de la caja + cables, ejes, etc.)
- El servomotor debe estar bien fijado (presión o tornillos)
- o Integración con los brazos del motor









Diseño de piezas II

o Teniendo en cuenta


- o Potencia del motor: ¿Va a ser capaz de mover el peso de sus propias piezas? (Caso del brazo robot)
- Ángulo de giro suficiente para la funcionalidad (180°, 360°, ...)




Este servo tiene que mover el peso de casi todo el robot

Excéntrica - biela

Excéntrica-Biela I



- o Transforma un movimiento circular en una translación lineal, o viceversa
- o El brazo se une a otra pieza mediante un elemento rígido, por ejemplo una varilla
 - o El movimiento del motor traslada la pieza
 - Giro continuo o varias posiciones




Ejemplo Pinza I





Similar en https://www.thingiverse.com/thing:33774/




Ejemplo Pinza II




Correa y piñón

Correas dentadas I


- o El mecanismo se conoce como transmisión por poleas dentadas / piñón
- o Son utilizadas comúnmente para
 - Mover otras poleas
 - o Mover un elemento conectado a la cinta





Correas dentadas II

- o Mantienen la exactitud en la relación de transmisión
- Evitan que patine
 - Problema habitual de las no dentadas cuando necesitan mucha fuerza
- Diferentes especificaciones
 - T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10, etc.
 - Simple o doble, largo, etc.
 - Materiales: poliuretano, etc.
- Especificaciones completas y usos



DENTADOSIMPLE"S"




Correa dentada T5

- http://masanes.com/data/eshop/masanes/uploads/docs/componentes-y-accesorios/correas/correas-dentadas.pdf?1442343066
- https://www.dinamica.net/wp-content/uploads/_documents/en/SIT-Timing-belts.pdf
- https://www.rodaunion.es/media/imagenes/Catalogos/Transmision/Optibelt/Manual%20tec_nico%20correas%20trapeciales.pdf

Diseño e impresión de correas dentadas

- Especificaciones de diseño simples
- Librerías OpenScad
 - http://www.thingiverse.com/thing:6800
- Material elástico como FilaFlex
- o Puede resultar más cómodo comprarlas
 - o Diferente material, resistencia, tiempo de impresión, calidad de la impresión, etc.





Rueda dentadas para correas

- Características
 - o Número de dientes, tipo de correa, paso, ancho de la polea, borde, etc.
- o La cabeza evita que la correa se salga debido al borde
- Se suelen atornillar para ajustarlas al eje (aunque existen otros tipos)











Diseño e impresión de poleas dentadas para correas l


- Muchas librerías OpenScad
 - http://www.thingiverse.com/thing:60433
- Especificamos
 - Número de dientes: 10 (con esto calcula el diámetro).
 - Tipo de correa: T2.5, T5, ...
 - Tipo de tornillo para la fijación: M3, ...
 - o Otras: altura, diámetro de la base, etc.











Diseño e impresión de poleas dentadas para correas II



Correas dentadas


- o Funcionan como un sistema de poleas, pero son más resistentes al esfuerzo
- o Los dientes evitan que la correa patine, y mantienen la relación de transmisión
- o El tamaño de las poleas también aplica multiplicadores / reductores de velocidad
- Muy empleado en actuadores lineales en cualquier eje (X, Y, Z)
 - o Moviendo un elemento conectado a la cinta



Ejemplo I – Actuador lineal básico (correa + raíl tubo)

• https://youtu.be/hGCxUjjvIBk

Vídeo




Ejemplo II – Actuador lineal impresora 3D




http://www.thingiverse.com/thing:514582

Unión de los tubos

- o La unión directa del modelo al tubo no es optima
- o Utilizan rodamientos lineales (baja fricción)







Mini actuador lineal impresora 3D

https://youtu.be/wONTvwHLHql


Vídeo






http://www.thingiverse.com/thing:359068

Actuador lineal en impresoras 3D





http://www.thingiverse.com/thing:514582

Cámara motorizada con Arduino

https://youtu.be/1ki-vVdqjng

Vídeo



Mini actuador lineal (correa + raíl cuadrado)

- o Después veremos como se combina en un GIF
- https://youtu.be/eCrlogUuNPA

Vídeo



https://www.thingiverse.com/thing:69004



Or search Vevox in the app store

ID: 127-713-930







Join: **vevox.app** ID: **127-713-930**

¿Qué hay que tener en cuenta para articular una pieza?

Vote for up to 2 choices

1. Atornillarla directamente al eje del motor

11.11%

√ 2. Potencia del motor para mover el peso de su articulación

88.89%

Ja movilidad de la articulación (grados, posibles obstáculos)

97.22%

4. No utilizar brazos del servomotor, pues se pueden romper 0%

(% = Percentage of Voters)

¿Qué sistemas de seguridad en la construcción de los mecanismos podemos utilizar?


Vote for up to 3 choices



Varilla roscada

Varilla roscada

- Varilla roscada, poste o roscado
- Misma especificación que los tornillos
 - o M3, M4, etc.
 - https://tornillos.enlinea.plus/especificaciones-tornillos/
- Se pueden utilizar para transmitir movimiento lineal




Diseño e impresión de varillas roscadas y tuercas

- Librerías OpenScad
 - http://www.thingiverse.com/thing:311031
- Especificamos
 - Tipo de rosca 8 (8mm diámetro -> M8), largo 16 mm
- o No suele ser recomendable imprimir estas pieza
 - o Posibles problemas de precisión
 - o Largo de la pieza
 - Lijarla


324	thread_out(8, 20); // Rosca del tornillo M8	₽
	15mm de largo	
325	<pre>thread_out_centre(8, 20); // Cilindro</pre>	₽
	interior de la rosca	





Ejemplo de uso

- o El motor gira la varilla roscada
 - o Directamente, por medio de engranajes, etc.
- o Un elemento con tuerca se conecta a la varilla
- Se bloquea el giro de la tuerca
 - o Para que no gire sobre si misma
- Giro del motor
 - Se enrosca avanza
 - Se desenrosca retrocede
- o Construcción de actuadores lineales X,Y, Z



Actuador lineal (Varilla roscada + raíl tubo)

https://youtu.be/c5EvLZAwPVc

Vídeo



Actuadores lineales

https://youtu.be/3CBlpuS8vao





Ejemplo de uso de la varilla roscada

- Actuador lineal
- Buen nivel de precisión






http://www.thingiverse.com/thing:570158

http://www.thingiverse.com/thing:549983

Tornillo sin fin o tornillo infinito I

- o Transmite el movimiento entre ejes perpendiculares
- Mezcla un tornillo sin fin y un engranaje circular
 - o El giro del tornillo mueve la polea, o viceversa


Vídeo



https://youtu.be/tHC8TtmQfes

Tornillo sin fin o tornillo infinito II

https://youtu.be/gZ7W4M-OSXI




http://www.thingiverse.com/thing:45103


Mecanismo de cremallera

Cremallera

- o Polea dentada (piñón) + barra dentada (cremallera)
- o Transforma el movimiento de rotación en lineal



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Rack and pinion animation.aif



http://www.thingiverse.com/thing:896781


Ejemplo – Cerradura de puerta motorizada



http://www.thingiverse.com/thing:465349

Ejemplo – Pinzas para grúa


• Pinza para brazo robot: doble cremallera



Partes móviles

- o La parte móvil puede ser
 - o El bloque de la cremallera

• El bloque del piñón



Actuador lineal comercial con cremallera

- Diferentes combinaciones
 - Dos cremalleras
 - o Piñón móvil, cremallera móvil
 - Otros
- https://youtu.be/-G-Spa110D8?t=6
- https://youtu.be/HsWtYm_z3po?t=8
- https://youtu.be/6HF5eB1Yji4?t=5

Vídeo






Engranajes

Engranajes

Son rueda con dientes








- o Con cambios de velocidad, potencia o dirección
- o Los dientes de los engranajes transmiten el movimiento sin deslizamiento


https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje#/media/Archivo:Gears_large.jpg



Transmisión de movimiento

ullet Engranaje M (motriz) y \subset (Conducido) giran en sentido contrario








https://upload.wikimedia.org/wikiped a/commons/1/14/Gears animation.ai


- La relación de transmisión es
 - Z: número de dientes
 - o Zc: dientes de entrada
 - o Zm: dientes de salida
 - o 24 / 8 = 3
 - 3 vueltas del engranaje M produce 1 en C
 - o Cambiando la motriz sería 1 vuelta en C produce 3 en M
- o Aumento de la velocidad -> reducción de la potencia
- o Aumento de la potencia -> reducción de la velocidad

OpenScad

- https://www.thingiverse.com/thing:268787
 - Nueva versión en: https://www.thingiverse.com/thing:3022677
- Permite **definir**
 - o height: alto del engranaje
 - type: tipo de engranaje
 - Spur normal, Cog 2D, Double/Single Helix, con hélice, etc.
 - o teeth: número de dientes
 - o Calcula el diámetro del engranaje en función del nº de dientes
 - o Todos los engranajes creados con la librería son interoperables
 - o hole: incluir eje
 - o holeSize: radio del eje
 - No confundir con el diámetro










Algunos tipos de engranajes cilíndricos I

- Dientes rectos
- Dientes helicoidales
 - o Similares a los rectos, pero con un ángulo de inclinación



https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje#/media/Archivo:Anim engrenages helicoidaux.gif









https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje#/media/Archivo:Helical_Gears.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herringbone_gears_(Bentley, Sketches of Engine and Machine_Details).jpg

Algunos tipos de engranajes cilíndricos II

- Doble helicoidales
- Cónicos
 - Con dientes rectos o helicoidales
- Librería: https://www.thingiverse.com/thing:2085










https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Engranaj e_c%C3%B3nico, Nymphenburg, M%C3%BAnich, Alemania3.JPG

Según la dirección en la que transmiten el movimiento l

- Ejes paralelos
 - La colocación más simple





Según la dirección en la que transmiten el movimiento II

- o Helicoidales en ejes cruzados o perpendiculares
 - o El movimiento cambia de eje








Según la dirección en la que transmiten el movimiento III


- o Cónicos en ejes cruzados o perpendiculares
 - De dientes rectos o helicoidales






Ejemplo 1 – Pinzas








Ejemplo 2 – Pinzas



http://www.thingiverse.com/thing:715525




http://www.thingiverse.com/thing:7109


https://youtu.be/-3I8IXD45wl

Vídeo

Resumen

- Útil para
 - Transmitir movimiento
 - Modificar velocidades, direcciones o potencia
- o Deben fijarse al motor de una forma adecuada
 - o Transmitir la fuerza correctamente
 - Evitar que patine





Vídeo con diferentes movimientos y mecanismos


https://youtu.be/n9nq3p6rNZg



Consideraciones de modelado

Modelo

- Nuestro objetivo es modelar prototipos funcionales, no productos duraderos
 - Salvo que usemos materiales muy resistentes (metal)
 - O sean piezas con poco desgaste





Recomendaciones OpenScad

- o Revisar todas las medidas cuidadosamente
- o Revisar la pieza una vez compilada
 - Huecos, uniones, etc.
 - o Los modelos que deberían estar unidos realmente lo están
- o Comprobar que se ha tenido en cuenta
 - Medidas de tornillos y arandelas
 - Medidas de motores
- Comprobar que realmente hay espacio para encajar las piezas
 - Quiero encajar un motor, pero otra parte del modelo me esta estorbando...

Qué no hacer

- No diseñar modelos excesivamente complejo, mejor varios modelos simples
 - o Igual que con el código fuente
- No abusar de superficies macizas que realmente no son necesarias (si es posible incluir agujeros)
 - Menos uso de material y más rapidez de impresión
 - Menos peso
 - Salvo casos excepcionales
 - Debe soportar cargas o fuerzas «extremas»






Brazos y espesor

o Utilizar los brazos de los motores para transmitir el movimiento












- No hacer superficies demasiado finas para evitar roturas
 - o Mínimo 2mm de espesor
 - Cuidado con los cilindros, manejan diámetros
 - Exterior 9 interior 7 = 2mm de borde, solo 1mm para cada lado



Precisión


- o Considerar la posible falta de precisión en la impresión
 - Sobre todo, cuando haya que «encajar piezas»
 - o Igual hay que lijar/limar...
 - o El tamaño de los «huecos» puede ser ligeramente menor
 - Recomendado poner algún mm de más (Probar impresora)






Unión de piezas I (y sensores / actuadores)

- o Tornillo y tuercas es lo más recomendado
 - o Tanto para uniones fijas como móviles (rotación)














Unión de piezas II


- o Encajar a presión (útil dependiendo del caso)
 - Hay que diseñar la pieza con mucha precisión
 - Cuidado si hay que desmontar la pieza
 - Ej.: módulos del brazo robótico, cajas para motores, etc.



Unión de piezas III


o Encajes elásticos (con o sin tornillo para regular la presión)









o Otros mecanismos: bridas, silicona, cinta, pegamento, etc.









Presión

- Tornillos M3 (3mm) y tuercas
 - o Cuanto más atornillamos más presiona el eje
 - El engranaje se fijará mejor al eje del motor
- Recomendado casi siempre usar una tuerca
 - o Sino el plástico se iría desgastando
 - o Ofrecería menos presión










Limitaciones de espacio de la impresión

Unos 11x11x11 cm (es algo más)



Revisar y comprobar

- Revisar el modelo al menos dos veces tratando de mejorarlo
 - Partes que se pueden mejorar, sobre todo en las primeras revisiones
 - o Búsqueda de dimensiones más apropiadas, otras formas de unión, otros componentes, etc.
 - o El 90% de la construcción de la pieza debería ser «pensar» y el 10% modelar la pieza
- o Comprobar que todas las diferencias están bien realizadas
 - Problema: la diferencia solo afecta a un elemento, pero queremos que afecte a varios, o viceversa
 - Los elementos a los que va a afectar tienen que estar unidos



Or search Vevox in the app store

ID: 127-713-930








Join: **vevox.app** ID: **127-713-930**

¿Qué consideraciones tenemos que tener a la hora de diseñar la pieza en 3D?

Vote for up to 2 choices



94.59%

- 2. Usar siempre que podamos superficies macizas para que sean más robustas 59.46%
- 3. Que el tornillo no lleve tuerca para así haga mejor presión sobre el eje
- √ 4. Utilizar encajes elásticos

29.73%

(% = Percentage of Voters)

Tipos de movimientos y mecanismos, y consejos de su modelado

<u>Cristian González García</u> <u>gonzalezcristian@uniovi.es</u>

Basado en el material original de Jordán Pascual Espada

v 1.3 Octubre 2021