

Firewall App

Security Funktionen für ctrlX OS
Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1194254: Aktualisierung interner Bibliotheken	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	4
3.2.1	Bug 1166921: Neustart stellt Gerätefunktionalität nicht wieder her	4
4	Version 4.4.0	4
4.1	Neue Funktionen	4
4.1.1	Feature 1131693: Aktualisierung interner Bibliotheken	4
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	5
4.2.1	Bug 1082626: Der Anwender wird nicht darauf hingewiesen, die vorgenommenen Einstellungen zu persistieren	5
5	Service und Support	6
6	Index	7

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	Firewall App Version 4.4.0
02	2026-03	Firewall App Version 4.6.0

Weiterführende Informationen

- Siehe ➔ [Firewall App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1194254: Aktualisierung interner Bibliotheken

Beschreibung

Interne Bibliotheken wurden aktualisiert.

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1166921: Neustart stellt Gerätefunktionalität nicht wieder her

Beschreibung

Es ist möglich, dass das Gerät unbrauchbar wird, wenn in der Firewall eine ganz bestimmte Abfolge von Ereignissen bzw. eine Kombination von Regeln – darunter Filterregeln und Richtungsregeln für Schnittstellen – festgelegt und die Standardrichtlinie geändert wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dies zufällig geschieht.

4 Version 4.4.0

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 1131693: Aktualisierung interner Bibliotheken

Beschreibung

Interne Bibliotheken wurden aktualisiert.

4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 1082626: Der Anwender wird nicht darauf hingewiesen, die vorgenommenen Einstellungen zu persistieren

Beschreibung

Beim Wechsel von der Firewall-Oberfläche zu den App-Daten ("Verwaltet App-Daten") wurde der Nutzer nicht darauf hingewiesen, die vorgenommenen Einstellungen zu persistieren. Dies konnte dazu führen, dass Einstellungen nicht gespeichert und somit nach einem Neustart zurückgesetzt waren.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: ➔ service.svc@boschrexroth.de

Internet: ➔ <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

B

Behobene Fehler und Änderungen Version 4.4.0	4, 5
Bug 1082626	5
Bug 1166921	4

D

Der Anwender wird nicht darauf hingewiesen, die vorgenommenen Einstellungen zu persistieren	5
---	---

F

Feature 1131693	4
Feature 1194254	4

H

Helpdesk	6
Hotline	6

I

Informationen zu unseren Produkten	4
Interne Änderungen	4

N

Neue Funktionen Version 3.6.2	4
Neustart stellt Gerätefunktionalität nicht wieder her	4

S

Service-Hotline	6
Support	6

U

Über diese Dokumentation	4
--------------------------------	---

W

Wichtige Hinweise	4
-------------------------	---

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

