


IDE App

Integrated Development Environment

Version 4.6.0



Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAD-SYS (MiSc)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Behobene Fehler und Änderungen	4
3.1.1	Bug 1101540: Der Benutzer kann von der IDE-Textbearbeitung nicht zur Startseite navigieren	4
3.1.2	Bug 1164018: Das Konsolenprotokoll der textbasierten Codierung ist fehlerhaft und weist zudem ein Problem mit der Autovervollständigung auf	4
4	Version 4.4.5	4
4.1	Neue Funktionen	4
4.1.1	PBI 1115165: Neue Schaltfläche "Soft Stop"	4
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	5
4.2.1	Bug 1070023: Funktion "move to point" berücksichtigt keinen Ruck	5
4.2.2	Bug 1085178: 3D Viewer-Erweiterung kann nicht entfernt werden	5
5	Service und Support	6
6	Index	7

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	IDE App Version 4.4.5
02	2026-03	IDE App Version 4.6.0

Weiterführende Informationen

- Siehe [↗ IDE App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter [↗ https://www.boschrexroth.com](https://www.boschrexroth.com).

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter [↗ https://psirt.bosch.com/security-advisories/](https://psirt.bosch.com/security-advisories/)

3 Version 4.6.0

3.1 Behobene Fehler und Änderungen

3.1.1 Bug 1101540: Der Benutzer kann von der IDE-Textbearbeitung nicht zur Startseite navigieren

Beschreibung

Der Benutzer kann nun über das Startseitensymbol von der textbasierten Programmierung in der IDE zur Startseite navigieren.

3.1.2 Bug 1164018: Das Konsolenprotokoll der textbasierten Codierung ist fehlerhaft und weist zudem ein Problem mit der Autovervollständigung auf

Beschreibung

Die Konsolenausgabe ist nun in allen Fällen sichtbar. Die automatischen Vorschläge wurden korrigiert.


4 Version 4.4.5

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 PBI 1115165: Neue Schaltfläche "Soft Stop"

Beschreibung

In Visual Coding wurde eine neue Schaltfläche "Soft Stop" eingeführt, um den Script Manager ohne Fehlermeldung anzuhalten.



4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 1070023: Funktion "move to point" berücksichtigt keinen Ruck

Beschreibung

Es gab keine Möglichkeit, einen Ruck-Parameter zum Block "move to point" hinzuzufügen.

Fehlerbehebung

Ruck-Parameter kann zum Block "move to point" hinzugefügt werden.

4.2.2 Bug 1085178: 3D Viewer-Erweiterung kann nicht entfernt werden

Beschreibung

Die 3D Viewer-Erweiterung konnte nach dem Hinzufügen nicht mehr entfernt werden, da keine Schaltfläche zum Löschen verfügbar war.

Fehlerbehebung

Die Schaltfläche zum Löschen wurde auch zur 3D Viewer-Erweiterung hinzugefügt, sodass diese nun gelöscht werden kann.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: ➔ service.svc@boschrexroth.de

Internet: ➔ <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

1, 2, 3 ...

3D Viewer-Erweiterung kann nicht entfernt
werden 5

B

Behobene Fehler und Änderungen Version 4.4.5
..... 5
Behobene Fehler und Änderungen Version 4.6.0
..... 4
Bug 1070023 5
Bug 1085178 5
Bug 1101540 4
Bug 1164018 4

D

Das Konsolenprotokoll der textbasierten
Codierung ist fehlerhaft und weist zudem ein
Problem mit der Autovervollständigung auf . . 4
Der Benutzer kann von der IDE-Textbearbeitung
nicht zur Startseite navigieren 4

F

Funktion "move to point" berücksichtigt keinen
Ruck 5

H

Helpdesk 6
Hotline 6

I

Informationen zu unseren Produkten 4

N

Neue Funktionen Version 4.4.5 4
Neue Schaltfläche "Soft Stop" 4

P

PBI 1115165 4

S

Service-Hotline 6
Support 6

U

Über diese Dokumentation 4

W

Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

