

Key Value Database App

Verwaltung von Daten im ctrlX OS Data Layer mit Persistenz

Version 4.6.3

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.3	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1132411: Verbesserungen und Fehlerbehebungen ...	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	4
3.2.1	Bug 1148925: Speicherloch beim Lesen der Meta-Daten von impliziten (virtuellen) Knoten	4
3.2.2	Bug 1191856: Behebung Schwachstelle: GO-2020-0036 (CVE-2019-11254)	4
4	Version 4.4.0	4
4.1	Behobene Fehler und Änderungen	4
4.1.1	Bug 1035076: KVD-implizite Knoten zeigten Fehler in Data Layer-Web-Oberfläche	4
5	Service und Support	6
6	Index	7

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	Key Value Database App Version 4.4.0
02	2026-03	Key Value Database App Version 4.6.3

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.3

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1132411: Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Beschreibung

Die App enthält Verbesserungen, Sicherheitsupdates und kleinere Korrekturen.

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1148925: Speicherloch beim Lesen der Meta-Daten von impliziten (virtuellen) Knoten

Beschreibung

Speicherzuwachs beim Lesen der Meta-Informationen von impliziten (virtuellen) Knoten.

3.2.2 Bug 1191856: Behebung Schwachstelle: GO-2020-0036 (CVE-2019-11254)

Beschreibung

Behebung der Schwachstelle GO-2020-0036 Übermäßiger Ressourcenverbrauch beim Parsen von YAML in gopkg.in/yaml.v2.

Weitere Informationen: ➔ <https://pkg.go.dev/vuln/GO-2020-0036>

4 Version 4.4.0

4.1 Behobene Fehler und Änderungen

4.1.1 Bug 1035076: KVD-implizite Knoten zeigten Fehler in Data Layer-Web-Oberfläche

Beschreibung

Wenn die Option "Show incomplete configuration from Datalayer node" aktiviert ist, wurde für implizit konfigurierten Knoten ein Fehler "Error 404 Invalid Address" angezeigt.

Diese Behebung passt Metadaten von impliziten Knoten und deren erlaubten Operationen an die Verwendung in der App an:

- Korrigiert erlaubte Operationen von impliziten Knoten.
- Implizite Root-Knoten in Typ "Folder" geändert.
- Implizite Verzweigungsknoten wurden auf den Typ "Folder" geändert, erlauben aber das Lesen, Schreiben und Löschen (unverändert).
- Explizite Knoten vom Typ "Collection" und "Resource" erlauben Schreiben.
- Explizite Knoten vom Typ "Folder" verbieten Schreiben.



Die gelben Validierungswarnungen, die von der Data Layer-Web-Oberfläche optional angezeigt werden, können ignoriert werden. Die App verwendet einen angepassten Satz erlaubter Operationen, der sich vom empfohlenen Satz unterscheidet.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: ➔ service.svc@boschrexroth.de

Internet: ➔ <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

B

Behebung Schwachstelle: GO-2020-0036 (CVE-2019-11254)	4
Bug 1148925	4
Bug 1191856	4

F

Feature 1132411	4
-----------------------	---

H

Helpdesk	6
Hotline	6

I

Informationen zu unseren Produkten	4
--	---

S

Service-Hotline	6
Speicherloch beim Lesen der Meta-Daten von impliziten (virtuellen) Knoten	4
Support	6

V

Verbesserungen und Fehlerbehebungen	4
---	---

W

Wichtige Hinweise	4
-------------------------	---

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

