

Modbus TCP App

Modbus TCP-Kommunikation für ctrlX OS
Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026-03

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAG-SW (MiNi)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1174892: Modbus TCP String Handling optimiert	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	4
3.2.1	Bug 1053553: Modbus TCP FC23 Darstellung nicht korrekt ..	4
3.2.2	Bug 1148052: Modbus TCP – Korrupte JSON Dateien Konfigurationen können zum App Absturz führen	4
3.2.3	Bug 1153311: Modbus TCP UI meldet Fehler, wenn der Geräte Name Sonderzeichen enthält	5
4	Version 4.4.1	5
4.1	Neue Funktionen	5
4.1.1	Feature 669082: Modbus TCP Client - Byte Reihenfolge konfigurieren	5
4.1.2	Feature 1079080: Modbus TCP Verbesserungen	5
5	Service und Support	6
6	Index	7

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2024 – 11	Release Notes zur Modbus TCP App, Version 4.4.1
02	2026 – 03	Release Notes zur Modbus TCP App, Version 4.6.0

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1174892: Modbus TCP String Handling optimiert

Beschreibung

Strings werden jetzt korrekt behandelt und als zusammenhängender Text dargestellt.

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1053553: Modbus TCP FC23 Darstellung nicht korrekt

Beschreibung

Modbus TCP FC23 wird nicht mit Eingangs- und Ausgangs-Register dargestellt.

Fehlerbehebung

Modbus TCP FC23 wird jetzt mit Eingangs- und Ausgangs-Register dargestellt.

3.2.2 Bug 1148052: Modbus TCP – Korrupte JSON Dateien Konfigurationen können zum App Absturz führen

Beschreibung

Wenn die folgenden Informationen fehlen kann es zu einem App Absturz führen. Dies kann passieren, wenn der Anwender die Data Layer Konfiguration in eine JSON Datei kopiert und versucht diese zu Laden.

```
"$persistence_header": {  
    "bfbs": "../bfbs/device.bfbs",  
    "version": "0.0.2"  
},  
"$schema": "../types/device_schema.json",
```

3.2.3 Bug 1153311: Modbus TCP UI meldet Fehler, wenn der Geräte Name Sonderzeichen enthält

Beschreibung

Wenn in der Konfiguration für die Namen Sonderzeichen, wie "-" or "#" enthalten sind, wird beim Öffnen der Modbus TCP Seite die Diagnosemeldung "404: DL_INVALID_ADDRESS" gezeigt. Das betroffene Gerät und die Subskriptionen werden nicht angezeigt. Im Data Layer wird alles korrekt angelegt und angezeigt. Das Gerät funktioniert mit den Subskriptionen.

Fehlerbehebung

Sonderzeichen, wie "-" or "#" werden jetzt in Konfigurations- bzw. Gerätenamen unterstützt. Applikationen wie die SPS konvertieren die Sonderzeichen in einen Unterstrich "_", damit die Namen IEC Konform sind.

4 Version 4.4.1

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 669082: Modbus TCP Client - Byte Reihenfolge konfigurieren

Beschreibung

Auf Modbus TCP Register kann die Byte Reihenfolge konfiguriert werden.

Möglich ist ein BYTE, WORD oder DWORD Swap.

Die Konfiguration erfolgt über den Data Layer oder die Konfigurations-JSON.

4.1.2 Feature 1079080: Modbus TCP Verbesserungen

Beschreibung

- Modbus TCP API verfügbar.
- Unterstützung zusätzlicher Datentypen:
 - uint64
 - int32
 - int64
 - double
- Unterstützung von FC1 Read Coil und FC2 Read Discrete Input im Modbus TCP Client.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: ➔ service.svc@boschrexroth.de

Internet: ➔ <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

H
Helpdesk 6
Hotline 6

I
Informationen zu unseren Produkten 4

S
Service-Hotline 6
Support 6

W
Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

