

OPC UA Pub/Sub App

OPC UA Pub/Sub für ctrlX OS
Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026-03

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAG-SW (MiNi)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1120337: OPC UA Pub/Sub – Neue Funktionalitäten .	4
3.1.2	Feature 1128807: OPC UA Pub/Sub – Erweiterungen in der Weboberfläche	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	4
3.2.1	Bug 1129483: OPC UA Pub/Sub – Fehler in der Pub/Sub Konfiguration nach Neustart der Steuerung oder Umschalten des Scheduler-Zustands	4
3.2.2	Bug 1155388: OPC UA Pub/Sub – Nicht alle Knoten wurden im Data Layer Adressraum angezeigt.	4
3.2.3	Bug 1169254: OPC UA Pub/Sub – Ausnahmefehler beim Laden einer Konfiguration, falls "opcua_appconfig.cfg" in App Daten fehlerhaft	5
3.2.4	Bug 1174875: Inkonsistentes Verhalten beim OPC UA PubSub-Reader	5
4	Version 4.4.2	5
4.1	Neue Funktionen	5
4.1.1	Feature 884438: OPC UA Pub/Sub – Unterstützung von Mirror Mode für DataSets des Subscribers	5
4.1.2	Feature 1003998: OPC UA Pub/Sub – Unterstützung von core24 und ctrlX OS Version 4.X	5
4.1.3	Feature 1004007: OPC UA Pub/Sub – Upgrade des OPC UA Stacks	5
4.1.4	Feature 1017133: OPC UA Pub/Sub – Verbesserung des Mechanismus zum Laden der Konfiguration	6
4.1.5	Feature 1054454: OPC UA Pub/Sub – App Funktionserweiterungen	6
4.1.6	Feature 1058015: OPC UA Pub/Sub – Erweiterungen in der Web-Oberfläche	6
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	6
4.2.1	Bug 1074551: OPC UA Pub/Sub – Schreiben einer Konfiguration per UaExpert schlug fehl	6
4.2.2	Bug 1084965: OPC UA Pub/Sub – Die Datentypen der in den DataSets beinhalteten Felder wurden nur zur Laufzeit geprüft	6
4.2.3	Bug 1104802: OPC UA Apps – Anzeige des Navigationsmenüs "OPC UA" in der Web-Oberfläche trotz fehlender Berechtigung	7
5	Service und Support	8
6	Index	9

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025 - 11	OPC UA Pub/Sub App Version 4.4.2
02	2026 - 03	OPC UA Pub/Sub App Version 4.6.0

Weiterführende Informationen

- Siehe ➔ [OPC UA Pub/Sub App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1120337: OPC UA Pub/Sub – Neue Funktionalitäten

Beschreibung

Der OPC UA PubSub bietet folgende neue Funktionalität:

- Status und Konfiguration des Speichers in der Web-Oberfläche.

3.1.2 Feature 1128807: OPC UA Pub/Sub – Erweiterungen in der Web-oberfläche

Beschreibung

In der Web-Oberfläche der OPC UA Pub/Sub App gibt es folgende neue Seite:

- Reload- und Reset-Funktion für die Konfiguration.

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1129483: OPC UA Pub/Sub – Fehler in der Pub/Sub Konfiguration nach Neustart der Steuerung oder Umschalten des Scheduler-Zustands

Beschreibung

Unter Umständen wurde nach dem Neustart der Steuerung oder dem Umschalten des Scheduler-Zustands ein Fehler in der Pub/Sub-Konfiguration angezeigt.

3.2.2 Bug 1155388: OPC UA Pub/Sub – Nicht alle Knoten wurden im Data Layer Addressraum angezeigt.

Beschreibung

Die Data Layer-Knoten unter der Data Layer-Adresse "opcuaPubSub/address-space" wurden nicht angezeigt.

3.2.3 Bug 1169254: OPC UA Pub/Sub – Ausnahmefehler beim Laden einer Konfiguration, falls "opcua_appconfig.cfg" in App Daten fehlerhaft

Beschreibung

Im Automation Core trat ein schwerer Ausnahmefehler (Exception) auf, falls "opcua_appconfig.cfg" in den App Daten unter opcuapubsub fehlerhaft war und eine PubSub-Konfiguration über DL-Adresse "opcupubsub/admin/load" geladen wurde.

3.2.4 Bug 1174875: Inkonsistentes Verhalten beim OPC UA PubSub-Reader

Beschreibung

Der OPC UA PubSub-Publisher (Writer) als auch -Subscriber (Reader) zeigte im Scheduler-Zustand **SETUP** ein inkonsistentes Verhalten. Beim Wechsel von „OPERATING“ zu „SETUP“ sendete bzw. empfing der Publisher bzw. der Subscriber weiter und entsprechend stieg der Sende- bzw. Empfangszähler weiterhin an. Beim Wechsel von „SERVICE“ zu „SETUP“ wurde jedoch nicht gesendet oder empfangen.

Fehlerbehebung

Beim Wechsel nach „SETUP“ fängt der Publisher bzw. der Subscriber mit dem Senden bzw. Empfangen an, unabhängig vom dem vorherigen Scheduler-Zustand.

4 Version 4.4.2

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 884438: OPC UA Pub/Sub – Unterstützung von Mirror Mode für DataSets des Subscribers

Beschreibung

Die OPC-UA-Pub/Sub-App unterstützt jetzt das Anlegen von Subscribed DataSets im Modus „MirrorMode“.

Bei Mirror konfigurierten DataSets werden die enthaltenen Variablen automatisch als Data-Layer-RT-Variablen in einer eigenen MemoryMap angelegt. Diese RT-Variablen können von anderen Echtzeitanwendungen auf der ctrlX CORE Steuerung direkt gelesen werden.

4.1.2 Feature 1003998: OPC UA Pub/Sub – Unterstützung von core24 und ctrlX OS Version 4.X

Beschreibung

Die OPC UA Pub/Sub App unterstützt core24 und ctrlX OS Version 4.X.

4.1.3 Feature 1004007: OPC UA Pub/Sub – Upgrade des OPC UA Stacks

Beschreibung

In der OPC UA Pub/Sub App wird die neuste Version des OPC UA Stacks verwendet.

4.1.4 Feature 1017133: OPC UA Pub/Sub – Verbesserung des Mechanismus zum Laden der Konfiguration

Beschreibung

Das Laden einer Konfiguration in OPC UA PubSub wurde weiter verbessert. Das Laden einer Konfiguration funktioniert jetzt über das Load-Program unter Data Layer Adresse "opcuaPubSub/configuration/load". Dadurch können alle Konfigurationsladenprozesse als Data Layer Load-Tasks nachvollzogen werden. Zudem wird der Start- und Endzeitpunkt des Konfigurationsladeprozess jetzt in der Data Layer Task angegeben.

4.1.5 Feature 1054454: OPC UA Pub/Sub – App Funktionserweiterungen

Beschreibung

Neue Funktionen:

- Daten aus einer Data Layer RT-MemoryMap können als Bytestring über den "data"-Knoten gepublished und subscribed werden.
- Verbesserte Logic zum Erkennen von Data-Layer-RT-Knoten.

4.1.6 Feature 1058015: OPC UA Pub/Sub – Erweiterungen in der Web-Oberfläche

Beschreibung

In der Web-Oberfläche der OPC UA Pub/Sub App gibt es folgende neue Seiten:

- **Konfiguration:** Anzeigen der durchgeführten Konfigurationsprozesse während der Laufzeit der App
- **Subscriber:** Aktuelle Subscriber-Konfiguration.

4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 1074551: OPC UA Pub/Sub – Schreiben einer Konfiguration per UaExpert schlug fehl

Beschreibung

Unter Umständen schlug das Schreiben einer Konfiguration per UaExpert mit dem Fehlercode "BadEncodingError" fehl. Der Fehler konnte nur durch den Neustart des OPC UA Servers oder ctrlX OS behoben werden.

Die Fehlerursache wurde behoben.

4.2.2 Bug 1084965: OPC UA Pub/Sub – Die Datentypen der in den DataSets beinhalteten Felder wurden nur zur Laufzeit geprüft

Beschreibung

Im OPC UA Pub/Sub wurden die Datentypen der einzelnen DatenSet-Felder erst zur Laufzeit geprüft. Dadurch wurden die Felder bis zur Entdeckung eines Typ-Fehlers weiterhin in jedem Zyklus geschrieben. Nach dem Erkennen des Fehlers hingegen wurden sämtliche Felder des DatenSets nicht mehr übertragen.

Fehlerbehebung

Es wird bereits beim Hochlauf und bei Laden einer Konfiguration, die einzelnen Typen geprüft und das Laden der Konfiguration mit einem entsprechenden Fehler beendet. Es sind in diesem Fall keine Publisher oder Subscriber aktiv.

4.2.3 Bug 1104802: OPC UA Apps – Anzeige des Navigationsmenüs "OPC UA" in der Web-Oberfläche trotz fehlender Berechtigung

Beschreibung

In den OPC UA Apps wurde das Navigationsmenü "OPC UA" in der ctrlX Web-Oberfläche angezeigt, obwohl die aktuelle Benutzersitzung keine entsprechenden OPC UA-Berechtigungen besaß.

Die Fehlerursache wurde behoben.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: ➔ service.svc@boschrexroth.de

Internet: ➔ <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

H

Helpdesk 8

Hotline 8

I

Informationen zu unseren Produkten 4

S

Service-Hotline 8

Support 8

W

Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

