

PLC App

SPS-Laufzeitumgebung für ctrlX OS
Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026-03

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAG-SW (MiNi)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Produkthinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1105726: Integration CODESYS V3.5 SP21 Patch 5 ..	4
3.2	Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen	4
3.2.1	Bug 991188: Nach IEC Watchdog werden zyklisch Diagnosemel- dungen im SPS Log eingetragen	4
4	Version 4.4.0	4
4.1	Neue Funktionen	4
4.1.1	Feature 1095704: Integration CODESYS V3.5 SP21	4
4.2	Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen	5
4.2.1	Bug 991188: Nach IEC Watchdog werden zyklisch Diagnosemel- dungen im SPS Log eingetragen	5
5	Service und Support	6
6	Index	7

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025 – 11	Release Notes zur PLC App Version 4.4.0
02	2026 – 03	Release Notes zur PLC App Version 4.6.0

2 Produkthinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1105726: Integration CODESYS V3.5 SP21 Patch 5

Beschreibung

Die Softwareprodukte ctrlX PLC Engineering (PLE-4.6.0) und ctrlX I/O Engineering (IOE-4.6.0), sowie die PLC App (PLC-4.6.0) basieren auf der CODESYS Version 3.5 SP21 Patch 5.

3.2 Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen

3.2.1 Bug 991188: Nach IEC Watchdog werden zyklisch Diagnosemeldungen im SPS Log eingetragen

Beschreibung

Nach Auftreten eines Watchdogs in einer SPS Task wird sporadisch im SPS Log zyklisch die folgende Meldung eingetragen:

getting the context... ERROR: address not mapped to object ERROR: SIGSEGV (address:0x1102561483800) in <Async_SrvService>

4 Version 4.4.0

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 1095704: Integration CODESYS V3.5 SP21

Beschreibung

Die Softwareprodukte ctrlX PLC Engineering (PLE-4.4.0) und ctrlX I/O Engineering (IOE-4.4.0), sowie die PLC App (PLC-4.4.0) basieren auf der CODESYS Version 3.5 SP21 Patch 3 (3.5.21.30).

4.2 Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen

4.2.1 Bug 991188: Nach IEC Watchdog werden zyklisch Diagnosemeldungen im SPS Log eingetragen

Beschreibung

Nach Auftreten eines Watchdogs in einer SPS Task wird sporadisch im SPS Log zyklisch die folgende Meldung eingetragen:

getting the context... ERROR: address not mapped to object ERROR: SIGSEGV (address:0x1102561483800) in <Async_SrvService>

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: ➔ service.svc@boschrexroth.de

Internet: ➔ <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

H

Helpdesk 6

Hotline 6

I

Informationen zu unseren Produkten 4

S

Service-Hotline 6

Support 6

W

Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

