

Security Scanner App

Inventarisierung von Komponenten

Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1163043: Zeitpläne und webbasierte Ansicht und Editierbarkeit von Scan-Ergebnissen	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	5
3.2.1	Bug 1091668: Report zeigt "Passed", obwohl keine Policy und keine erwarteten Ports definiert wurden	5
3.2.2	Bug 1124161: Ein Nutzer mit der Berechtigung, Scan-Jobs zu verwalten und zu starten, kann Scan-Ergebnisse nicht löschen	5
3.2.3	Bug 1163801: Änderung eines wiederkehrenden Zeitplans auf "Einmalig" löscht keine obsoleten Einträge	5
3.2.4	Bug 1163897: Sporadische Anzeige einer fehlenden Lizenz ...	5
4	Version 4.4.1	5
4.1	Neue Funktionen	5
4.1.1	Feature 1131694: Verbesserung der Fortschrittsanzeige und Aktualisierung interner Komponenten	5
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	6
4.2.1	Bug 1091657: Port-Scan-Gesamtergebnis wird fälschlicherweise als "PASSED" markiert	6
5	Service und Support	7
6	Index	9

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	Security Scanner App Version 4.4.1
02	2026-03	Security Scanner App Version 4.6.0

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1163043: Zeitpläne und webbasierte Ansicht und Editierbarkeit von Scan-Ergebnissen

Beschreibung

Die folgenden neuen Funktionalitäten werden unterstützt:

Zeitpläne:

- Planbarkeit von Scan Jobs für definierte Zeitpunkte in spezifischen Intervallen, beispielsweise:
 - Einmalig
 - Wöchentlich
 - Jeden ersten Dienstag des Monats
- Definition einer maximal erlaubten Ausführungsdauer für einen Zeitplan. Zwei Reaktionen sind möglich, wenn die Ausführungsdauer überschritten wurde:
 - Anzeigen einer Warnung und Protokollierung im Logbuch
 - Abbruch der Scanjobs des Zeitplans und Protokollierung im Logbuch
- Pro Zeitplan können mehrere Scanjobs sequentiell ausgeführt werden

Webansicht:

- Ansicht und (partieller) Editieren von Scan-Ergebnissen über die Webansicht
- Export der Scan-Ergebnisse als PDF, HTML und XML

Report-Vorlagen:

- Nutzung individueller Report-Vorlagen, welche den standardmäßigen Report um weitere Spalten erweitern

Sonstiges:

- Konfigurierbarkeit der Timeout-Parameter für Scanjobs
- Möglichkeit, Host Discovery Scans ohne Definition der erwarteten Hosts auszuführen

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1091668: Report zeigt "Passed", obwohl keine Policy und keine erwarteten Ports definiert wurden

Beschreibung

Als Ergebnis eines Port Scans wird auch dann "Total Result: Passed" angezeigt, wenn weder eine Policy noch die erwarteten Ports definiert wurden.

Fehlerbehebung

Bei Scans ohne Angabe einer Policy und/oder der erwarteten Ports wird kein Resultat mehr ausgegeben.

3.2.2 Bug 1124161: Ein Nutzer mit der Berechtigung, Scan-Jobs zu verwalten und zu starten, kann Scan-Ergebnisse nicht löschen

Beschreibung

Es ist nicht möglich, Scan-Ergebnisse zu löschen trotz der Berechtigung, Scan-Jobs zu verwalten.

Fehlerbehebung

Die Berechtigung zur Verwaltung von Scan-Jobs ermöglicht nun auch das Löschen von Scan-Ergebnissen.

3.2.3 Bug 1163801: Änderung eines wiederkehrenden Zeitplans auf "Einmalig" löscht keine obsoleten Einträge

Beschreibung

Wenn ein existierender wiederkehrender Zeitplan auf eine einmalige Ausführung abgeändert wird, werden die nun obsoleten Einträge nicht entfernt. Der Zeitplan selbst wird korrekt ausgeführt.

Fehlerbehebung

Die obsoleten Einträge werden entfernt.

3.2.4 Bug 1163897: Sporadische Anzeige einer fehlenden Lizenz

Beschreibung

In vereinzelt Fällen konnte es dazu kommen, dass beim Aufruf einer Webseite angezeigt wurde, dass keine Lizenz verfügbar ist.

4 Version 4.4.1

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 1131694: Verbesserung der Fortschrittsanzeige und Aktualisierung interner Komponenten

Beschreibung

Die Fortschrittsanzeige wurde verbessert und erlaubt es nun, die Scan-Fortschritt besser zu beurteilen. Interne Komponenten wurden aktualisiert.

4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 1091657: Port-Scan-Gesamtergebnis wird fälschlicherweise als "PASSED" markiert

Beschreibung

Das Gesamtergebnis eines Port-Scans wird fälschlicherweise als "PASSED" markiert, obwohl Einzel-Port-Scans fehlgeschlagen sind.

Fehlerbehebung

Das Gesamtergebnis ist "FAILED", sobald mindestens ein Einzel-Scan fehlgeschlagen ist.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

A

Änderung eines wiederkehrenden Zeitplans auf
"Einmalig" löscht keine obsoleten Einträge . . . 5

B

Behobene Fehler und Änderungen 5, 6
Bug 1091657 6
Bug 1091668 5
Bug 1124161 5
Bug 1163801 5
Bug 1163897 5

E

Ein Nutzer mit der Berechtigung, Scan-Jobs zu
verwalten und zu starten, kann Scan-Ergebnisse
nicht löschen 5

F

Feature 1131694 5
Feature 1163043 4

H

Helpdesk 7
Hotline 7

I

Informationen zu unseren Produkten 4

N

Neue Funktionen 4.4.0 5
Neue Funktionen 4.6.0 4

P

Port-Scan-Gesamtergebnis wird
fälschlicherweise als "PASSED" markiert 6

R

Report zeigt "Passed" obwohl keine Policy und
keine erwarteten Ports definiert wurden 5

S

Service-Hotline 7
Sporadische Anzeige einer fehlenden Lizenz . 5
Support 7

U

Über diese Dokumentation 4

V

Verbesserung der Fortschrittsanzeige und
Aktualisierung interner Komponenten 5

W

Wichtige Hinweise 4

Z

Zeitpläne und webbasierte Ansicht und
Editierbarkeit von Scan-Ergebnissen 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

