

System Overview App

Systemtopologie und Systeminformationen

Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1109476: Gerätetausch	4
3.1.2	Feature 1122227: Verbesserung der Benutzeroberfläche	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	4
3.2.1	Bug 1017155: EtherCAT-Datenanfrage über SOE und COE ...	4
3.2.2	Bug 1039519: IndraDrive-Daten werden größtenteils nicht gelesen	4
3.2.3	Bug 1132379: Keine Warnung bei unvollständigen Kompo- nentendaten	5
3.2.4	Bug 1132386: Fehler bei den Details, Auslesen der Motorinfor- mationen des XVR-Geräts	5
3.2.5	Bug 1173933: Abhängigkeitskonflikt mit EtherCAT-Master	5
3.2.6	Bug 1185711: EtherCAT-Teilnehmer werden nicht korrekt darge- stellt	5
4	Version 4.4.0	5
4.1	Neue Funktionen	5
4.1.1	Feature 994799: Ganzheitliche Datensicherung: Wiederher- stellen	5
4.1.2	Feature 994800: Ganzheitliche Datensicherung: Sichern	6
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	6
4.2.1	Bug 1038016: Details werden ausgeblendet, wenn die Liste viele Zeilen enthält	6
4.2.2	Bug 1081137: Seriennummer des Safety-IO wird nicht ange- zeigt	6
4.2.3	Bug 1131324: Registerkarte "Komponenten" funktioniert nicht mehr	6
5	Service und Support	7
6	Index	9

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	System Overview App Version 4.4.0
02	2026-03	System Overview App Version 4.6.0

Weiterführende Informationen

- Siehe ➔ [System Overview App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1109476: Gerätetausch

Beschreibung

- Antrieb kann durch einen neuen Antrieb ersetzt werden.
- Ein Assistent steuert den gesamten Prozess.

3.1.2 Feature 1122227: Verbesserung der Benutzeroberfläche

Beschreibung

- Verbesserungen im Dialog "Sichern"
- Verbesserungen im Dialog "Firmware-Update"

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1017155: EtherCAT-Datenanfrage über SOE und COE

Beschreibung

Der Testaufbau umfasst über 200 EtherCAT-Slave-Geräte. Beim Zugriff auf das Fenster "Komponenten" werden nur wenige Gerätedaten angezeigt. Viele der über COE und SOE angeforderten Daten werden nicht beantwortet. Es tritt ein interner Serverfehler auf.

Fehlerbehebung

Alle Datenanfragen werden bearbeitet.

3.2.2 Bug 1039519: IndraDrive-Daten werden größtenteils nicht gelesen

Beschreibung

Es werden nur wenige IndraDrive-Daten angezeigt.

Fehlerbehebung

Es werden weitere IndraDrive-Daten angezeigt.

3.2.3 Bug 1132379: Keine Warnung bei unvollständigen Komponentendaten

Beschreibung

Es wurde keine Warnung angezeigt, wenn die Komponentendaten heruntergeladen wurden, bevor das Fenster "Komponenten" vollständig geladen war.

Fehlerbehebung

Es wird eine Warnung angezeigt.

3.2.4 Bug 1132386: Fehler bei den Details, Auslesen der Motorinformationen des XVR-Geräts

Beschreibung

Die Geräte XVR (und XVE) verfügen zwar über ctrlX DRIVE Firmware, aber nicht über Motoren, da es sich "nur" um Stromversorgungseinheiten handelt.

Fehlerbehebung

Motorinformationen für das XVR-Gerät werden nicht gelesen.

3.2.5 Bug 1173933: Abhängigkeitskonflikt mit EtherCAT-Master

Beschreibung

Die Abhängigkeit der Anwendung vom EtherCAT-Master ist nicht korrekt.

Fehlerbehebung

Die Abhängigkeit von der EtherCAT App wurde entfernt.

3.2.6 Bug 1185711: EtherCAT-Teilnehmer werden nicht korrekt dargestellt

Beschreibung

Beim Aufruf des Fensters "Topologie" werden nicht alle EtherCAT-Teilnehmer dargestellt.

Fehlerbehebung

EtherCAT-Teilnehmer werden korrekt dargestellt.

4 Version 4.4.0

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 994799: Ganzheitliche Datensicherung: Wiederherstellen

Beschreibung

- Startet das parallele Wiederherstellen der Antriebsparameter
- Startet das Wiederherstellen von ctrlX OS

4.1.2 Feature 994800: Ganzheitliche Datensicherung: Sichern

Beschreibung

- Startet das parallele Sichern ausgewählter Antriebe
- Startet das Sichern von ctrlX OS (mit oder ohne Apps)

4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 1038016: Details werden ausgeblendet, wenn die Liste viele Zeilen enthält

Beschreibung

Ist die Geräteliste lang genug, können Sie ein Gerät im unteren Bereich auswählen. Die Details werden angezeigt, sind aber noch nicht sichtbar. Um sie zu sehen, müssen Sie nach oben scrollen.

Fehlerbehebung

Die Details sind immer sichtbar.

4.2.2 Bug 1081137: Seriennummer des Safety-IO wird nicht angezeigt

Beschreibung

Die Seriennummer des Safety-IO wird nicht angezeigt.

Fehlerbehebung

Die Seriennummer des Safety-IO wird angezeigt.

4.2.3 Bug 1131324: Registerkarte "Komponenten" funktioniert nicht mehr

Beschreibung

Die Registerkarte "Komponenten" funktioniert nicht mehr und bleibt leer.

Fehlerbehebung

Alle Komponenten werden angezeigt.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

A

Abhängigkeitskonflikt mit EtherCAT-Master . . . 5

B

Behobene Fehler und Änderungen Version 3.6.1
..... 4, 6

Bug 1017155 4

Bug 1038016 6

Bug 1039519 4

Bug 1081137 6

Bug 1131324 6

Bug 1132379 5

Bug 1132386 5

Bug 1173933 5

Bug 1185711 5

D

Details werden ausgeblendet, wenn die Liste
viele Zeilen enthält 6

E

EtherCAT-Datenanfrage über SOE und COE . . 4

EtherCAT-Teilnehmer werden nicht korrekt
dargestellt 5

F

Feature 994799 5

Feature 994800 6

Feature 1109476 4

Feature 1122227 4

Fehler bei den Details, Auslesen der
Motorinformationen des XVR-Geräts 5

G

Ganzheitliche Datensicherung: Sichern 6

Ganzheitliche Datensicherung: Wiederherstellen
..... 5

Gerätetausch 4

H

Helpdesk 7

Hotline 7

I

IndraDrive-Daten werden größtenteils nicht
gelesen 4

Informationen zu unseren Produkten 4

K

Keine Warnung bei unvollständigen
Komponentendaten 5

N

Neue Funktionen 3.6.0 4, 5

R

Registerkarte "Komponenten" funktioniert nicht
mehr 6

S

Seriennummer des Safety-IO wird nicht
angezeigt 6

Service-Hotline 7

Support 7

U

Über diese Dokumentation 4

V

Verbesserung der Benutzeroberfläche 4

W

Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

