

VPN Client App

Virtuelle Punkt zu Punkt Verbindungssoftware für ctrlX OS
Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1000136: Aktualisierung interner Bibliotheken	4
4	Version 4.4.0	4
4.1	Neue Funktionen	4
4.1.1	Feature 1000136: Aktualisierung interner Bibliotheken	4
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	4
4.2.1	Bug 1000685: Erneuerung des Zertifikats während einer aktiven Verbindung führt zu unerwartetem Verhalten	4
5	Service und Support	5
6	Index	7

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	VPN Client App Version 4.4.0
02	2026-03	VPN Client App Version 4.6.0

Weiterführende Informationen

- Siehe ➔ [VPN Client App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1000136: Aktualisierung interner Bibliotheken

Beschreibung

Interne Bibliotheken wurden aktualisiert.

4 Version 4.4.0

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 1000136: Aktualisierung interner Bibliotheken

Beschreibung

Interne Bibliotheken wurden aktualisiert.

4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 1000685: Erneuerung des Zertifikats während einer aktiven Verbindung führt zu unerwartetem Verhalten

Beschreibung

Wenn ein Zertifikat, das in einer aktiven Verbindung verwendet wird, erneuert wird, wurde das neue Zertifikat aufgrund von Caching nicht geladen, selbst wenn die Verbindung neu gestartet wurde. Dies konnte zum Abbruch der VPN-Verbindung führen.

Fehlerbehebung

Wenn festgestellt wird, dass ein Zertifikat im VPN-Zertifikatsspeicher erneuert wurde, wird das neue Zertifikat sofort geladen.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

B

Behobene Fehler und Änderungen Version 4.4.0	4
Bug 1000685	4

E

Erneuerung des Zertifikats während einer aktiven Verbindung führt zu unerwartetem Verhalten	4
---	---

F

Feature 1000136	4
-----------------------	---

H

Helpdesk	5
Hotline	5

I

Informationen zu unseren Produkten	4
Interne Änderungen	4

N

Neue Funktionen Version 4.4.0	4
Neue Funktionen Version 4.6.0	4

S

Service-Hotline	5
Support	5

W

Wichtige Hinweise	4
-------------------------	---

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

