

## 1. Introdução Sistema de medição confiável: 1. Observabilidade e confiabilidade: o número, tipo e localização dos medidores e das Unidades Terminais Remotas (UTRs) instaladas devem garantir a observabilidade do sistema mesmo com a perda simultânea de 1 ou 2 medidas quaisquer, ou, até mesmo, com a perda de uma UTR qualquer; 2. Detecção e identificação de medidas com erros grosseiros (medidas críticas e conjuntos críticos de medidas) Durante a operação de um sistema de potência, podem ocorrer problemas no sistema de aquisição de dados, resultando na perda de uma ou mais medidas



































