

第一届全国技工院校教师职业能力大赛教学设计

参赛项目	र्र तीन्त्रे 114	机械类							
类别	17 L17以 <i>ラ</i>								
专业名称		数控加工							
课程名称	数控车床加工工艺与编程	参赛作品题目	使用游标卡	尺检测工件					
课时	2	教学对象	16 级数控	至中级订单班					

一、选题价值








图 1 手电筒外壳零件图






图 2 手电筒外壳实物图

(一)典型工作任务介绍

《数控车床加工工艺与编程》是数控加工专业一门工学结合的一体化课程,它涉及工艺制定、程序编制、几何量误差检测、零件加工等多项内容。

为使学生尽快了解本专业加工内容,提高学习兴趣,本课程安排的第1项工作任务为小工艺品加工。大学城某精品店需制作一批个性化礼品,其中有一款"手电筒",需加工 20 件。该产品之前已经生产过 50 件,由我校数控加工专业二年级学生生产,零件图见图 1,实物图见图 2。该产品形状美观,涉及外圆、内孔、成型面、螺纹等加工,精度要求不高,材料为铝,切削加工性能较好,适合数控车床加工。经学校研究,决定由 16 级数控中级订单班完成此项工作任务。该工作任务包含 3 个学习任务,分别为:测绘手电筒外壳零件、数控车床基本操作、手电筒外壳加工。其中第1个工作任务"测绘手电筒外壳零件"又包含两个微学习任务,我选择其中"使用游标卡尺检测工件"作为本次教学设计的课题。

(二)本微学习任务在课程内容及产品加工中的定位,如图3所示。



(三) 选题价值





图 4 选题价值

在本课程第1个工作任务中单独安排学习任务"测绘手电筒外壳零件"来强化游标 卡尺的使用及识图能力的培养,有以下两个原因:

- 1. 用人单位反馈: 我校学生工作态度不错,职业能力中量具使用、识图能力有待提高。本微任务完成"使用游标卡尺检测工件"教学内容的同时,对照零件、零件图分析结构,巩固、提高学生识图能力。
- 2. 游标卡尺是最基础的测量工具,尽管其读数方法不难,但部分同学测量时由于测量爪与被测表面接触不良、推力不合适、视线方向不正确等原因导致测量不正确。

该学习任务的学习价值与教育价值见图 5 所示。



二、学		
项目	内 容	相应措施
学生基 本情况	2016 级数控中级订单班。该班为校企合作订单培养班,在校培养期为1年,之后两年为企业顶岗实习。因在校时间短,故教学计划及教学安排与3年制普通中级班相比,更加紧凑。学校为该班开发了图3所示的一体化课程,在第二学期进行学习。	肯定、尊重,注重学 习方法的传授
专业 能力 基础	在初中物理中对游标卡尺读数方法有一定了解,观察过教师测量,未独自使用;已经学习尺寸公差、标准公差、基本偏差,大部分学生掌握情况不错,熟练程度还需提高;有一定制图基础,不够扎实,需巩固提高。	读数方法在前置任 务中自学,对个别有困难 的学生单独辅导,任务中 设计"查表求上、下偏 差",继续巩固相关知识。
学习习 惯及特 点	习惯翻转课堂,喜欢竞技类活动、直观性学习 和动手实践,部分学生不善于总结反思,质量意识 不强。	采用翻转课堂、分组 竞技、直观性学习,多关 注学习能力、表达能力较 弱的学生,出现问题引导 学生总结反思,逐步提升 学业素养。
学习能 力及态 度	大部分同学学习态度认真,自主学习能力较强,个别学生学习兴趣不足。	多鼓励、多肯定,既 要培养独立解决问题能力,也要加强学生间合作,取长补短。

三、学习目标

(一)课前目标

- 1. 能分析游标卡尺结构及各部分作用。
- 2. 能对游标卡尺进行正确读数。
- (二)课中目标
- 1. 知道使用游标卡尺的注意事项。
- 2. 能用游标卡尺测量工件尺寸。
- 3. 能识别并去除粗大误差, 能采用多次测量的方法减小误差。
- 4. 能根据零件图及测量值判断尺寸是否合格。
- 5. 能对游标卡尺进行常规维护保养。

(三)课后目标

通过测绘日常用品尺寸,进一步巩固游标卡尺的测量方法,逐步提高识图及绘图能力。

四、学习内容

- 1. 游标卡尺读数原理及方法。
- 2. 游标卡尺的测量方法。
- 3. 判断零件尺寸是否合格。
- 4. 游标卡尺的常规维护保养。

教学重点及难点见图 6 所示





图 6 教学重点及难点

五、学习资源

课堂教学资源配备:

- 1. 集中教学区: 配备电子白板设备和实物教具。
- 2. 分组教学区: 4个测量工作台,每个工作台设4个工位。
- 3. 工具摆放区:摆放测量工件、游标卡尺等工具。
- 4. 电子资料查询区: 6 台电脑, 配备相应软件。
- 5. 往届学生作品展示区:展示往届学生加工的零件。
- 6. 示范机床区: 2 台数控机床, 教师示范用。
- 7. 资料查询、展示区: 存放学材资料、教材、指导书、手册等资料。

课堂教学资源配备图见图7




名 称	图片	功能	运用环节
微课视频	調林十尺 ・	学生利用微课 进行自学	课前环节
电子白板	Landaugus	教师组织教学	课前学习任务 检查、集中教学、汇 报等多个环节
电子资料 查询区、电脑		学生查询相关资料	任务分析、任务实施等环节
游标卡尺		尺寸测量、游标 卡尺的维护保养	任务实施、任务评价等环节
工件	7-7660°	作为测量件	任务实施、任务评价等环节
资 料 展 示、查询 区、纸质 资料	Ve Se	查表求上下偏 差、了解游标卡尺保 养知识	任务分析、任务实施等环节

手 机	910	教师上传学习 资料、查看学生评 价,学生利用手机及 微课自学、自评	课前环节、课后环节
DonviewB oard 软 件	Solution of the state of the st	集中讲授使用, 有绘图、屏幕录像、 互动展示等功能	课堂教学环节
任务书	CENT IN THE CONTROL OF THE CONTROL O	按任务书完成 相应工作	任务分析、任务 实施、任务评价等环 节
手电筒实 物		布置拓展作业、 引出下次课学习内 容、课后拓展	课后拓展环节
其余物品		测绘零件用	课后拓展环节

六、教学实施过程

教学流程图见图8



教学 环节	学习内容	学生活动	教师活动	教学 手段	教学方法
前置任务学习	了解任 务内容,通 过视频了解 游标干尺方 数原理及方 法、各部 的用途。	1. 了解任务内容 2. 提前知识储备:通过视频了解游标卡尺读数原理及方法,各部分的用途。 3. 将掌握情况反馈给老师	课前1天上传微课、视频等学习资料。分析学生的反馈,调整教学方法和策略【设计意图】设置任务点,引导学生进行自学	微课、网络平舒尺制	自主学习、讨论法
教 准 5 钟	1. 师生相 互问好 2. 检查出勤 3. 强调纪律 4. 分组 5. 领取任务 书、工件	1. 按自愿原则分为 4 个学习小组,选出组 长。 2. 组长领取课前准备 的机械加工零件、零 件图。	1. 检查出勤,强调纪律及本 微任务的意义。 2. 综合考虑学生能力,按照 学生成绩互补原则,同时考 虑他们性格的差异等问题, 将学生分组情况进行微调 整。 【设计意图】培养团队合作 精神	投影多媒体	引导法
课学任检10分钟	以 位 目 题 许 是 题 答 课 是	从第1组开始, 以小组为单位选取题 目、选1位同学回答, 组内其他同学可补 充,计时1分钟。其 余小组给答题组评 分,若评分不是满分, 需说明理由,并补充 对方回答不完整的部 分。 各组评分的平均 分为小组得分	1. 裁定、修正学生评分 2. 对学生回答不够准确的部分进行总结说明 【设计意图】采用竞技方式,提高学生专注力,复习巩固相关知识,为下一步学习作准备。	投影多媒体、电脑	引法讲法讨法导授论

					I
明确 任务 1 分 钟	明确任务内容	1. 熟悉课程任务: 检测尺寸2. 检查游标卡尺组员分工: 4人独立测量,取平均值为小组测量尺寸。	引导分析任务的重要性:游标卡尺是最基础的测量工具;以往学生工作中出现测量错误,导致后果…	任	引法讲法
任分与划4钟	将零件图与 零件进行对 照,分析结 构,决定测 量顺序及方 法。	进一步明确任务: 测量零件尺寸、判断尺寸是否合格。组长组织成员查找学材,确定零件图中各尺寸的上下偏差值,并填表	巡回指导,对出现的共性问题引导总结。 【设计意图】巩固标准公差、基本偏差概念,查表确定标准公差、基本偏差值	任务书 教材 电脑	引法讨法分教法导论组学
任务 40 分钟	使用游标是 尺寸,并是范围内 差范围内	1. 做好测量前准备工作 2. 每人一个零件,是不是不是是不是是,不是是,不是是,不是是,不是是,不是是,不是是,不是是,	引导学生采用多次测量 求平均值的方法减小误差, 巡回检查,发现问题及时指导。 【设计意图】利用往届学生 作品作为测量件,逐步使学 生提高对本专业加工零件的 识图能力。	任务书 标 尺 教材	讨法引法
成果 汇报 10 分钟	小组汇报学 习成果	每组随机选一名 同学对照零件图介绍 零件结构、汇报自己 小组的测量结果,有 哪些尺寸不合格,其 余同学可补充	对介绍不完整之处进行 引导、补充,对小组表现进 行记录 【设计意图】通过同学汇报 零件结构、测量尺寸是否合 格,使学生在有限时间内提 高识图能力、了解更多本专	投影 多 媒体、 机械加工零件、 零件图	引法小协法导组作

	1				
			业加工内容。随机选同学汇报而不是自愿,旨在调动部分性格较内向、不够自信的同学,给他(她)们表达的机会,多鼓励、肯定,使之逐步提高表达能力。		
任务 评价 10 分钟	小组交 换互评、 完成其 他项目 评价	小组间交换零件、任务书,检测他 组测量尺寸,按评价 表进行自评、互评。	引导学生进行评价、打分 教师对小组表现进行评分 【设计意图】进一步了解更 多零件,也使评价更多元化。	投影多媒体	引 法 小 协 法
任务拓展	测绘零件	找一个自己喜欢 的物品,测量尺寸并 绘制其零件图。 学生自评:自我 评定掌握知识及技能	造上辅导 查看学生自评结果 【设计意图】由于学生掌握 的知识和技能不同,喜好也 不同,为使每个同学都能完 成此次任务,从中得到满足 感,从而提高学习兴趣,测 绘零件由学生自选,教师不 作规定。这样可逐步形成积 极主动的学习、工作态度, 养成独立思考和分析问题的 习惯。	自品游尺网台物、卡平	自学法讨法

七、学业评价

- (一) 前置任务: 小组互评, 取平均值为得分
- (二) 小组合作: 组内成员自评
- (三)测量方法、工具摆放: 教师评
- (四)测量值:小组互评、教师评,所占百分比见任务书
- (五) 正确判断尺寸是否合格: 小组互评

课中采用学生自评、小组互评、教师评价3种方式从5个方面进行评价。评价表见图9,其折线图见图10所示。课后采用学生自评方式。

组别	前置任务 (互评)	小组合作 (自评)	测量方法、工具摆放 (教师评)	测量值 (互评、教师评)	判断尺寸 是否合格(互评)
1	90	80	90	75	100
2	85	85	85	78	100
3	87	85	88	83	100
4	87	85	95	85	100
	1 2	組別 (互评) 1 90 2 85 3 87	組別 (互评) (自评) 1 90 80 2 85 85 3 87 85	组別 (互评) (自评) (教师评) 1 90 80 90 2 85 85 85 3 87 85 88	组別 前置任务 (互评) 小组合作 (自评) 测量方法、工具摆放 (教师评) 测量值 (互评、教师评) 1 90 80 90 75 2 85 85 78 3 87 85 88 83

图 9 学业评价表




图 10 学业评价折线图

八、教学反思

(一) 成功之处

- 1. 采用分组教学,有利于学生取长补短、互相学习,培养团结合作及团队精神。
- 2. 采用翻转课堂,线上线下混合学习,丰富教学形式,提升学习效果。
- 3. 运用任务驱动教学,引进竞技活动,提高学生学习兴趣及参与意识。
- 4. 将往届学生加工零件作为测量件,对照图形测量有利于提升识图能力,尽快了解未来的工作,激发职业荣誉感。

(二) 不足之处

- 1. 个别学生团队精神不足,导致部分能力较弱、动作较慢的学生在小组任务实施时未能更好地发挥自己的作用,教师要及时发现并扭转这种现象。
- 2. 工具、物品摆放不规范, 教师要严格要求, 使学生逐步养成习惯。

任务书

班级:	 姓名	

- 一、任务名称: 使用游标卡尺测量工件
- 二、任务要求
- 1. 掌握使用游标卡尺的注意事项
- 2. 能用游标卡尺测量工件尺寸
- 3. 能识别粗大误差, 能采用多次测量的方法减小误差
- 4. 能根据零件图及测量值判断尺寸是否合格
- 5. 能对游标卡尺进行常规维护保养

三、任务实施

(一) 教学准备

- 1. 按自愿原则分为 4 个学习小组, 选出组长。
- 2. 组长领取课前准备的机械加工零件、零件图。

(二)课前学习任务检查

每小组选 1 名同学回答,组内其他同学可补充,计时 1 分钟。未回答问题的其余小组给答题组评分,若评分不是满分,需说明理由,并补充对方回答不完整的部分。各组评分的平均分为小组得分。

(三) 任务分析与计划

- 1. 将零件图与零件进行对照,分析结构,决定测量顺序及方法。
- 2. 查表确定尺寸的上、下偏差值

(四) 任务实施

- 1. 做好测量前准备工作
- 2. 每人一个零件, 测量各项尺寸
- 3. 组内互检
- 4. 判断尺寸是否在公差范围内
- 5. 测量结束后按要求保养游标卡尺
- 测量图及评分表见下页

(五)成果汇报


每组由老师选一名同学介绍零件结构、测量结果

(六) 任务评价

各组交换零件互评、按评价表完成其余项目评价。

第 组测量任务及评分表 (件)

- 任务: 1. 查表、计算各尺寸的上、下偏差,填入表中。
 - 2. 测量零件实际尺寸,填入"小组测量值",求出平均值,并判断该尺寸是否合格。



未注尺寸公差按GB/T1804-m执行。


序	П -1.	按偏差		小组测量值					大河体 大河水		教师
号	尺寸	值标注	1	2	3	4	平均值	是否合格	互评值	互评分	评分
1	$\Phi30^{0}_{-0.13}$						1				
2	$\Phi38_{-0.2}^{0}$		•				,				
3	Φ52h11				1	1/2/					
4	Ф42				X	//					
5	Ф24	,)								
6	$48_{-0.2}^{0}$		<	20	1						
7	118±0.1		W.	Ø.							
8	10	X	1								
9	8	1									
10	5										
该零	零件测量得分										

注: 1. 每个尺寸 10 分,小组测量平均值与检测者测量值之间误差不超过±0.04 得分,超过则不得分。

- 2. 该零件测量得分=互评分×0. 4+教师评分×0. 6
- 3. 测量得分= (件1得分+件2得分+件3得分+件4得分)/4

第____组测量任务及评分表 (件___)

- 任务: 1. 查表、计算各尺寸的上、下偏差,填入表中。
 - 2. 测量零件实际尺寸,填入"小组测量值",求出平均值,并判断该尺寸是否合格。



		13. 62. 37.			小组	且测量值					**
序号	尺寸	按偏差 值标注	1	2	3	4	平均值	是否	互评值	互评分	教师 评分
								合格			
1	Ф 52						1				
2	Φ45h11	The			-7/						
3	Φ52h11	45		1	X						
4	$\Phi42^{0}_{-0.2}$			9	N.						
5	Ф38Н12										
6	20										
7	15	X									
8	16js12	^									
9	56										
10	6										
该氢	 厚件测量得分										

- 注: 1. 每个尺寸 10 分,小组测量平均值与检测者测量值之间误差不超过±0.04 得分,超过则不得分。
 - 2. 该零件测量得分=互评分×0. 4+教师评分×0. 6
 - 3. 测量得分= (件1得分+件2得分+件3得分+件4得分)/4