SITI AISYHAH BINTI MOHD ISMAIL &
MUHAMMAD FIRDAUS BIN AB SAMAT
No. 26, KM 22,
Jalan Permatang Bukit 2,
77300 Merlimau,
Melaka.

No. K/P: 000815-10-0214 / 000818-04-0253
E-mel: aisyhah.ismail0815@gmail.com
Tel: 017-378 5523

SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V)
(Pejabat Berdaftar / Registered Office)
No. 9, Persiaran Selangor, Seksyen 15,
40200 Shah Alam,
Selangor.

6 November 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/044
Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/044

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan
(Final Notice — Defect Rectification Claim)
Hartanah di JD 6515, Jalan BSJ P2/1, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka (Lot JP24, PT 11089, H.S.(D) 26413, Mukim Jasin)

Kami, SITI AISYHAH BINTI MOHD ISMAIL (No. K/P: 000815-10-0214) dan MUHAMMAD FIRDAUS BIN AB SAMAT (No. K/P: 000818-04-0253), pemilik bersama hartanah di alamat di atas, merujuk kepada Notis Pertama (First Notice) bertarikh 18 September 2026 dengan nombor rujukan NOTIS-1/2026/044 — yang telah diserahkan secara serahan tangan dan DITERIMA pada hari yang sama oleh wakil pihak tuan, Cik Radhiah (Customer Care Department), dengan cop rasmi "RECEIVED 18 SEP 2026" (salinan Akuan Terima dilampirkan sebagai Lampiran A). Melalui Notis Pertama tersebut, pihak tuan telah diberikan tempoh 15 hari sehingga 3 Oktober 2026 untuk melaksanakan pembaikan kecacatan selaras dengan tanggungjawab pemaju di bawah Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G) bertarikh 22 Julai 2024 dan Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118].

2. Namun, Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) yang dijalankan pada 30 Oktober 2026 mengesahkan bahawa TUJUH BELAS (17) kecacatan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan — termasuk TIGA (3) KECACATAN BARU yang berpunca daripada kerja pembaikan pihak tuan sendiri (New Defect from Rectification Work). Ini bermakna pihak tuan telah gagal mematuhi Notis Pertama yang dikeluarkan. Senarai kecacatan tersebut adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

(List of Outstanding Defects)

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
2	Backyard — Dinding	Keretakan dan shrinkage cracks pada keseluruhan permukaan dinding masih ada (Crack and shrinkage cracks on all wall surface — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
3	Backyard — Paip & Sanitari	Sistem saliran tidak sempurna — objek masih menyebabkan sumbatan (Poor Drainage System — still have object causes of clogged)	Masih Belum Diselesaikan
4	Living & Dining — Dinding	Dinding tidak sejajar masih ada — ketara (Misaligned wall still observed — Visible)	Masih Belum Diselesaikan
5	Living & Dining — Dinding	Ketidakjajaran dan permukaan dinding beralun (Wall have alignment issue and wavy surface)	Masih Belum Diselesaikan
6	Family Hall — Dinding	Ketidakjajaran pada permukaan dinding masih ada (Still have alignment issue on wall surface)	Masih Belum Diselesaikan
7	Bedroom 2 — Dinding	Ukuran dinding tidak konsisten dengan jubin lantai — 29.5cm berbanding 27cm — ketidakjajaran ketara (Wall inconsistent measurements with floor tiles, 29.5cm and 27cm — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
9	Ceiling Area (Master Bedroom) — Paip	Tiada sokongan sempurna pada distribution pipe ke tangki air masih ada (Missing proper support for distribution pipe — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
10	Water Tank Area — Lantai	Air bertakung pada papak lantai masih ada (Water stagnant on floor slab — still observed)	Masih Belum Diselesaikan

11	Water Tank Area — Lantai	Keretakan dan kerosakan pada papak lantai — seluruh kawasan (Crack and damage on floor slab, all floor area — still observed)	Belum Diselesaikan Sepenuhnya
12	Water Tank Area — Dinding	Plaster dinding rosak (Damaged on wall plaster) — KECACATAN BARU AKIBAT KERJA PEMBAIKAN (New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru
14	Water Tank Area — Paip	Kebocoran pada incoming pipe stopcock masih ada (Leaking on incoming pipe stopcock — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
16	Water Tank Area	Tangki air dalam keadaan kotor dan perlu dibersihkan masih ada (Water tank on dirty condition — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
17	RC Flat Roof — Lantai	Air bertakung pada permukaan papak masih ada (Still have water stagnant on slab surface)	Masih Belum Diselesaikan
19	RC Flat Roof — Lantai	Kesan kotoran pada papak lantai masih ada (Stain on floor slab — still observed)	Masih Belum Diselesaikan
20	RC Flat Roof — Lantai	Tonality, permukaan tidak rata dan kesan kotoran pada keseluruhan papak SELEPAS kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru — Belum Diselesaikan
21	RC Flat Roof — Dinding	Permukaan kasar dan cat tidak rata pada dinding SELEPAS kerja pembaikan (Visible uneven rough surface and uneven painting — New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru — Belum Diselesaikan
26	Top Roof — Bumbung	Chipping dan keretakan pada genting bumbung masih ada (Chipping and crack on roof tiles — MAJOR DEFECT, still observed)	Masih Belum Diselesaikan

**Status di atas adalah sebagaimana Laporan Pemeriksaan Ketiga (Re-Inspection Report) bertarikh 30 Oktober 2026. Senarai penuh kecacatan adalah sebagaimana laporan-laporan yang telah diserahkan kepada pihak tuan, dan KESEMUANYA hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus diberikan kepada: (a) item No. 26 — chipping dan keretakan pada genting bumbung (KECACATAN MAJOR) yang mendedahkan rumah kepada risiko kebocoran air hujan dan WAJIB diganti baharu; (b) kluster ketidakjajaran dinding (item No. 4, 5, 6 dan 7) yang disahkan dengan bukti ukuran — termasuk perbezaan 29.5cm berbanding 27cm pada Bedroom 2 — yang hendaklah dibaiki mengikut amalan pembinaan yang baik dan bukan tampalan kosmetik; (c) kluster Water Tank Area (item No. 9, 10, 11, 14 dan 16) termasuk kebocoran stopcock dan tangki air kotor yang melibatkan kebersihan bekalan air domestik; dan (d) TIGA (3) KECACATAN BARU AKIBAT KERJA PEMBAIKAN pihak tuan sendiri — item No. 12 (plaster dinding rosak), No. 20 (tonality dan permukaan tidak rata pada keseluruhan papak) dan No. 21 (permukaan kasar dan cat tidak rata) — di mana kerja pembaikan yang menyebabkan kerosakan baharu hendaklah disiapkan semula dengan kemasan yang sempurna.

4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 21 November 2026. Notis Kedua ini menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari telah diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan selaras dengan Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G).

5. Merujuk kepada Klausa Penyampaian Dokumen 29(1) (Service of Documents) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

6. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan pembaikan selepas Notis Kedua (Final Notice) ini tamat tempohnya pada 21 November 2026, saya akan tanpa berlengah lagi mengambil tindakan berikut:

    - Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
    - Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum 5%) yang sedang dipegang sebagaimana diperuntukkan di bawah Klausa 27(2) Perjanjian Jual Beli (Jadual G);
    - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau

- Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Ini merupakan notis akhir sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

_____

(SITI AISYHAH BINTI MOHD ISMAIL)
No. K/P: 000815-10-0214
E-mel: aisyhah.ismail0815@gmail.com
Telefon: 017-378 5523

_____

(MUHAMMAD FIRDAUS BIN AB SAMAT)
No. K/P: 000818-04-0253


KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
22 Julai 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Scientex Bandar Jasin Fasa 2A1, Jadual G (Ruj: 6575-44/eSPA/120724/PT11089/01)
16 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
22 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara rasmi melalui serahan tangan (hardcopy) — notis bertulis di bawah Klausa 27(1)
21 Ogos 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) — pembaikan masih belum diselesaikan
9 September 2026	Pemeriksaan Kedua (Re-Inspection) dijalankan — kecacatan masih belum diselesaikan
18 September 2026	Notis Pertama (Ruj: NOTIS-1/2026/044) diserahkan secara serahan tangan dan DITERIMA oleh wakil pemaju, Cik Radhiah (Customer Care Department), dengan cop rasmi RECEIVED 18 SEP 2026 (Lampiran A)
3 Oktober 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — kecacatan masih belum diselesaikan
30 Oktober 2026	Pemeriksaan Ketiga (Third Inspection) dijalankan — TUJUH BELAS (17) kecacatan masih belum diselesaikan, termasuk TIGA (3) kecacatan baru yang berpunca daripada kerja pembaikan pihak pemaju sendiri (New Defect from Rectification Work)
6 November 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) dikeluarkan
21 November 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

LAMPIRAN A

Bukti Akuan Terima Notis Pertama oleh Pemaju
(Proof of Developer's Acknowledgement of Receipt — First Notice)



Akuan Terima Notis Pertama (Ruj: NOTIS-1/2026/044) — diserahkan secara serahan tangan dan DITERIMA pada 18 September 2026 oleh Cik Radhiah, Customer Care Department, dengan cop rasmi RECEIVED 18 SEP 2026.

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 6 November 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/044 daripada SITI AISYHAH BINTI MOHD ISMAIL dan MUHAMMAD FIRDAUS BIN AB SAMAT berhubung hartanah di JD 6515, Jalan BSJ P2/1, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka (Lot JP24, PT 11089, H.S.(D) 26413, Mukim Jasin).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. (198801002898 / 170255-V) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 6 November 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/044 daripada SITI AISYHAH BINTI MOHD ISMAIL dan MUHAMMAD FIRDAUS BIN AB SAMAT berhubung hartanah di JD 6515, Jalan BSJ P2/1, Bandar Scientex Jasin Presint 2, 77300 Merlimau, Melaka (Lot JP24, PT 11089, H.S.(D) 26413, Mukim Jasin).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):