

NG GUAN SOON

No. B-200, Aurora Resort,
Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral,
79200 Iskandar Puteri,
Johor.

No. Pasport: K5534717P
E-mel: ngs216@hotmail.com
Tel: +65 9237 6382

COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. (200001021248 / 523855-A)

Unit 26-01, Mail Box 261, Menara Landmark,
No. 12, Jalan Ngee Heng,
80888 Ibrahim International Business District,
Johor Darul Ta'zim.

1 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/047

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah (Parcel Lot 362, GRN 620694/L362, Lot 210184, Mukim Pulau)
di No. B-200, Aurora Resort, Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79200
Iskandar Puteri, Johor

Saya, NG GUAN SOON (No. Pasport: K5534717P), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 12 Januari 2026 (No. Rujukan SPA: 8428-24/eSPA/241125/362/02) mengikut Jadual H, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 24 Julai 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui Aplikasi CV Connect pada 4 Ogos 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan dan walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 3 September 2026, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan oleh pihak tuan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
109	Room 4 — Wall	Kesan kotoran dan cat tidak sekata pada dinding bercat (Stain and uneven painting on painted wall)	Belum Dibaiki
110	Room 4 — Wall	Kemek dan calar pada dinding bercat (Dented and scratch on painted wall)	Belum Dibaiki
111	Room 4 — Wall	Kelembapan tinggi pada dinding (High moisture on wall)	Belum Dibaiki
112	Room 4 — Ceiling	Kesan kotoran dan cat tidak sekata pada siling (Stain and uneven painting on ceiling)	Belum Dibaiki
113	Room 4 — Door	Permukaan kasar pada daun pintu (Rough surface on door leaf)	Belum Dibaiki
169	Bedroom 2 — Wall	Cat tidak sekata dan kesan kotoran pada dinding bercat (Uneven painting and stain on painted wall)	Belum Dibaiki
170	Bedroom 2 — Wall	Kelembapan tinggi pada dinding bercat (High moisture on painted wall)	Belum Dibaiki
171	Bedroom 2 — Ceiling	Permukaan tidak sekata dan kasar pada siling (Uneven surface and rough surface on ceiling)	Belum Dibaiki
284	Ceiling Area (Bathroom 4) — Plumbing & Sanitary	Kebocoran paip (Leaking pipe) — disahkan dengan pengimejan kamera termal	Belum Dibaiki
288	Water Tank Area — Floor	Tanda air bertakung pada papak lantai (Sign of water stagnant on floor slab)	Belum Dibaiki
289	Water Tank Area — Floor	Keretakan pada papak lantai — semua kawasan lantai (Crack on floor slab, all floor area)	Belum Dibaiki
290	Water Tank Area — Wall	Keretakan pada permukaan dinding (Crack on wall surface)	Belum Dibaiki
300	RC Flat Roof (Left Side) — Floor	Tanda air bertakung pada papak lantai (Sign of water stagnant on floor slab)	Belum Dibaiki

301	RC Flat Roof (Left Side) — Floor	Keretakan pada papak lantai — semua kawasan lantai (Crack on floor slab, all floor area)	Belum Dibaiki
302	RC Flat Roof (Left Side) — Wall	Keretakan dan cat mengelupas pada dinding (Crack and peeling paint on wall)	Belum Dibaiki
304	RC Flat Roof (Rear) — Floor	Tanda air bertakung pada papak lantai (Sign of water stagnant on floor slab)	Belum Dibaiki
305	RC Flat Roof (Rear) — Floor	Keretakan pada papak lantai — semua kawasan lantai (Crack on floor slab, all floor area)	Belum Dibaiki
306	RC Flat Roof (Rear) — Floor	Celahan pemisahan antara dinding dan papak lantai (Separation gap between wall and floor slab — Jointing Issue)	Belum Dibaiki
307	RC Flat Roof (Rear) — Wall	Keretakan dan cat mengelupas pada dinding (Crack and peeling paint on wall)	Belum Dibaiki
309	Top Roof — Wall	Keretakan dan cat mengelupas pada dinding — semua permukaan dinding (Crack and peeling paint on wall, all wall surface)	Belum Dibaiki
310	Top Roof — Roof	Skrup berkarat pada roof flashing (Rusted screw on roof flashing)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan pada 4 Ogos 2026.*

- Perhatian khusus diberikan kepada isu KELEMBAPAN dan KEBOCORAN — item No. 111 dan No. 170 (kelembapan tinggi pada dinding di Room 4 dan Bedroom 2, disahkan dengan bacaan moisture meter) serta item No. 284 (kebocoran paip di ruang siling Bathroom 4, disahkan dengan pengimejan kamera termal). Kelembapan dan kebocoran yang berterusan akan merosakkan kemasan, siling dan struktur unit. Saya menuntut agar pihak tuan mengesan dan membaiki PUNCA kelembapan dan kebocoran tersebut dengan sempurna, dan bukan sekadar kerja kemasan semula pada permukaan.
- Perhatian turut diberikan kepada keadaan RC Flat Roof (Left Side dan Rear), Water Tank Area dan Top Roof — item No. 288 hingga No. 310 — di mana keretakan pada hampir keseluruhan papak lantai dan dinding, tanda air bertakung, celahan pemisahan antara dinding dan papak, serta cat mengelupas masih wujud secara meluas. Saya menuntut agar pihak tuan menyemak semula

kecerunan papak dan sistem kalis air (waterproofing) di kawasan-kawasan tersebut dan melaksanakan pembaikan yang menyeluruh, memandangkan kawasan ini terdedah kepada cuaca dan boleh menyebabkan kebocoran ke dalam unit.

5. Klausula 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 16 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertaualiah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
8. Merujuk kepada klausula Service of Documents (Klausula 32(1) Jadual H) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta

Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk
mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini.
Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,



(NG GUAN SOON)

No. Pasport: K5534717P

E-mel: ngs216@hotmail.com

Telefon: +65 9237 6382

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
12 Januari 2026	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual H
24 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
4 Ogos 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara rasmi kepada pemaju melalui Aplikasi CV Connect
3 September 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
1 Oktober 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
16 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD.
(200001021248 / 523855-A) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan
Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Oktober 2026 dengan rujukan
NOTIS-1/2026/047 daripada NG GUAN SOON berhubung hartanah di No. B-200,
Aurora Resort, Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79200 Iskandar Puteri, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD.
(200001021248 / 523855-A) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan
Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Oktober 2026 dengan rujukan
NOTIS-1/2026/047 daripada NG GUAN SOON berhubung hartanah di No. B-200,
Aurora Resort, Jalan Aurora Utama, Aurora Sentral, 79200 Iskandar Puteri, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

