SARAVANAN A/L A KANNA
No. 10, Jalan Palma Puteri 7,
Desa Palma,
81100 Johor Bahru,
Johor.

No. K/P: 000418-04-0035
E-mel: saravanankanna4@gmail.com
Tel: 011-3628 0693

NASA LAND SDN. BHD. (457736-W)
No. 1, Jalan Palma Puteri 4,
Desa Palma,
81100 Johor Bahru,
Johor.

16 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/056

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Terrace House 2 Storey, Type A, 20' x 70', Intermediate)
di No. 10, Jalan Palma Puteri 7, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor (PTD 142908, HS(D) 495272, Mukim Tebrau)

Saya, SARAVANAN A/L A KANNA (No. K/P: 000418-04-0035), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: Desa Palma — Fasa 6, Johor Bahru), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 26 Ogos 2024 dengan rujukan 10241-7/eSPA/260824/PTD142908/01, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 18 Ogos 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi IJM CONNEX pihak pemaju pada 22 Ogos 2026. Pengemukaan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 21 September 2026, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan. Malah, rekod sistem IJM CONNEX pihak tuan sendiri mengesahkan bahawa kesemua tiket kecacatan yang dikemukakan pada 22 Ogos 2026 (Ticket ID: 6DP1383, 6DP1384, 6DP1385, 6DP1386 dan 6DP1387) telah diterima dan diakui (acknowledged) oleh pihak tuan pada hari yang sama (Last Update: 22 Ogos 2026), namun sehingga kini kesemuanya masih kekal berstatus "New" tanpa sebarang kemajuan kerja pembaikan — iaitu hampir DUA (2) BULAN sejak serahan

laporan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
26	Living And Dining — Dinding	Bunyi berongga pada permukaan dinding (Hollow sound on wall surface — Hollowness Issue)	Belum Dibaiki
88	Staircase — Dinding	Bunyi berongga pada dinding bercat (Hollow sound on painted wall — Hollowness Issue)	Belum Dibaiki
152	Bathroom 2 — Lantai	Air bertakung pada jubin lantai (Water stagnant on floor tiles — Alignment Issue)	Belum Dibaiki
183	Flat Roof — Lantai	Kesan air bertakung pada permukaan papak (Sign of water stagnant on slab surface — Alignment Issue)	Belum Dibaiki
186	Flat Roof — Lantai	Bunyi berongga pada permukaan papak (Hollow sound on slab surface — Hollowness Issue)	Belum Dibaiki
189	Flat Roof — Dinding	Bunyi berongga pada dinding bercat (Hollow sound on painted wall — Hollowness Issue)	Belum Dibaiki
191	Top Roof	Sisa binaan ditinggalkan di atas bumbung (Construction leftover on roof — Finishing Issue)	Belum Dibaiki
192	Top Roof	Keretakan, serpihan dan genting bumbung pecah (Crack, chipping and broken roof tiles — Major Defect)	Belum Dibaiki
193	Top Roof	Celahan ketara di sekeliling roof flashing dan dinding (Visible gap around roof flashing and wall — Jointing Issue)	Belum Dibaiki
194	Top Roof	Pemasangan genting bumbung tidak sempurna menyebabkan celahan besar (Improper installation of roof tiles causing large gap)	Belum Dibaiki

195	Top Roof — Rear Gutter	Air bertakung pada talang belakang (Water stagnant on rear gutter — Alignment Issue)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Senarai penuh kecacatan adalah sebagaimana direkodkan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah dikemukakan melalui aplikasi IJM CONNEX pihak tuan pada 22 Ogos 2026, dan kesemuanya hendaklah dibaiki sepenuhnya.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada kluster kecacatan bumbung — item No. 192 (keretakan, serpihan dan genting bumbung pecah — kecacatan major), item No. 193 (celahan ketara di sekeliling roof flashing dan dinding) dan item No. 194 (pemasangan genting bumbung yang tidak sempurna sehingga menyebabkan celahan besar). Kecacatan-kecacatan ini menjejaskan integriti keseluruhan sistem bumbung dan mendedahkan ruang dalaman rumah kepada risiko kebocoran air hujan, kerosakan siling dan pertumbuhan kulat. Genting yang pecah atau retak WAJIB diganti baharu (bukan ditampal), manakala celahan pada flashing dan pemasangan genting hendaklah dibetulkan mengikut spesifikasi pengilang dan amalan pembinaan yang baik, serta kerja di lokasi tinggi hendaklah dilaksanakan oleh personel yang berkelayakan.

4. Perhatian turut diberikan kepada kluster air bertakung (water ponding) — item No. 195 (talang belakang / rear gutter), item No. 183 (permukaan papak Flat Roof) dan item No. 152 (jubin lantai Bathroom 2). Takungan air yang berterusan menunjukkan kecerunan (falls) dan laluan saliran yang tidak sempurna; ia akan mempercepatkan kemerosotan lapisan kalis air dan kakisan talang, mengundang limpahan dan kebocoran ke ruang di bawahnya, serta menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Bagi Bathroom 2, kecerunan lantai hendaklah mengalirkan air sepenuhnya ke arah floor trap. Pihak tuan dituntut membetulkan PUNCA — iaitu kecerunan permukaan dan laluan saliran — dan bukan sekadar mengeringkan takungan.

5. Selain itu, kluster bunyi berongga (hollowness) — item No. 26 (dinding Living And Dining), No. 88 (dinding bercat Staircase), No. 186 (permukaan papak Flat Roof) dan No. 189 (dinding bercat Flat Roof) — menunjukkan lekatan lepaan/skrid yang tidak sempurna yang berisiko retak dan tertanggal; ia hendaklah dibaiki mengikut amalan pembinaan yang baik (hack dan lepa/skrid semula) dan bukan sekadar tampalan kosmetik. Item No. 191 — sisa binaan yang ditinggalkan di atas bumbung — WAJIB dikeluarkan sepenuhnya kerana ia boleh menyumbat talang dan merosakkan genting. Memandangkan sebahagian besar lokasi kerja (Top Roof dan Flat Roof) adalah kawasan yang sukar diakses oleh pemilik, pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada pemilik melalui e-mel

(saravanankanna4@gmail.com) atau WhatsApp (011-3628 0693) sebagai bukti penyiapan.

6. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

7. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 31 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

8. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
    - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
    - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

9. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

10. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(SARAVANAN A/L A KANNA)
No. K/P: 000418-04-0035
E-mel: saravanankanna4@gmail.com
Telefon: 011-3628 0693

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
26 Ogos 2024	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) ditandatangani — Desa Palma Fasa 6 (Ruj: 10241-7/eSPA/260824/PTD142908/01)
18 Ogos 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
22 Ogos 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan dikemukakan secara rasmi melalui aplikasi IJM CONNEX pihak pemaju (Ticket ID: 6DP1383 - 6DP1387) dan diakui terima (acknowledged) oleh pihak pemaju pada hari yang sama — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1)
21 September 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) — pembaikan masih belum diselesaikan; kesemua tiket masih kekal berstatus New (tiada kemajuan kerja) di dalam sistem IJM CONNEX
16 Oktober 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
31 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NASA LAND SDN. BHD. (457736-W) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 16 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/056 daripada SARAVANAN A/L A KANNA berhubung hartanah di No. 10, Jalan Palma Puteri 7, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor (PTD 142908, HS(D) 495272, Mukim Tebrau).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NASA LAND SDN. BHD. (457736-W) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 16 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/056 daripada SARAVANAN A/L A KANNA berhubung hartanah di No. 10, Jalan Palma Puteri 7, Desa Palma, 81100 Johor Bahru, Johor (PTD 142908, HS(D) 495272, Mukim Tebrau).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):