VISHUAN A/L KUMARESAN
No. 334, Jalan Mutiara Hijau 11,
Taman Mutiara Hijau,
81000 Kulai,
Johor.

No. K/P: 921111-05-5351
E-mel: vicchuvishuan@gmail.com
Tel: 011-3662 2170

CASA BAYU IDAMAN SDN. BHD. (201701016228 / 1230392-T)
No. 33, Jalan Perjiranan 4/5,
Bandar Dato Onn,
81100 Johor Bahru,
Johor.

16 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/057

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (2 Storey Terrace House, 2,108 kaki persegi) di No. 334, Jalan Mutiara Hijau 11, Taman Mutiara Hijau, 81000 Kulai, Johor (Lot 335, PTD 113202, HS(M) 4987, Mukim Senai)

Saya, VISHUAN A/L KUMARESAN (No. K/P: 921111-05-5351), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: St. Marco Park — Fasa 3B, Kulai, Johor), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Jadual G, Akta Pemajuan Perumahan 1966) bertarikh 23 Februari 2024 dengan rujukan 19706-5/eSPA/230224/PTD113202/01, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 22 April 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) di pejabat pengurusan (management office) pihak pemaju pada 22 Mei 2026. Pengemukaan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1) Jadual G, dan pihak tuan diwajibkan membaiki semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 21 Jun 2026, Pemeriksaan Semula (Second Inspection) yang dijalankan pada 3 Oktober 2026 mengesahkan bahawa kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan — iaitu hampir LIMA (5) BULAN sejak laporan diserahkan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
1	Car Porch — Lantai	Serpihan (chipping) pada jubin lantai (Chipping on floor tiles)	Belum Dibaiki
10	Car Porch — Plumbing & Sanitary	Sisa binaan di dalam floor trap / refuse chamber (Construction leftover inside floor trap)	Belum Dibaiki
59	Utility Room — Lantai	Keretakan pada papak lantai — pelekat penanda (marking sticker) pemeriksaan pertama masih belum ditanggalkan (Crack on floor slab — first inspection marking sticker still in place)	Belum Dibaiki
66	Staircase — Dinding	Bunyi berongga pada dinding bercat (Hollow sound on painted wall — Hollowness Issue)	Belum Dibaiki
67	Staircase — Siling	Celahan pemisahan antara siling dan dinding (Separation gap between ceiling and wall)	Belum Dibaiki
113	Bathroom 2 — M&E	Titik lampu siling tiada dan wayar hidup tergantung terdedah (Missing lighting point; exposed live wire)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
120	Water Tank Area — Lantai	Tanda air bertakung pada permukaan lantai (Sign of water stagnant on floor surface — Alignment Issue)	Belum Dibaiki
121	Water Tank Area — Lantai	Kemungkinan air bertakung pada permukaan lantai (Possibility of water stagnant on floor surface)	Belum Dibaiki
123	Water Tank Area — Siling	Ceiling board tiada — penebat (insulation) dan struktur siling terdedah; terdapat bukaan antara bumbung dan dinding (Missing ceiling board — exposed insulation and ceiling structure; opening between roof and wall)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Senarai penuh kecacatan adalah sebagaimana direkodkan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan secara hardcopy di pejabat pengurusan pihak tuan pada 22 Mei 2026, dan kesemuanya hendaklah dibaiki sepenuhnya. Status terkini adalah berdasarkan Pemeriksaan Semula pada 3 Oktober 2026.*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada item No. 113 — titik lampu siling di Bathroom 2 yang masih tiada dan wayar hidup (live wire) yang tergantung secara terdedah. Wayar hidup yang terdedah di dalam bilik air — kawasan basah — adalah BAHAYA KESELAMATAN yang serius dan melibatkan risiko kejutan elektrik dan kebakaran kepada penghuni. Pembaikan hendaklah dilaksanakan dengan SEGERA oleh orang kompeten (competent person) yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga, dan bukti penyiapan hendaklah dikemukakan kepada pemilik.

4. Perhatian turut diberikan kepada item No. 123 — ceiling board di Water Tank Area yang masih tiada, menyebabkan penebat (insulation) dan struktur siling terdedah, serta bukaan antara bumbung dan dinding yang terbuka. Bukaan sedemikian merupakan laluan kemasukan air hujan, habuk dan haiwan (burung, kelawar, tikus) ke dalam ruang bumbung. Sekiranya pihak tuan mendakwa keadaan ini adalah mengikut reka bentuk asal, pihak tuan dituntut mengemukakan dokumen rasmi (official documentation) — lukisan reka bentuk yang diluluskan atau Method of Statement — sebagai bukti; jika tidak, ceiling board hendaklah dipasang dan bukaan tersebut ditutup dengan sempurna. Item No. 120 dan No. 121 — tanda air bertakung di Water Tank Area — menunjukkan kecerunan (falls) dan saliran yang tidak sempurna yang WAJIB dibetulkan pada PUNCANYA, bukan sekadar dikeringkan.

5. Selain itu, item No. 59 — keretakan pada papak lantai Utility Room — perlu diberi perhatian khusus: pelekat penanda (marking sticker) yang dilekatkan semasa Pemeriksaan Pertama pada 22 April 2026 masih belum ditanggalkan sehingga Pemeriksaan Semula pada 3 Oktober 2026, bukti jelas bahawa kawasan tersebut langsung tidak pernah disentuh atau dibaiki oleh pihak tuan. Item No. 66 (bunyi berongga pada dinding Staircase) dan No. 67 (celahan pemisahan antara siling dan dinding Staircase) hendaklah dibaiki mengikut amalan pembinaan yang baik dan bukan sekadar tampalan kosmetik; item No. 1 (chipping jubin Car Porch) dan No. 10 (sisa binaan di dalam floor trap) hendaklah diselesaikan sepenuhnya. Bagi kerja pembaikan di kawasan yang sukar diakses (Water Tank Area), pihak tuan dituntut mengemukakan gambar selepas pembaikan (after-repair photos) kepada pemilik melalui e-mel (vicchuvishuan@gmail.com) atau WhatsApp (011-3662 2170) sebagai bukti penyiapan.

6. Klausa 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).

7. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 31 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

8. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

    - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
    - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
    - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
    - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

9. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

10. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(VISHUAN A/L KUMARESAN)
No. K/P: 921111-05-5351
E-mel: vicchuvishuan@gmail.com
Telefon: 011-3662 2170

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
23 Februari 2024	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) ditandatangani — St. Marco Park Fasa 3B (Ruj: 19706-5/eSPA/230224/PTD113202/01)
22 April 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
22 Mei 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara rasmi melalui serahan tangan (hardcopy) di pejabat pengurusan pihak pemaju — merupakan notis bertulis di bawah Klausa 27(1)
21 Jun 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausa 27(1) — pembaikan masih belum diselesaikan
3 Oktober 2026	Pemeriksaan Semula (Second Inspection) dijalankan — kecacatan yang dilaporkan masih belum diselesaikan
16 Oktober 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
31 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa CASA BAYU IDAMAN SDN. BHD. (201701016228 / 1230392-T) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 16 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/057 daripada VISHUAN A/L KUMARESAN berhubung hartanah di No. 334, Jalan Mutiara Hijau 11, Taman Mutiara Hijau, 81000 Kulai, Johor (Lot 335, PTD 113202, HS(M) 4987, Mukim Senai).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa CASA BAYU IDAMAN SDN. BHD. (201701016228 / 1230392-T) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 16 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/057 daripada VISHUAN A/L KUMARESAN berhubung hartanah di No. 334, Jalan Mutiara Hijau 11, Taman Mutiara Hijau, 81000 Kulai, Johor (Lot 335, PTD 113202, HS(M) 4987, Mukim Senai).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):