

MERVYN CHAN JUN WEN

No. 12, Jalan Lawa 8,
Taman Pelangi Indah,
81800 Ulu Tiram,
Johor.

No. K/P: 960629-01-6949

E-mel: mervyn.jwchan@gmail.com

Tel: 012-781 7708

ECO SUMMER SDN. BHD. (201401000315 / 1076385-V)

EcoWorld Residence Club,
Jalan Ekoflora 1,
81100 Johor Bahru,
Johor.

19 Ogos 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/026

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Double Storey Terrace, 1,920 kaki persegi)
di No. 12, Jalan Ekoflora 4/8, Taman Ekoflora, 81100 Johor Bahru, Johor

Saya, MERVYN CHAN JUN WEN (No. K/P: 960629-01-6949), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 28 Mei 2023 (No. Rujukan SPA: 14320-16/eSPA/260523/L5(4005)/01) mengikut Jadual H, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 20 Jun 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi/laman web EcoWorld pada 25 hingga 27 Jun 2026 (Kes ESPP4-4C01-4005-001 hingga 004). Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 27 Julai 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 8 Ogos 2026 mendapati masih terdapat kecacatan yang belum diselesaikan oleh pihak tuan. Laporan Re-Inspection tersebut telah diserahkan kepada pihak tuan melalui aplikasi/laman web EcoWorld pada 11 Ogos 2026 (Kes ESPP4-4C01-4005-005 dan 006), dan sehingga tarikh notis ini kedua-dua kes tersebut masih berstatus Active di dalam sistem pihak tuan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
169	Balcony (Master Bedroom) — Floor	Air masih bertakung pada jubin lantai (Stagnant water on floor tiles still observed)	Belum Diselesaikan
170	Balcony (Master Bedroom) — Floor	Kesan kotoran dan cat tidak sekata pada railing slab masih ada (Stain and uneven paint on railing slab still observed)	Belum Diselesaikan
186	Water Tank Area — Floor	Air masih bertakung pada papak lantai (Stagnant water on floor slab still observed)	Belum Diselesaikan
191	RC Flat Roof — Floor	Air masih bertakung pada papak lantai (Stagnant water on floor slab still observed)	Belum Diselesaikan
193	Top Roof — Roof	Tanda air bertakung pada gutter masih ada (Sign of stagnant water on gutter still observed)	Belum Diselesaikan
194	Top Roof — Roof	Karat pada gutter masih ada (Rusted on gutter still observed)	Belum Diselesaikan
198	Top Roof — Roof	Sistem saliran tidak sempurna (Poor Drainage System) — sisa binaan masih ada di dalam gutter (Construction leftover inside gutter still observed)	Belum Diselesaikan

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection yang diserahkan pada 11 Ogos 2026 (Kes ESPP4-4C01-4005-005 & 006) serta Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang diserahkan pada 25 hingga 27 Jun 2026 (Kes ESPP4-4C01-4005-001 hingga 004).*

3. Klausula 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 3 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan

dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
6. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 32(1) Jadual H) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(MERVYN CHAN JUN WEN)

No. K/P: 960629-01-6949

E-mel: mervyn.jwchan@gmail.com

Telefon: 012-781 7708

s.k. (CC):

ECO SUMMER SDN. BHD. — Alamat Berdaftar — No. 60, Setia Avenue, No. 2, Jalan Setia Prima
S U13/S, Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Petaling, Selangor.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
28 Mei 2023	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual H
20 Jun 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
25–27 Jun 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi/laman web EcoWorld — Kes ESPP4-4C01-4005-001 hingga 004
27 Julai 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disempurnakan
8 Ogos 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — kecacatan masih belum diselesaikan sepenuhnya
11 Ogos 2026	Laporan Re-Inspection diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi/laman web EcoWorld — Kes ESPP4-4C01-4005-005 dan 006 (masih berstatus Active)
19 Ogos 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
3 September 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa ECO SUMMER SDN. BHD. (201401000315 / 1076385-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 19 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/026 daripada MERVYN CHAN JUN WEN berhubung hartanah di No. 12, Jalan Ekoflora 4/8, Taman Ekoflora, 81100 Johor Bahru, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa ECO SUMMER SDN. BHD. (201401000315 / 1076385-V) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 19 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/026 daripada MERVYN CHAN JUN WEN berhubung hartanah di No. 12, Jalan Ekoflora 4/8, Taman Ekoflora, 81100 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

