

AINA SAKINAH BINTI ISHAK

No. 3561, Taman Muhibbah,
73200 Gemencheh,
Negeri Sembilan.

No. K/P: 960807-05-5220
E-mel: ainaishak88@yahoo.com
Tel: 019-659 4829

BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. (198901013798 / 191108-A)

(Sales Gallery) Taman Anjung Gapam,
Persiaran Anjung Gapam 1,
77200 Bemban, Melaka.

12 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/042

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat (Unit T203, PT 15591, H.S.(M) 5439)
di No. 10, Jalan Sireh 5, Taman Serambi Gapam, 77200 Bemban, Melaka

Saya, AINA SAKINAH BINTI ISHAK (No. K/P: 960807-05-5220), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 10 Februari 2025 (No. Rujukan SPA: 14677-10/eSPA/100225/PT15591/02) mengikut Jadual G, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 23 Julai 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) kepada Sales Gallery pemaju di Taman Anjung Gapam pada 28 Julai 2026. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan dan walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 27 Ogos 2026, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum dilaksanakan oleh pihak tuan. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
4	Car Porch — Floor	Berkulat dan tanda air bertakung di dalam U-drain (Moldy and sign of stagnant water inside U-drain)	Belum Dibaiki

5	Car Porch — Floor	Berkulat dan tanda air bertakung pada papak lantai (Moldy and sign of stagnant water on floor slab)	Belum Dibaiki
15	Car Porch — Ceiling	Kesan air pada permukaan siling (Water mark on ceiling surface)	Belum Dibaiki
24	Living Area — Floor	Besi tetulang (RC bar) terdedah pada rasuk dan jointing antara siling dan rasuk (Exposed RC bar on beam and jointing between ceiling and beam — Major Defect)	Belum Dibaiki
29	Living Area — Ceiling	Kebocoran dan kelembapan tinggi pada siling di dalam ceiling manhole (Leaking and high moisture on ceiling inside ceiling manhole)	Belum Dibaiki
37	Living Area — M&E	Push button RCCB 30 mA tidak berfungsi (Malfunction push button for 30 mA RCCB)	Belum Dibaiki
177	Bathroom 2 — Ceiling	Kebocoran pada siling — kemungkinan daripada paip PVC di dalam siling (Leaking on ceiling, possible from PVC down pipe inside ceiling)	Belum Dibaiki
196	Bathroom 3 — Floor	Air bertakung pada jubin lantai (Stagnant water on floor tiles)	Belum Dibaiki
211	Ceiling Area (Bedroom 2) — Wall	Besi tetulang (RC bar) terdedah pada dinding (Exposed RC bar on wall — Major Defect)	Belum Dibaiki
212	Ceiling Area (Bedroom 2) — Wall	Lubang pada dinding pemisah (Hole on partition wall — Major Defect)	Belum Dibaiki
216	Ceiling Area (Family Area) — Wall	Lubang pada dinding pemisah (Hole on partition wall — Major Defect)	Belum Dibaiki
218	Ceiling Area (Bedroom 3) — Wall	Lubang pada dinding pemisah (Hole on partition wall — Major Defect)	Belum Dibaiki
219	Ceiling Area (Bedroom 3) — M&E	Penutup junction box hilang — wayar terdedah (Missing junction box cover — exposed wire)	Belum Dibaiki

221	Water Tank Area — Floor	Tanda air bertakung pada keseluruhan papak lantai (Sign of stagnant water on all floor slab)	Belum Dibaiki
222	Water Tank Area — Floor	Keretakan pada papak lantai (Cracks on floor slab)	Belum Dibaiki
223	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary	Tiada sokongan yang sempurna pada distribution pipe yang bersambung ke tangki air (Missing proper support for distribution pipe connected to water tank)	Belum Dibaiki
226	Metal Roofing Pitch (Car Porch) — Floor	Keretakan dan lubang pada lantai (Crack and hole on floor)	Belum Dibaiki
227	Metal Roofing Pitch (Car Porch) — Roof	Air bertakung pada metal deck (Water stagnant on metal deck)	Belum Dibaiki
229	Metal Roofing Pitch (Car Porch) — Roof	Kerosakan dan karat pada metal deck (Damaged and rusted on metal deck)	Belum Dibaiki
230	Metal Roofing Pitch (Car Porch) — Gutter	Air bertakung di dalam gutter (Water stagnant inside gutter)	Belum Dibaiki
231	Metal Roofing Pitch (Car Porch) — Gutter	Karat pada gutter (Rusted on gutter)	Belum Dibaiki
233	RC Flat Roof — Floor	Keretakan pada papak lantai — semua kawasan lantai (Crack on floor slab, all floor area)	Belum Dibaiki
236	Top Roof (Bedroom 2) — Ceiling	Celahan pemisahan antara siling dan dinding (Separation gaps between ceiling and wall — Jointing Issue)	Belum Dibaiki
237	Top Roof (Bedroom 2) — Roof	Lubang pada roof flashing (Hole on roof flashing)	Belum Dibaiki
238	Top Roof (Bedroom 2) — Roof	Celahan ketara dan penyendalan tidak sempurna antara roof flashing dan dinding (Visible gaps and improper seal between roof flashing and wall)	Belum Dibaiki
239	Top Roof (Bedroom 2) — Roof	Karat pada skru roof flashing (Rusted on screw for roof flashing)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan yang telah diserahkan kepada pihak tuan pada 28 Julai 2026.*

3. Perhatian khusus diberikan kepada KECACATAN MAJOR yang melibatkan struktur — item No. 24 dan No. 211 (besi tetulang / RC bar terdedah pada rasuk dan dinding) serta item No. 212, No. 216 dan No. 218 (lubang pada dinding pemisah di ruang siling). Besi tetulang yang terdedah akan berkarat dan menjejaskan integriti struktur, manakala lubang pada dinding pemisah menjejaskan fungsi pemisahan antara unit. Pembaikan yang menyeluruh dan mengikut spesifikasi dituntut, bukan sekadar tampalan kosmetik.
4. Perhatian turut diberikan kepada kecacatan yang melibatkan KESELAMATAN dan kebocoran aktif — item No. 37 (push button RCCB 30 mA tidak berfungsi, menjejaskan perlindungan kebocoran arus elektrik), item No. 219 (penutup junction box hilang dengan wayar terdedah), serta item No. 29 dan No. 177 (kebocoran dan kelembapan tinggi pada siling di Living Area dan Bathroom 2). Pembaikan oleh orang kompeten dan pengesanan punca kebocoran dituntut dengan segera.
5. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 27 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

8. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(AINA SAKINAH BINTI ISHAK)

No. K/P: 960807-05-5220

E-mel: ainaishak88@yahoo.com

Telefon: 019-659 4829

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
10 Februari 2025	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
23 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
28 Julai 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) kepada Sales Gallery pemaju di Taman Anjung Gapam
27 Ogos 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum dilaksanakan
12 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
27 September 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. (198901013798 / 191108-A) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 12 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/042 daripada AINA SAKINAH BINTI ISHAK berhubung hartanah di No. 10, Jalan Sireh 5, Taman Serambi Gapam, 77200 Bemban, Melaka.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. (198901013798 / 191108-A) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 12 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/042 daripada AINA SAKINAH BINTI ISHAK berhubung hartanah di No. 10, Jalan Sireh 5, Taman Serambi Gapam, 77200 Bemban, Melaka.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

