

SHAYFUL BAHRI BIN SHAHROM

2046, Blok 13,
Felda Lok Heng Timur,
81900 Kota Tinggi,
Johor.

No. K/P: 931120-01-5895

E-mel: shayfulbahrishahrom@gmail.com

Tel: 012-560 0475

NICE FRONTIER SDN. BHD. (199401014059 / 299739-U)

Level 29, IOI City Tower 2,
Lebuhr IRC, IOI Resort City,
62502 Putrajaya,
WP Putrajaya.

13 Julai 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/019

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 1 Tingkat (1421 sq.ft.)

di No. 432, Jalan Bayan 4, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor

Saya, SHAYFUL BAHRI BIN SHAHROM (No. K/P: 931120-01-5895), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 1 Disember 2024 (No. Rujukan SPA: 7147-87/eSPA/011224/PTD104271/01) mengikut Jadual G, telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi IOI Properties pada 26 Mei 2026 dengan nombor kes C92969, C92971, C92972. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun pihak tuan telah melaksanakan sebahagian kerja pembaikan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum disiapkan sepenuhnya, malah terdapat kecacatan baru yang berpunca daripada kerja pembaikan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan kali kedua pada 10 Julai 2026, kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
5	Carporch — Floor	Keretakan pada papak imprint (Crack on imprint slab) — masih terdapat shrinkage crack walaupun selepas kerja pembaikan	Belum Dibaiki Sepenuhnya
64	Living & Dining — M&E	2 titik lampu dan 1 titik kipas mempunyai voltan rendah untuk Live + Earth (163.2V) — 2 titik lampu masih mempunyai voltan rendah semasa ujian	Belum Dibaiki
137	Ceiling Area (Living & Dining) — Structure	Exposed RC bar pada tiang — masih terdapat RC terdedah pada permukaan tiang	Belum Dibaiki
141	Water Tank Area — Floor	Tanda air bertakung pada papak lantai (Sign of water stagnant on floor slab)	Belum Dibaiki
142	Water Tank Area — Floor	Air bertakung pada papak lantai (Water stagnant on floor slab)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
149	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air dalam keadaan kotor dan perlu dibersihkan — tangki air masih kotor	Belum Dibaiki
156	Top Roof — Roof	Berkarat dan kemek pada metal deck — kebanyakan permukaan metal deck berkarat	Belum Dibaiki
Baru	Top Roof — Roof	Roof flashing tidak dipasang dengan betul dan menyebabkan jurang (gap) selepas kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru

**Senarai kecacatan di atas merujuk kepada penemuan terkini dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Kedua pada 10 Julai 2026. Senarai lengkap kecacatan juga terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Pertama yang telah dihantar melalui aplikasi IOI Properties pada 26 Mei 2026.*

- Secara khususnya, saya ingin menekankan kecacatan keretakan pada papak imprint di ruang car porch (No. 5 dalam senarai di atas). Walaupun kerja pembaikan telah dijalankan oleh pihak tuan, shrinkage crack masih jelas kelihatan pada permukaan papak imprint tersebut. Kecacatan ini merupakan kecacatan utama yang dituntut dalam notis ini, dan saya menuntut agar pembaikan yang menyeluruh dan sempurna dilaksanakan terhadap keseluruhan permukaan papak imprint, dan bukan sekadar pembaikan tampalan (patching) semata-mata.

4. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, memperbaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
5. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 28 Julai 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
6. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
7. Merujuk kepada klausula Service of Documents (Klausula 29(1) Jadual G) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

8. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(SHAYFUL BAHRI BIN SHAHROM)

No. K/P: 931120-01-5895

E-mel: shayfulbahrishahrom@gmail.com

Telefon: 012-560 0475

s.k. (CC):

NICE FRONTIER SDN. BHD. (Pejabat Cawangan / Branch Office)

IOI Galleria @ Bandar Putra Kulai, Jalan Putra 4, Bandar Putra Kulai, 81000 Kulai, Johor.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
1 Disember 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
22 Mei 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
26 Mei 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui aplikasi IOI Properties (No. kes: C92969, C92971, C92972)
25 Jun 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan telah dilakukan tetapi sebahagian kecacatan masih belum disiapkan sepenuhnya
10 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Kedua (Second Inspection) dijalankan — kecacatan masih wujud dan terdapat kecacatan baru akibat kerja pembaikan
13 Julai 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
28 Julai 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NICE FRONTIER SDN. BHD. (199401014059 / 299739-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 13 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/019 daripada SHAYFUL BAHRI BIN SHAHROM berhubung hartanah di No. 432, Jalan Bayan 4, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa NICE FRONTIER SDN. BHD. (199401014059 / 299739-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 13 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/019 daripada SHAYFUL BAHRI BIN SHAHROM berhubung hartanah di No. 432, Jalan Bayan 4, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

