

TEO GEOK HUI & LUI WEE ONG

490, Residensi Botanic 3,
Persiaran Eko Botanic 2,
Taman Eko Botanic 2,
79100 Iskandar Puteri,
Johor.

No. K/P: 910827-01-5554 (TEO GEOK HUI)

No. K/P: 930623-01-6561 (LUI WEE ONG)

E-mel: gh_teo@outlook.com

Tel: 016-758 5830

MELIA SPRING SDN. BHD. (201401019246 / 1095333-H)

No. 60, Setia Avenue,
No. 2, Jalan Setia Prima S U13/S,
Setia Alam, Seksyen U13,
40170 Shah Alam,
Selangor.

13 Julai 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/018

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)**Hartanah: Rumah 2 Tingkat (24' x 85', Parcel No. L268(3216))****di 490, Residensi Botanic 3, Persiaran Eko Botanic 2, Taman Eko Botanic 2, 79100 Iskandar Puteri, Johor**

Kami, TEO GEOK HUI (No. K/P: 910827-01-5554) dan LUI WEE ONG (No. K/P: 930623-01-6561), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 3 Julai 2023 (No. Rujukan SPA: 19985-6/eSPA/030723/L268(3216)/01) mengikut Jadual H, telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui laman web EcoWorld pada 10 April 2026 dan 11 April 2026 dengan nombor kes MSP3-3C02-3216-001, -002, -003, -004, -005, -006. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun pihak tuan telah melaksanakan sebahagian kerja pembaikan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum disiapkan sepenuhnya, malah terdapat kecacatan baru yang berpunca daripada kerja pembaikan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan kali kedua pada 10 Julai 2026, kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
16	Car Porch — Plumbing & Sanitary	Kemungkinan air bertakung disebabkan permukaan kasar pada lubang saliran air hujan; penutup lubang saliran tidak boleh dibuka kerana simen di sekeliling penutup	Belum Dibaiki
17	Car Porch — Plumbing & Sanitary	Keretakan pada dinding dalam manhole dan lubang saliran	Belum Dibaiki
Baru	Foyer — Door	Calar pada bingkai pintu selepas kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru
Baru	Living Dining Area — Floor	Kesan kotoran (stains) pada lantai selepas kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru
40	Living Dining Area — Wall	Keretakan pada dinding bercat (Crack on painted wall)	Belum Dibaiki
Baru	Utility Room — Floor	Jurang kelihatan (visible gaps) pada jubin lantai selepas kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru
48	Utility Room — M&E	Merujuk kepada DB tagging, MCB ini sepatutnya spare tetapi mempunyai wayar hidup yang disambung	Belum Dibaiki
49	Utility Room — M&E	Kebanyakan tagging DB Box tidak tepat dengan fungsi MCB (contoh: tagged 'Wet Kitchen' tetapi fungsi sebenar adalah smart curtain). Perlu semak semula semua tagging	Belum Dibaiki
86	Bathroom 4 — Plumbing & Sanitary	Floor trap tidak sejajar dengan paip (Floor trap not aligned with pipe)	Belum Dibaiki
Baru	Yard — Floor	Sisa binaan (construction leftover) selepas kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru
Baru	Yard — Floor	Kesan kotoran (stains) pada jubin lantai selepas kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru

119	Corridor — M&E	Kebanyakan tagging Sub DB Box tidak tepat dengan fungsi MCB (contoh: tagged 'M/Bedroom' tetapi fungsi sebenar adalah Bedroom 2 Socket). Perlu semak semula semua tagging	Belum Dibaiki
120	Corridor — Timber Flooring	Kesan kotoran (stains) pada lantai kayu	Belum Dibaiki
137	Master Bedroom — Timber Flooring	Jurang kelihatan (visible gaps) pada lantai kayu	Belum Dibaiki Sepenuhnya
211	Bedroom 3 — Timber Floor	Delaminasi lantai kayu — masih terdapat kesan hollowness / springiness pada lantai kayu	Belum Dibaiki
243	Flat Roof 4 (Water Tank Area) — Floor	Tanda air bertakung pada permukaan papak (Sign of water stagnant on slab surface)	Belum Dibaiki
244	Flat Roof 4 (Water Tank Area) — Floor	Keretakan pada permukaan dinding (Crack on wall surface)	Belum Dibaiki
Baru	Bathroom 3 — Floor	Kesan air kencing dan kesan kuning pada lantai selepas kerja pembaikan. Pemilik telah memaklumkan kepada site team bahawa jubin perlu ditukar terus dan bukan dibasuh sahaja — pihak site team telah dimaklumkan (aware)	Kecacatan Baru

**Senarai kecacatan di atas merujuk kepada penemuan terkini dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Kedua pada 10 Julai 2026. Senarai lengkap kecacatan juga terkandung dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Pertama yang telah dihantar melalui laman web EcoWorld pada 10 April 2026 dan 11 April 2026.*

- Klausa 30(1) Jadual H Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
- Dengan ini, kami mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 28 Julai 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari

diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.

5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, kami akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
6. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausa 32(1) Jadual H) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

7. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, kami akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Kami berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(TEO GEOK HUI)

No. K/P: 910827-01-5554

(LUI WEE ONG)

No. K/P: 930623-01-6561

E-mel: gh_teo@outlook.com

Telefon: 016-758 5830

s.k. (CC):

MELIA SPRING SDN. BHD.

(Pejabat Johor / Johor Office)

The Tomorrow Centre,

No. 9, 11, 15 & 17, Jalan Ekoperniagaan 1/6,

Taman Ekoperniagaan,

81100 Bandar Tebrau, Johor.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
3 Julai 2023	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual H
4 April 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
10 April 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui laman web EcoWorld (No. kes: MSP3-3C02-3216-001, -002, -003)
11 April 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan kepada pemaju melalui laman web EcoWorld (No. kes: MSP3-3C02-3216-004, -005, -006)
11 Mei 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan telah dilakukan tetapi sebahagian kecacatan masih belum disiapkan sepenuhnya
10 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Kedua (Second Inspection) dijalankan — kecacatan masih wujud dan terdapat kecacatan baru akibat kerja pembaikan
13 Julai 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
28 Julai 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa MELIA SPRING SDN. BHD. (201401019246 / 1095333-H) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 13 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/018 daripada TEO GEOK HUI dan LUI WEE ONG berhubung hartanah di 490, Residensi Botanic 3, Persiaran Eko Botanic 2, Taman Eko Botanic 2, 79100 Iskandar Puteri, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa MELIA SPRING SDN. BHD. (201401019246 / 1095333-H) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 13 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/018 daripada TEO GEOK HUI dan LUI WEE ONG berhubung hartanah di 490, Residensi Botanic 3, Persiaran Eko Botanic 2, Taman Eko Botanic 2, 79100 Iskandar Puteri, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

