

RAJSHRMELA A/P RAJAGOPAL

No. 34, Jalan Makmur 14,
Taman Damai Jaya,
81300 Skudai,
Johor Bahru, Johor.

No. K/P: 920609-01-6216

E-mel: Shrmelarajagopal@yahoo.com.my

Tel: 010-887 4423

INTACT CORPORATE APPROACH SDN BHD (201301019840 / 1049670-K)

Level 18, Ho Hup Tower,
1, Persiaran Jalil 1,
Bandar Bukit Jalil,
57000 Kuala Lumpur.

22 Julai 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/015

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)

Hartanah: Rumah Teres 2 Tingkat

di No. 27, Jalan Puncak Warisan 2/1, Puncak Warisan, 81900 Kota Tinggi, Johor

Saya, RAJSHRMELA A/P RAJAGOPAL (No. K/P: 920609-01-6216), pemilik unit hartanah di alamat di atas, sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli bertarikh 21 Oktober 2022 (Ruj: SSP/NAZ/ICA-181/005/1022/ina) mengikut Jadual G, telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) pada 20 April 2026 dan telah dicop terima oleh pihak tuan. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun pihak tuan telah melaksanakan sebahagian kerja pembaikan, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum disiapkan sepenuhnya. Berdasarkan pemeriksaan kali kedua (Re-Inspection) pada 3 Julai 2026, yang laporannya telah diserahkan kepada pihak tuan pada 20 Julai 2026, kecacatan yang masih wujud dan belum dibaiki antaranya adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
3	Car Porch — Wall	Air bertakung di atas dinding pagar (Water stagnant on top of fence wall)	Belum Dibaiki
18	Car Porch — TNB Chamber	Kerosakan pada bingkai TNB chamber (Damaged on TNB chamber frame)	Belum Dibaiki
19	Car Porch — TNB Chamber	Keretakan pada dinding TNB chamber — keretakan dan RC terdedah (berkarat) di dalam TNB compactman	Belum Dibaiki
20	Car Porch — TNB Chamber	Pertumbuhan kulat pada TNB chamber — tanda air bertakung dan kelembapan (Mould growth, sign of water stagnant and moisture)	Belum Dibaiki
23	Car Porch — TNB Chamber	Kunci pintu TNB chamber sukar ditutup (TNB chamber door lock hard to close)	Belum Dibaiki
47	External Area — Floor	Keretakan pada apron slab — masih terdapat keretakan dan chipping	Belum Dibaiki
58	Living and Dining — Ceiling	Kebocoran pada siling — masih terdapat kebocoran aktif pada permukaan siling (active leaking)	Belum Dibaiki
143	Master Bedroom — Wall	Reka bentuk dinding bercat tidak mengikut pelan lantai Perjanjian Jual Beli (S&P Review — design not as per floor plan)	Belum Diselesaikan
144	Master Bedroom — Wall	Reka bentuk dinding tidak mengikut pelan lantai Perjanjian Jual Beli (S&P Review — design not as per floor plan)	Belum Diselesaikan
228	Ceiling Area (Bedroom 2) — M&E	Trunking cover hilang — kabel elektrik terdedah (Missing trunking cover, exposed electrical cable)	Belum Dibaiki
245	Top Roof — Roof Gutter	Air bertakung pada roof gutter (Sign of water stagnant on the roof gutter)	Belum Dibaiki
246	Top Roof — Roof Flashing	Skru berkarat dan lubang tidak ditutup pada roof flashing (Corroded screws and unsealed holes)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection yang telah diserahkan kepada pihak tuan secara serahan tangan pada 20 Julai 2026, serta Laporan Pemeriksaan Pertama yang diserahkan pada 20 April 2026.*

3. Selain daripada kecacatan fizikal di atas, pemeriksaan turut mendapati terdapat perkara yang tidak selaras dengan Perjanjian Jual Beli dan pelan lantai (floor plan) yang diluluskan, iaitu reka bentuk dinding di Master Bedroom (rujuk No. 143 dan 144 dalam senarai di atas), dan banyak lagi sebagaimana yang dinyatakan di dalam laporan pemeriksaan. Sehubungan itu, saya menuntut agar pihak tuan memberikan maklum balas rasmi secara bertulis berserta dokumentasi yang sewajarnya (proper documentation) — termasuk pelan pindaan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa, jika ada — bagi menjelaskan percanggahan tersebut kepada saya selaku pembeli. Sekiranya percanggahan ini tidak dapat dibuktikan sebagai pindaan yang sah, saya berhak menuntut pembetulan atau pampasan yang sewajarnya di bawah Perjanjian Jual Beli.
4. Klausula 27(1) Jadual G Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa pemaju hendaklah, atas kos dan belanjanya sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyerahan milikan kosong (DLP — Defect Liability Period).
5. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 6 Ogos 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari, menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan.
6. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
7. Merujuk kepada klausa Service of Documents (Klausula 29(1) Jadual G) di dalam

Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi. Notis ini dihantar ke kedua-dua alamat pihak tuan iaitu ibu pejabat dan pejabat Johor.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

8. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(RAJSHRMELA A/P RAJAGOPAL)

No. K/P: 920609-01-6216

E-mel: Shrmelarajagopal@yahoo.com.my

Telefon: 010-887 4423

s.k. (CC):

INTACT CORPORATE APPROACH SDN BHD (Pejabat Johor / Johor Office)

No. 265, Jalan Kenanga 29/8, Indahpura, 81000 Kulai, Johor.

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
21 Oktober 2022	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
7 April 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
20 April 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan (laporan penuh tanpa electrical) diserahkan kepada pemaju secara serahan tangan — dicop 'Received' oleh pemaju
20 Mei 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
21 Mei 2026	Pemeriksaan tambahan (electrical) dijalankan ke atas hartanah
3 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Kedua / Re-Inspection dijalankan — kecacatan masih wujud
20 Julai 2026	Laporan Re-Inspection diserahkan kepada pemaju secara serahan tangan
22 Julai 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
6 Ogos 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa INTACT CORPORATE APPROACH SDN BHD (201301019840 / 1049670-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 22 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/015 daripada RAJSHRMELA A/P RAJAGOPAL berhubung hartanah di No. 27, Jalan Puncak Warisan 2/1, Puncak Warisan, 81900 Kota Tinggi, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa INTACT CORPORATE APPROACH SDN BHD (201301019840 / 1049670-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 22 Julai 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/015 daripada RAJSHRMELA A/P RAJAGOPAL berhubung hartanah di No. 27, Jalan Puncak Warisan 2/1, Puncak Warisan, 81900 Kota Tinggi, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

