TEJINDER KAUR KHURANA
No. 478, Residensi Botani 3 (The Commune),
Taman Eko Botani,
79100 Iskandar Puteri,
Johor.

MELIA SPRING SDN. BHD. (201401019246 / 1095333-H)
Eko Galleria,
Jalan Eko Botani 3,
Taman Eko Botani,
79100 Iskandar Puteri, Johor. 29 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/054

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan
(First Notice — Defect Rectification Claim)
Hartanah: No. 478, Residensi Botani 3 (THE COMMUNE), Taman Eko Botani, 79100 Iskandar Puteri, Johor (Unit 3363, The Commune Phase 3)

Saya, TEJINDER KAUR KHURANA, pemilik unit hartanah di alamat di atas, telah menjalankan pemeriksaan kecacatan ke atas unit tersebut dan telah mengemukakan laporan kecacatan secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi EcoWorld, yang merupakan notis bertulis tuntutan pembaikan di dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan (Defect Liability Period — sehingga 25 Februari 2028) di bawah Perjanjian Jual Beli.

2. Untuk makluman pihak tuan, laporan kecacatan bagi unit ini telah dikemukakan sebanyak TIGA (3) kali melalui aplikasi EcoWorld — pada 14 Mei 2026 (Kes MSP3-3C03-3363-001 hingga 006), 28 Julai 2026 (Kes 007 hingga 009) dan terkini pada 6 Oktober 2026 (Kes MSP3-3C03-3363-010), susulan Pemeriksaan Kali Ketiga (3rd Inspection) pada 5 Oktober 2026. Namun, sehingga tarikh notis ini dikeluarkan, kecacatan yang dilaporkan MASIH BELUM DIBAIKI — Kes MSP3-3C03-3363-010 masih berstatus "Work In Progress" di dalam sistem pihak tuan sendiri. Antara kecacatan yang masih belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
6	Terrace — Plumbing & Sanitary	Manhole saliran tersumbat — air bertakung di dalamnya masih ada (Clogged inside manhole for drainage, still observed — Poor Drainage System)	Belum Dibaiki

15	Bathroom 3 — Pintu	Kesan kotoran pada tombol pintu masih ada (Stains on doorknob, still observed)	Belum Dibaiki
17	Master Bedroom — Dinding	Bacaan kelembapan tinggi pada dinding masih ada (High moisture reading on wall, still observed — Leaking issue, bukti moisture meter)	Belum Dibaiki
19	Master Bathroom — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada bottle trap basin masih ada (Still observed leaking on bottle trap for basin)	Belum Dibaiki
22	Ceiling Area (Master Bedroom) — Bumbung	Pemasangan insulation sheet tidak sempurna masih ada — penggunaan tape hanyalah penyelesaian sementara (Improper installation for insulation sheet, still observed — tape is only a temporary solution)	Belum Dibaiki
24	RC Flat Roof — Lantai	Air bertakung pada papak lantai masih ada (Water stagnant on floor slab, still observed)	Belum Dibaiki
26	RC Flat Roof (Kitchen Area) — Lantai	Air bertakung pada papak lantai masih ada (Water stagnant on floor slab, still observed)	Belum Dibaiki
29	Top Roof — Lantai	Tanda air bertakung pada papak masih ada (Sign of water stagnant on slab, still observed)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas adalah berdasarkan Pemeriksaan Kali Ketiga pada 5 Oktober 2026 (kesemua berstatus Not Complete). Butiran penuh adalah sebagaimana Kes MSP3-3C03-3363-010 di dalam aplikasi EcoWorld pihak tuan.*

3. Perhatian khusus diberikan kepada item No. 17 (bacaan kelembapan tinggi pada dinding Master Bedroom) dan No. 19 (kebocoran pada bottle trap basin Master Bathroom) — kebocoran yang dibiarkan akan merebak dan merosakkan kemasan di sekitarnya, dan pihak tuan dipohon mengesan dan membaiki PUNCANYA, bukan sekadar pembaikan kosmetik. Bagi item No. 22, pemasangan insulation sheet hendaklah dibaiki dengan kaedah pemasangan yang betul memandangkan penggunaan tape hanyalah penyelesaian sementara.

4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar SEMUA kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh lima belas (15) hari dari tarikh notis ini dikeluarkan,

iaitu sebelum atau pada 13 November 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan lima belas (15) hari.

5. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

   - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
   - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
   - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
   - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

6. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Kerjasama dan perhatian segera pihak tuan amat dihargai. Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(TEJINDER KAUR KHURANA)

AKUAN TERIMA

(Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa MELIA SPRING SDN. BHD. (201401019246 / 1095333-H) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (First Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 29 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/054 daripada TEJINDER KAUR KHURANA berhubung hartanah di No. 478, Residensi Botani 3 (THE COMMUNE), Taman Eko Botani, 79100 Iskandar Puteri, Johor (Unit 3363, The Commune Phase 3).

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):