

NUR FATIN LIYANA BINTI MARIZAN

No. 23, Jalan TU 30,
Taman Tasik Utama,
Ayer Keroh,
75450 Melaka.

E-mel: ftnliyanaa@gmail.com
Tel: 013-742 0028

METACORP PROPERTIES SDN. BHD. (198301002311 / 97547-U)

No. 42A, Jalan TU 2,
Taman Tasik Utama,
Ayer Keroh,
75450 Melaka.

15 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/043

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Rumah Teres 1 Tingkat (Unit ST-187C, H.S.(M) 7054, PT 26455, Mukim
Bukit Katil)
di No. 53, Jalan TU 13, Taman Tasik Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka

Saya, NUR FATIN LIYANA BINTI MARIZAN (No. K/P: 961006-38-5072), pembeli unit hartanah di alamat di atas (Projek: MTD Cinerea Heights, Fasa 23 — Taman Tasik Utama, Ayer Keroh, Melaka), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) bertarikh 6 Mac 2026 yang ditandatangani dengan pihak tuan, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 31 Julai 2026 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui serahan tangan (hardcopy) pada 5 Ogos 2026. Laporan tersebut merupakan notis bertulis di bawah Klausula 11.1 (Defect Liability Period) Perjanjian Jual Beli, dan dengan itu pihak tuan diwajibkan membaiki dan memperbetulkan semua kecacatan yang dilaporkan, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 4 September 2026, Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 9 September 2026 mendapati kecacatan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan. Laporan Re-Inspection penuh disertakan bersama-sama notis ini sebagai serahan rasmi. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
13	Carporch — M&E	Wayar Neutral longgar pada meter TNB masih ada (Loose Neutral wire at TNB meter — still observed)	Belum Dibaiki
19	Carporch — Wall	Hollowness pada dinding bercat masih ada (Hollowness on painted wall — still observed)	Belum Dibaiki
110	Master Bedroom — Wall	Bunyi hollow pada dinding bercat masih ada (Hollow sound on painted wall — still observed)	Belum Dibaiki
131	Bathroom 1 — Plumbing & Sanitary	Air masih keluar walaupun tidak flush (Water still come out even not flush — still observed)	Belum Dibaiki
187	Ceiling Area (Living & Dining) — Wall	Dinding bata hilang menyebabkan bukaan masih ada (Missing brick wall causes of opening — still observed)	Belum Dibaiki
190	Ceiling Area (Walkway) — Wall	Besi tetulang (RC) terdedah pada rasuk masih ada (Exposed RC on beam — Major Defect, still observed)	Belum Dibaiki
193	Water Tank Area — Floor	Bunyi hollow dengan keretakan pada hampir keseluruhan permukaan papak masih ada (Hollow sound with crack on most of slab surface — still observed)	Belum Dibaiki
197	Metal Deck Area — Roof	Bukaan besar dan struktur bumbung terdedah (Large opening and exposed roof structure) — perlu semakan sama ada kawasan ini sepatutnya dipasang ceiling board sebagai lapisan perlindungan	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh. Kecacatan lain yang turut belum diselesaikan adalah sebagaimana terkandung dalam Laporan Re-Inspection bertarikh 9 September 2026 yang disertakan bersama-sama notis ini, serta Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang diserahkan pada 5 Ogos 2026.*

- Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada item No. 13 — wayar Neutral yang longgar pada meter TNB. Sambungan Neutral yang longgar boleh menyebabkan voltan tidak stabil, kerosakan peralatan elektrik, percikan api dan risiko kebakaran, dan merupakan isu KESELAMATAN yang tidak boleh

ditanggguhkan. Perhatian turut diberikan kepada item No. 190 — besi tetulang (RC) yang terdedah pada rasuk (kecacatan major) yang akan berkarat dan menjejaskan integriti struktur jika tidak dibaiki dengan sempurna. Pembaikan oleh orang kompeten dituntut dengan segera bagi kedua-dua item ini.

4. Berhubung item No. 197 — bukaan besar (large opening) dengan struktur bumbung terdedah di Metal Deck Area — pihak tuan dituntut menyemak semula perkara ini: sama ada kawasan tersebut sepatutnya dipasang ceiling board sebagai lapisan perlindungan bagi mengelakkan bukaan tersebut. Sekiranya keadaan sedia ada merupakan reka bentuk asal (original design) yang diluluskan, pihak tuan dituntut mengeluarkan dokumen rasmi (official documentation) sebagai pengesahan bertulis kepada pemilik; sekiranya tidak, pembaikan yang sewajarnya hendaklah dilaksanakan.
5. Bagi semua kerja pembaikan yang melibatkan kawasan yang sukar diakses oleh pemilik — khususnya Ceiling Area (ruang siling), Water Tank Area dan Top Roof / Metal Deck Area — pihak tuan dituntut mengambil gambar selepas pembaikan (after-repair photos) dan menghantarnya kepada pemilik melalui e-mel (ftnliyanaa@gmail.com) atau WhatsApp (013-742 0028) sebagai bukti penyiapan kerja pembaikan tersebut.
6. Klausula 11.1 (Defect Liability Period) Perjanjian Jual Beli memperuntukkan bahawa apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain (any defect, shrinkage or other faults) yang menjadi ketara dalam tempoh enam (6) bulan selepas pembeli mengambil milikan kosong, yang disebabkan oleh mutu kerja atau bahan yang cacat (defective workmanship or materials), hendaklah dibaiki dan diperbetulkan oleh pihak tuan atas kos dan belanja pihak tuan sendiri dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas menerima notis bertulis daripada pembeli. Klausula yang sama turut memperuntukkan bahawa sekiranya pembaikan tidak dilaksanakan, pembeli berhak menuntut daripada pihak tuan kos pembaikan dan pemulihan kecacatan tersebut.
7. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 30 September 2026, memandangkan tempoh tiga puluh (30) hari di bawah Klausula 11.1 telah pun tamat pada 4 September 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari.
8. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:

- Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan
 - Mengambil tindakan selanjutnya termasuk menuntut kos pembaikan daripada pihak tuan sebagaimana diperuntukkan di bawah Klausula 11.1 Perjanjian Jual Beli, dan/atau memfailkan tuntutan di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau mahkamah yang berbidang kuasa.
9. Merujuk kepada Klausula 13.1 (Notices) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang notis yang diberikan melalui serahan tangan atau surat berdaftar ke alamat pihak tuan adalah dianggap sah diserahkan (sufficiently served), dan bagi penghantaran melalui pos, dianggap diterima lima (5) hari dari tarikh pengeposan.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

10. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan mengambil tindakan undang-undang selanjutnya, termasuk memfailkan tuntutan rasmi di Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) dan/atau mahkamah yang berbidang kuasa, bagi mendapatkan perintah pembaikan, kos pembaikan atau pampasan yang sewajarnya sebagaimana diperuntukkan di bawah Perjanjian Jual Beli dan undang-undang. Selain itu, sekiranya tarikh akhir notis ini tidak dipatuhi, saya berhak, selaras dengan Klausula 11.1, memberikan notis empat belas (14) hari terakhir kepada pihak tuan sebelum melantik kontraktor sendiri untuk melaksanakan kerja pembaikan, dan segala kos pembaikan tersebut akan dituntut sepenuhnya daripada pihak tuan.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(NUR FATIN LIYANA BINTI MARIZAN)

No. K/P: 961006-38-5072

E-mel: ftnliyanaa@gmail.com

Telefon: 013-742 0028

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
6 Mac 2026	Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) ditandatangani — MTD Cinerea Heights, Unit ST-187C
31 Julai 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
5 Ogos 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) kepada pihak penjual/pemaju — merupakan notis bertulis di bawah Klausula 11.1
4 September 2026	Tamat tempoh tiga puluh (30) hari pembaikan di bawah Klausula 11.1 — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
9 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — 8 kecacatan masih belum dibaiki / belum disiapkan sepenuhnya
15 September 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
30 September 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa METACORP PROPERTIES SDN. BHD. (198301002311 / 97547-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 15 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/043 daripada NUR FATIN LIYANA BINTI MARIZAN berhubung hartanah di No. 53, Jalan TU 13, Taman Tasik Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa METACORP PROPERTIES SDN. BHD. (198301002311 / 97547-U) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 15 September 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/043 daripada NUR FATIN LIYANA BINTI MARIZAN berhubung hartanah di No. 53, Jalan TU 13, Taman Tasik Utama, Ayer Keroh, 75450 Melaka.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

