

SITI AFIQAH BINTI AB HAMID

21, Jalan Indah 22/22,
Taman Bukit Indah 2,
81200 Johor Bahru,
Johor.

E-mel: sitiafiqahabhamid@gmail.com
Tel: 013-704 7987

TH TEBRAU LAND SDN. BHD. (201201012411 / 985928-D)

(Pejabat Pengurusan)
L13, Menara A, Pangsapuri Seri Permata,
Jalan Kunyit, Taman Sri Amar,
81100 Johor Bahru, Johor.

1 Oktober 2026

Ruj. Kami: NOTIS-1/2026/051

Tuan,

Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim)
Hartanah: Pangsapuri (Unit B-20-02, Menara B)
di B-20-02, Menara B, Pangsapuri Seri Permata, Jalan Kunyit, Taman Sri Amar,
81100 Johor Bahru, Johor

Saya, SITI AFIQAH BINTI AB HAMID (No. K/P: 901221-01-6064), pemilik unit hartanah di alamat di atas (Projek: PPAM Pangsapuri Seri Permata), sebagaimana termaktub di dalam Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani dengan pihak tuan, telah menjalankan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection) pada 6 November 2025 dan telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui Aplikasi Marvis pada 11 November 2025. Pihak tuan telah diberikan tempoh tiga puluh (30) hari untuk melaksanakan pembaikan terhadap semua kecacatan yang dilaporkan.

2. Namun, walaupun tempoh tiga puluh (30) hari tersebut telah tamat pada 11 Disember 2025 — iaitu hampir SEPULUH (10) BULAN yang lalu — Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) yang dijalankan pada 8 September 2026 oleh Building Surveyor berdaftar di bawah Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM) mendapati 74 kecacatan masih belum diselesaikan oleh pihak tuan, termasuk beberapa KECACATAN BARU yang berlaku akibat kerja pembaikan pihak tuan sendiri. Kesemua 74 kes telah didaftarkan semula melalui Aplikasi Marvis pada 11 September 2026, dan Laporan Pemeriksaan Semula penuh disertakan bersama-sama notis ini. Antara kecacatan yang masih wujud dan belum diselesaikan adalah seperti berikut:

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
17	Balcony (Living & Dining) — Floor	Jubin lantai masih hilang (Missing tiles on floor — Not Complete)	Belum Dibaiki
22	Kitchen — Wall	Hollowness pada jubin dinding masih ada (Hollowness on wall tiles — Not Fully Complete)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
30	Yard — Floor	Hollowness pada skirting lantai masih ada (Hollowness on floor skirting — Not Complete)	Belum Dibaiki
31	Yard — Wall	Dinding tidak sejajar — ketara (Misaligned on wall, visible) — KECACATAN BARU	Kecacatan Baru — Belum Dibaiki
32	Yard — Wall	Hollowness di bahagian atas dinding masih ada (Hollowness on top of wall — Not Complete)	Belum Dibaiki
40	Master Bedroom — Door	Daun pintu masih tidak dapat dibuka sepenuhnya — tersekat dengan jubin lantai (Door leaf unable to fully open, stuck with floor tiles — Not Complete)	Belum Dibaiki
43	Master Bedroom — M&E	Light point dan fan point mempunyai voltan rendah bagi L+E (Light and fan point have low voltage for L+E)	Belum Dibaiki
45	Master Bathroom — Floor	Air bertakung pada jubin lantai masih ada (Stagnant water on floor tiles — Not Complete)	Belum Dibaiki
50	Master Bathroom — Window	Tingkap dipasang tidak sejajar masih ada (Window installed misaligned — Not Complete)	Belum Dibaiki
52	Master Bathroom — Plumbing & Sanitary	Kebocoran pada cistern supply pipe (Leaking on cistern supply pipe) — KECACATAN BARU	Kecacatan Baru — Belum Dibaiki
53	Master Bathroom — Plumbing & Sanitary	Sisa binaan masih ada di dalam kedua-dua floor trap (Construction leftover inside both floor trap — Poor Drainage System, Not Complete)	Belum Dibaiki

54	Master Bathroom — Plumbing & Sanitary	Air di dalam besen terlalu perlahan mengalir ke floor trap (Water inside basin too slow to go to floor trap — Poor Drainage System) — KECACATAN BARU	Kecacatan Baru — Belum Dibaiki
57	Balcony (Master Bedroom) — Floor	Jubin masih hilang dan celahan ketara (Missing tiles and visible gap — Not Complete)	Belum Dibaiki
59	Balcony (Master Bedroom) — Floor	Hollowness pada jubin lantai masih ada (Hollowness on floor tiles — Not Complete)	Belum Dibaiki
60	Balcony (Master Bedroom) — Floor	Hollowness pada papak lantai masih ada (Hollowness on floor slab — Not Complete)	Belum Dibaiki
61	Balcony (Master Bedroom) — M&E	Voltan rendah bagi Live + Earth untuk light point masih ada (Live + Earth for light point has low voltage — Not Complete)	Belum Dibaiki
63	Bedroom 2 — Wall	Dinding tidak sejajar masih ada (Misaligned wall — Not Complete)	Belum Dibaiki
66	Bedroom 2 — M&E	Fan point dan light point mempunyai voltan rendah bagi L+N dan L+E (Fan point and light point have low voltage, L+N and L+E)	Belum Dibaiki
74	Bedroom 3 — M&E	Voltan rendah bagi Live + Earth dan Live + Neutral untuk light dan fan point masih ada (Low voltage still observed — Not Complete)	Belum Dibaiki
76	Bathroom 2 — Floor	Air bertakung pada jubin lantai masih ada (Stagnant water on floor tiles — Not Complete)	Belum Dibaiki
82	Bathroom 2 — Window	Tingkap dipasang tidak sejajar masih ada (Window installed misaligned, DFC-15 — Not Complete)	Belum Dibaiki

**Senarai di atas bukanlah senarai penuh — hanya sebahagian daripada 74 kecacatan yang masih belum diselesaikan. Senarai penuh adalah sebagaimana Laporan Pemeriksaan Semula (Re-Inspection Report) bertarikh 8 September 2026 yang disertakan bersama-sama notis ini dan 74 kes yang didaftarkan di dalam Aplikasi Marvis (DFC-1 hingga DFC-74).*

3. Perhatian khusus dan SEGERA diberikan kepada kecacatan elektrik — item No.

- 43, 61, 66 dan 74: voltan rendah bagi Live + Earth dan/atau Live + Neutral pada light point dan fan point di EMPAT ruang berbeza (Master Bedroom, Balkoni Master Bedroom, Bedroom 2 dan Bedroom 3). Bacaan voltan yang rendah menunjukkan masalah pendawaian atau sambungan yang boleh menjejaskan fungsi dan KESELAMATAN pemasangan elektrik unit. Siasatan menyeluruh dan pembaikan oleh orang kompeten (competent person) dituntut dengan segera.
4. Perhatian turut diberikan kepada KECACATAN BARU YANG BERLAKU AKIBAT KERJA PEMBAIKAN pihak tuan sendiri (New Defect from Rectification Work) — antaranya kebocoran pada cistern supply pipe (item No. 52), saluran besen yang perlahan (item No. 54), dinding tidak sejajar di Yard (item No. 31), serta pelbagai kesan kotoran cat, calar dan keretakan baru yang ditinggalkan oleh kontraktor pihak tuan di serata unit sebagaimana direkodkan di dalam Laporan Pemeriksaan Semula. Selain itu, daun pintu Master Bedroom masih tidak dapat dibuka sepenuhnya kerana tersekat dengan jubin lantai (item No. 40) dan dua tingkap masih dipasang tidak sejajar (item No. 50 dan 82). Pembaikan yang menyeluruh dan kemas dituntut, dan sebarang kerosakan baru akibat kerja pembaikan hendaklah diperbetulkan atas kos pihak tuan sepenuhnya.
 5. Di bawah Perjanjian Jual Beli dan Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118] serta peraturan-peraturan di bawahnya, pihak tuan sebagai pemaju bertanggungjawab, atas kos dan belanja pihak tuan sendiri, membaiki dan memperbetulkan apa-apa kecacatan, pengecutan atau kerosakan lain yang menjejaskan hartanah tersebut dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan (Defect Liability Period) selepas menerima notis bertulis daripada pembeli, dalam masa tiga puluh (30) hari.
 6. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Pertama (First Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 16 Oktober 2026. Sekiranya pembaikan masih tidak disempurnakan, Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) akan dikeluarkan dengan tempoh tambahan 15 hari.
 7. Sekiranya tiada tindakan pembaikan diambil dalam tempoh yang ditetapkan, saya akan:
 - Melaksanakan pemeriksaan semula (Re-Inspection) bagi mengesahkan status terkini semua kecacatan;
 - Mendapatkan sebut harga rasmi pembaikan (Official Repair Quotation) daripada kontraktor bertauliah;
 - Mengemukakan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan dan pihak berkepentingan (stakeholders); dan

- Mengambil tindakan selanjutnya termasuk memfailkan tuntutan ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.
8. Sebarang dokumen atau notis yang dihantar kepada pihak tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah diserahkan dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

9. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan selepas Notis Kedua (Final Notice) dikeluarkan, saya akan memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 dan/atau apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya.

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera terhadap Notis Pertama ini. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(SITI AFIQAH BINTI AB HAMID)

No. K/P: 901221-01-6064

E-mel: sitiafiqahabhamid@gmail.com

Telefon: 013-704 7987

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
6 November 2025	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
11 November 2025	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara rasmi kepada pemaju melalui Aplikasi Marvis
11 Disember 2025	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
8 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) oleh Building Surveyor berdaftar RISM — 74 kecacatan masih belum diselesaikan / kecacatan baru dikesan
11 September 2026	Laporan Pemeriksaan Semula diserahkan melalui Aplikasi Marvis — 74 kes didaftarkan (rujukan DFC-1 hingga DFC-74)
1 Oktober 2026	Notis Pertama (First Notice) dikeluarkan
16 Oktober 2026	Tarikh akhir pembaikan (15 hari dari Notis Pertama)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa TH TEBRAU LAND SDN. BHD. (201201012411 / 985928-D) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/051 daripada SITI AFIQAH BINTI AB HAMID berhubung hartanah di B-20-02, Menara B, Pangsapuri Seri Permata, Jalan Kunyit, Taman Sri Amar, 81100 Johor Bahru, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa TH TEBRAU LAND SDN. BHD. (201201012411 / 985928-D) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 1 Oktober 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/051 daripada SITI AFIQAH BINTI AB HAMID berhubung hartanah di B-20-02, Menara B, Pangsapuri Seri Permata, Jalan Kunyit, Taman Sri Amar, 81100 Johor Bahru, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

