RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA


Nº ORDEM DE SERVIÇO: 6335

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO		
Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		**Data de Criação: 20/10/2026**
Equipamento: V56344NK00DAW	**Redução:** 165	**Série / Cód Gold:** GR.20260

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS




Parecer...



Parecer...



Parecer...



Parecer...



EIXO SAIDA DANIFICADO



EIXO SAIDA DANIFICADO -

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO		
Descrição da Peça (Busca Global: Utilize o % termo)	**Qtd**	**Cód Gold**
ROLAMENTO ROLO CONICO 32011 X	2	1
Rolamento RC 30204	1	121398
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 32004	1	1
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30205	1	PC4050
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 32304	1	1
KIT VALVULA RESPIRO M12	1	18016141
TAMPA DE EXPANSAO 62X10	1	PC2488R
TAMPA DE EXPANSAO 52X10	1	106917
RETENTOR W BASF55X90X10 - NBR	1	177644
1.2JATEAMENTO DE GRANALHA	1	SVG1617
18.2Pintura final Epoxi	1	SVG1136
OLEO 220 EP YPF	3	18059731
RECUPERAÇÃO DE EIXO	1	SVG1515
Busca global de peças...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
Descrição	**Qtd (hs)**	**Cód Gold**
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	1	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	2	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	4	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	1	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	10	

Descrição	Qtd (hs)	Cód Gold
PINTURA FINAL		SVG1174
SACAR ACOPLAMENTOS		SVG1262
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	10	

CONCLUSÕES

ACOPLADO AO MOTOR : OS 6336 - MOTOR 1 CV 4 POLOS MOD. 80;
EQUIPAMENTO APRESENTA FALHA NO EIXO DE SAÍDA SENDO NECESSÁRIO A TROCA DO MESMO, NO ENTANTO DEVIDO AO TEMPO DE ENTREGA DE UM NOVO PELA FABRICA FOI OPTADO PELA RECUPERAÇÃO DO MESMO;
REALIZADO TROCA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES

ANDRE MAURICIO SANTIAGO COSTA



ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL