第七章 压电感式传感器 习题参考答案

7-1 什么是正压电效应和逆压电效应? 简述压电陶瓷的压电原理。

解: 参见教材 P90、P93

7-4 用石英晶体加速度计及电荷放大器测量机器的振动,已知加速度计的灵敏度为5pC/g,电荷放大器的灵敏度为50mV/pC,当机器达到最大加速度值时相应的输出电压为2V,试求该机器的振动加速度(用重力加速度的相对值表示)。

解: 系统灵敏度等于加速度计灵敏度和电荷放大器灵敏度乘积

$$S_n = 5pC/g \times 50mV/pC = 250mV/g$$

由输出电压幅值与被测加速度关系式 $S_n = V_0/a$ 得

$$a = V_0 / S_n = \frac{2 \times 10^3 \, mv}{250 \, mv / g} = 8g$$

第七章 压电式传感器 习题参考答案

- 7-5 石英晶体压电式传感器的面积为1cm² 厚度为1mm,固定在两金属板之间,用来测量通过晶体两面力的变化。材料弹性模量为9×10¹⁰Pa,电荷灵敏度为2pC/N,相对介电常数为5.1,材料相对两面间的电阻为10¹⁴Ω。压电传感器后接放大电路,放大电路的输入电容为20pF,输入电阻为100MΩ(与极板并联)。若所加力F=0.01sin(10³t)N,求:
 - (1) 两极板间的电压峰峰值;
 - (2) 晶体厚度的最大变化(应力=应变弹性模量, $\sigma = \varepsilon E$)。

解:

第七章 压电式传感器 习题参考答案

$$7-5(a)$$
由題意知 $S=1cm^2$ $d=1mm$ $\varepsilon_r=5.1$ $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12} \text{ F/m}$

∴传感器电容量
$$C_a = \frac{\mathcal{E}_r \mathcal{E}_0 S}{d} = 4.5135 \times 10^{-12} F$$

又:: 所加外力幅值
$$F_m = 0.01N$$
 $S_q = 2pC/N$

:. 无负载时电荷量幅值
$$q_m = S_a \cdot F_m = 0.02 pC$$

输出电压幅值
$$V_m = q_m/C_a = 4.43mv$$

输出电压峰峰值
$$V_{p-p} = 2V_m = 8.86mv$$

当接入负载时,实际输出电压与理想输出电压之比的

相对幅频特性为
$$A(\omega) = \frac{w\tau}{\sqrt{1+(w\tau)^2}}$$

由题意
$$w = 1 \times 10^3 \text{ rad} / s$$

$$R = 100\Omega$$

$$R = 10^4 \Omega$$

由题意
$$w=1\times10^3 \,\mathrm{rad}/s$$
 $R_i=100\Omega$ $R_a=10^4\Omega$ $C_i=20\,pF$ 传感器电容 F

$$R = \frac{R_a R_i}{R_a + R_i} = \frac{10^{14} \times 100 \times 10^6}{10^{14} + 100 \times 10^6} \approx 10^8 \Omega, \quad C = C_a + C_i = 24.5135 pF$$

$$\tau = RC = 2.45135 \times 10^{-3}$$

$$\therefore A(w) \approx 0.926$$

::有负载时,两板间电压峰峰值为:

$$V_{---} = A(w) \cdot V_{---} = 0.926 \times 8.86 \approx 8.20 mv$$

第七章 压电式传感器 习题参考答案

7-5(b)当所受外力为最大压力时,厚度减小量最大;

当所受外力为最大拉力时厚度量增加量最大。

由题意
$$d = 1mm$$
 $s = 1cm^2$ $E = 9 \times 10^{10} Pa$

$$s = 1cm^2$$

$$E = 9 \times 10^{10} Pa$$

$$\frac{\Delta d}{d} = \frac{\sigma}{E} = \frac{\frac{F_m}{S}}{E}$$

$$\Delta d = \frac{F_m \cdot d}{E \cdot S} = 1.11 \times 10^{-12} m$$

若考虑受压和受拉,则厚度的最大变化为 $2\Delta d = 2.22 \times 10^{-12} m$