


技术要求

- 1.所有焊接缝须满焊,焊接完毕后去渣去瘤;
- 2.边沿倒棱角;
- 3.表面同桶体一样喷塑。



					Ⅱ 型下吊挂	J-S-104-2				
						件 数	重 量	比 例	版 本	第 张
										共 张
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	δ 8钢板Q235B					
设 计			审 核							
校 核			审 定							
工 艺										
标准	化		目 期							