

Левая боковина (продолжение на листе 1)

	Цепи переменного тока			X	
	┌	33	X:33	SG7:2	#
	┌	34	X:34	SG7:4	#
	┌	35	X:35	SG7:6	#
	┌	36	X:36	SG7:8	#
	┌	37	X:37	SG7:10	#
	┌	38	X:38	SG7:12	#
		○ 39			
		○ 40			
	Цепи переменного напряжения			X	
		41	X:41	SG8:2	+
		42	X:42	SG8:4	+
		43	X:43	SG8:6	+
		44	X:44	SG8:8	+
		45	X:45	SG9:2	+
		46	X:46	SG9:4	+
		47	X:47	SG9:6	+
		48	X:48	SG9:8	+
	Цепи переменного напряжения 0В			X	
		49	X:49	SG10:2	+
		50	X:50	SG10:4	+
		51	X:51	SG10:6	+
		52	X:52	SG10:8	+
		53	X:53	SG11:2	+
		54	X:54	SG11:4	+
		55	X:55	SG11:6	+
		56	X:56	SG11:8	+
	Цепи напряжения НН			X	
		57	X:57	SG12:2	+
		58	X:58	SG12:4	+
		59	X:59	SG12:6	+
		60	X:60	SG12:8	+
	Цепи питания терминала			X	
		○ 61	X:61	UZ2:1	+
		○ 62	X:62	SG12:10	—
		○ 63	X:63	UZ2:4	+
		○ 64	X:64	A2-M1.XP:20	—
	Цепи сигнализации			X	
		○ 65	X:65	A1-M1.XB:2	—
		○ 66	X:66	A2-M1.XB:2	—
		○ 67	X:67	HL1:2	—
		○ 68			
	Цепи освещения			X	
		○ 69	X:69	SQ1:11	КЧ WE2
		○ 70	X:70		
		○ 71	X:71	SQ1:21	С
		○ 72	X:72		