#### **IMPRESION POR PIO**

```
PA EQU 30H ;ESTADO - LLAVES
PB EQU 31H ;DATOS - LUCES
CA EQU 32H
CB EQU 33H
ORG 1000H
MSJ DB "HOLA"
  FIN DB ?
  ; 1) CONFIGURACION DE PIO
    ; PA COMO ESTADO
    MOV AL, 111111101B ;strobe deshabilitado
    ;PB COMO DATOS PANTALLA, LAS LUCES
    MOV AL, OB
    OUT CB, AL ; configuramos pb como salida
  ; 2) RECORREMOS EL STRING
    MOV BX, OFFSET MSJ ; le mandamos el inicio de nuestro mensaje
    POLL: IN AL, PA
     AND AL, 00000001B ; consulta el estado del busy
      JNZ POLL
      ;LE MANDAMOS EL CARACTER SI ESTA LIBRE
      MOV AL, [BX] ; le mandamos "hola" al pb
      OUT PB, AL
      ;FORZAR STROBE A 1 (para que imprima)
      IN AL, PA
      OR AL, 00000010B
      OUT PA, AL
      ;FORZAMOS STROBE A 0 (reiniciamos)
      IN AL, PA ; forzamos al strobe a 0 para deshabilitarlo
      AND AL, 111111101B
      OUT PA, AL
      INC BX
      CMP BX, OFFSET FIN
      JNZ POLL
```

# HANDSHAKE (POLLING – CONSULTA DE ESTADO)

```
HAND DATOS EQU 40H
HAND ESTADO EQU 41H
ORG 1000H
 MSJ DB "SOY DE BOCA"
 FIN DB ?
ORG 2000H
  ; CONFIGURAMOS HANDSHAKE POR CONSULTA DE ESTADO (0 EN BIT 7)
   IN AL, HAND_ESTADO ; ESCRIBE EN AL EL ESTADO
   AND AL, 011111111B ;solo modificamos el bit 7 que vamos a usar, el resto se mantiene
   OUT HAND ESTADO, AL
  ; MANDAMOS INICIO DE MENSAJE
  MOV BX, OFFSET MSJ
  ; CONSULTA DE ESTADO
  POLL: IN AL, HAND ESTADO
    AND AL, 000000001B; como (1 and 1 = 1), si da 0 es que está libre
    JNZ POLL
   ;SI ESTA LIBRE, IMPRIMIMOS
    MOV AL, [BX] ; COLOCAMOS EL DATO EN AL
OUT HAND_DATOS, AL ; MANDAMOS EL DATO A IMPRIMIR
    CMP BX, OFFSET FIN ; COMPARAMOS CONDICIONDE FINAL
    JNZ POLL
INT 0
END
```

### **HANDSHAKE (INT 2)**

```
EOI EQU 20H
IMR EQU 21H
INT2 EQU 26H ; DIRECCION HANDSHAKE
HAND_DATOS EQU 40H
HAND_ESTADO EQU 41H ; REGISTROS HANDSHAKE
DRG 1000H
 MSJ DB "LOS CAPITOS IMPRIMEN POR HANDSHAKE"
 FIN DB ?
ORG 3000H
 ; 1) SUBRUTINA QUE ATIENDE LA INTERRUPCION
 ;-----
 SUB_INT2: MOV AL, [BX]
          OUT HAND DATOS, AL
          ;LE AVISAMOS AL PIC QUE SE ATENDIO SU INTERRUPCION
          MOV AL, 20H
         OUT EOI, AL
 IRET
ORG 2000H
 ;2) ELEGIR UN ID Y GUARDAMOA LA DIRECCION DE LA SUBRUTINA
 ;EN EL VECTOR DE INTERRUPCIONES ID = 10
 MOV AX, SUB_INT2
 MOV BX, 40
 MOV [BX], AX ; EN 40H = 3000H
 ;3) CONFIGURAMOS EL PIC
 :-----
 CLI
   MOV AL, 11111011B ; SOLO HABILITAMOS LA INT2
   OUT IMR, AL
   MOV AL, 10
   OUT INT2, AL ; INT2 AHORA SABE QUE SU ID = 10
 MOV BX, OFFSET MSJ
 ;4) CONFIGURAMOS HANDSHAKE POR INTERRUPCION
 IN AL, HAND ESTADO
 OR AL, 10000000B ; FORZAMOS BIT 7 A 1
 OUT HAND ESTADO, AL
 ;5) MANDAMOS STRING
 LOOP: CMP BX, OFFSET FIN
       JNZ LOOP
 ;6) DESACTIVAR LA INTERRUPCION
 IN AL, HAND ESTADO
 AND AL, 011111111B ; FORZAMOS BIT 7 A 0
 OUT HAND_ESTADO, AL
INT 0
END
```

## TECLA F10 (INT 0)

```
EOI EQU 20H ;EOI, LE AVISA AL PIC QUE SI INTERRUPCION FUE ATENDIDA IMR EQU 21H ;IMR, DECLARA QUE INTERRUPCIONES ESTAN HABILITADAS
INTO EQU 24H; INT 0, INTERRUPCION ASOCIADA AL F10 (DONDE DECLARAREMOS LOS ID)
ORG 3000H
  ;SUBRUTINA QUE NOS CUENTE LA CANTIDAD DE VECES QUE SE PREESIONA LA TECLA F10
CONTAR: INC DL
     OUT EOI, AL ; LE INDICAMOS QUE LA INTERRUPCION FUE ATENDIDA
IRET ; RETORNO DE LAS SUBRUTINAS DE ATENDIMIENTO DE INTERRUPCIONES
; CONFIGURAMOS EL VECTOR DE INTERRUPCIONES
  MOV AX, CONTAR ;LE MANDAMOS LA DIRECCION DE NUESTRA SUBRUTINA QUE ATIENDA LA INTERRUPCION AL = 3000H MOV BX, 40 ;DIRECCION DE NUESTRO VECTOR
   MOV [BX], AX; NUESTRO VECTOR EN 20 = 3000H. DONDE VA A IR A BUSCAR LA SUB
; CONFIGURAMOS EL PIC (SIEMPRE ENTRE CLI Y STI)
     ; CONFIGURAMOS EL IMR
     MOV AL, 11111110B ; PARA QUE SOLO NOS ATIENDA LA INT 0 (TECLA F10)
     OUT IMR, AL ; 21H = 111111110
     ; CONFIGURAMOS EL ID
    MOV AL, 10
    OUT INTO, AL
   STI
  LOOP: JMP LOOP
   INT 0
END
```

## TIMER (INT 1)

```
; REGISTROS DEL TIMER
CONT EQU 10H
COMP EQU 11H
ORG 1000H
 MENSAJE DB " [GRETA LA MAS CAPA ] "
 FIN DB ?
ORG 3000H
 ;SUBRUTINA DE MANEJO DE INTERRUPCION
  LETRERO: MOV BX, OFFSET MENSAJE
         MOV AL, OFFSET FIN - OFFSET MENSAJE
          INT 7
   ; RESETEAMOS CONTADOR PARA QUE SE SIGA REPITIENDO
     MOV AL,0
        OUT CONT, AL
   ; AVISAMOS AL PIC QUE SE ATEDIO LA INTERRUPCION
       MOV AL, 20H
         OUT EOI, AL
  IRET
ORG 2000H
 ; CONFIGURAMOS EL VECTOR DE INTERRUPCIONES
 ;-----
 MOV AX, LETRERO
  MOV [BX], AX ; LE MANDAMOS EL 3000H AL VECTOR POS 10 (10*4=40)
  ; CONFIGURACION DEL PIC
  CLI
   ; HABILITAMOS LA INT1
   MOV AL, 111111101B
   OUT IMR, AL ; 21H=11111101B
   ; CONFIGURAMOS EL ID
   MOV AL, 10
   OUT INT1, AL
   ; CONFIGURAR SECUENCIA DEL TIMER
   MOV AL, 0
   OUT CONT, AL
   MOV AL, 2
   OUT COMP, AL
  STI
  ; CREAMOS UN LOOP PARA VER
  LOOP: JMP LOOP
INT 0
END
```