ГУАП

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т. П. Мишура инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

по курсу:

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4326

Ø1.11.73

Г. С. Томчук инициалы, фамилия

Протокол лабораторной работы №7

«Исследование запыленности воздуха в производственных помещениях»

Группа: 4386 Студенты: Пионек Г.	C., Baines E. Je				
Trynob P.J., horepanyor D.O.	Kpomol D.H. Seoprob OF				
' 9)	(ПОДПИСЬ/ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)				
Вариант №2	· JOATAT				
 заполняется при проведении измерений. 					
 рассчитывается компьютером на основании показаний пылемеров. 					

Измерение массовой концентрации аэрозоля (таблица №1)

Тип пылемера	№ измерения	Показания пылемеров, n ₀ , мг/ м ³	Среднее значение показаний п _{ср} , мг/м ³	Интервал между измерениями, мин	
Приз-2 1 2	1	0,1	0,1	5	
	0,1				
ПРИМА-01	1	0,08		5	
	2	0,09	0,08	5	
	3	0,07			
ИКП-4	1	0,14		5	
	2	0,15	0,14	5	
	3	0,14			

Измерение счетной концентрации аэрозоля пылемером АЗ-5 (таблица №2)

Нижняя граница диаметров, d _{пгр} , мкм	Количество частиц N(d >dнгр), шт.	Интервал диаметров, мкм	Средний диаметр <i>i</i> -го интервала, <i>di</i> , мкм	Количество частиц в i-ом интервале, ni, шт.	Доля частиц, ni/N	Накопленная доля частиц, <i>F(d)</i>
0,4	23500	0,4-0,5	0,45	2500	0,106	0,10638
0,5	21000	0,5-0,6	0.55	6500	0,277	0,38298
0,6	14500	0,6-0,7	0,65	13300	0,566	0,94894
0,7	1200	0,7-0,8	0,75	700	0,030	0,97872
0,8	500	0,8-0,9	0,85	500	0,021	1,00000
0,9	0	0,9-1,0	0,95	0	0,000	1,00000
1,0	0	1,0-1,5	1,25	0	0,000	1,00000
1,5	0	1,5-2,0	1,75	0	0,000	1,00000
2,0	0	2,0-4,0	3,0	0	0,000	1,00000
4,0	0	4,0-7,0	5,5	0	0,000	1,00000
7,0	0	7,0-10,0	8,5	0	0,000	1,00000
10,0	0	> 10,0		0	0,000	1,00000

d_o=0,570 - среднегеометрический диаметр частиц;

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОТЧЕТА ВЫ ДОЛЖНЫ

- 1. Рассчитать «средние» диаметры аэрозольных частиц.
- Оценить результаты экспериментального исследования запыленности, сравнить их с санитарными и технологическими нормами, приведенными в методическом пособии.
- 3. Привести выводы по результатам исследования и рекомендации по уменьшению запыленности.

σ =0,060 - среднеквадратическое отклонение логарифмов диаметров частиц.

1 Исходные данные

Вариант: 2.

2 Цель работы

Цель работы заключается в ознакомлении с вредным воздействием аэрозольного загрязнения воздушной среды на организм человека, с влиянием на качество и надежность электронных изделий и приборов, с санитарными и технологическими нормами на содержание пыли в воздухе рабочей зоны; изучении методов и приборов для измерения концентрации и дисперсного состава пыли в производственных помещениях.

3 Расчетные формулы

Средний арифметический диаметр частиц вычисляется по формуле:

$$\overline{d}_{10} = \sum_{i} \frac{d_{i} n_{i}}{N}$$

Средний квадратичный диаметр частиц вычисляется по формуле:

$$\overline{d}_{20} = \left(\sum_{i} \frac{d_i^2 n_i}{N}\right)^{1/2}$$

Средний кубический диаметр частиц вычисляется по формуле:

$$\overline{d}_{30} = \left(\sum_{i} \frac{d_i^3 n_i}{N}\right)^{\frac{1}{3}}$$

где n_i — число частиц в i-м интервале диаметров; d_i — средний диаметр частиц этого интервала; N — общее количество частиц.

Для логарифмически нормального закона соответственно:

$$\overline{\mathbf{d}}_{10} = d_0 \exp\left(\frac{\sigma^2}{2M^2}\right)$$

$$\overline{\mathbf{d}}_{20} = d_0 \exp\left(\frac{\sigma^2}{M^2}\right)$$

$$\overline{\mathbf{d}}_{30} = d_0 \exp\left(\frac{3\sigma^2}{M^2}\right)$$

где d_0 — среднегеометрический диаметр частиц, σ — среднеквадратическое отклонение логарифмов диаметров частиц, M — коэффициент перехода от

натуральных логарифмов к десятичным, равный 0,4343.

4 Результаты измерений и вычислений

Таблица 1 – Измерение массовой концентрации аэрозоля

Тип пылемера	№ измерения	Показания пылемеров, n ₀ , мг/ м ³	Среднее значение показаний п _{ср} , мг/м ³	Интервал между измерениями, мин
Приз-2	1	0,1	0,1	5
	2	0,1		
	1	0,08		5
ПРИМА-01	2	0,09	0,08	5
	3	0,07		
	1	0,14		5
ИКП-4	2	0,15	0,14	5
	3	0,14		

Таблица 2 – Измерение счетной концентрации аэрозоля

Нижняя	Количество	Интервал	Средний	Количество	Доля	Накопленная
граница	частиц	диаметро	диаметр <i>і-</i> го	частиц в <i>і</i> –ом	части	доля частиц,
диаметров,	N(d >dнгр),	в,	интервала,	интервале,	ц,	F(d)
d нгр, мкм	шт.	мкм	<i>di</i> , мкм	<i>пі</i> , шт.	ni / N	
0,4	23500	0,4-0,5	0,45	2500	0,106	0,10638
0,5	21000	0,5-0,6	0.55	6500	0,277	0,38298
0,6	14500	0,6-0,7	0,65	13300	0,566	0,94894
0,7	1200	0,7-0,8	0,75	700	0,030	0,97872
0,8	500	0,8-0,9	0,85	500	0,021	1,00000
0,9	0	0,9-1,0	0,95	0	0,000	1,00000
1,0	0	1,0-1,5	1,25	0	0,000	1,00000
1,5	0	1,5-2,0	1,75	0	0,000	1,00000
2,0	0	2,0-4,0	3,0	0	0,000	1,00000
4,0	0	4,0-7,0	5,5	0	0,000	1,00000
7,0	0	7,0-10,0	8,5	0	0,000	1,00000
10,0	0	> 10,0		0	0,000	1,00000

 $d_0=0,570; \sigma=0,060.$

Результаты расчета «средних» диаметров аэрозольных частиц:

$$\overline{d}_{10}\!=\!\!\frac{\overline{d}_{10}\!=\!\!\frac{0,\!45^*2500+0,\!55^*6500+0,\!65^*13300+0,\!75^*700+0,\!85^*500}{23500}\approx0,\!608~\text{mkm}}{\overline{d}_{20}\!=\!\!\left(\!\frac{0,\!45^2*2500+0,\!55^2*6500+0,\!65^2*13300+0,\!75^2*700+0,\!85^2*500}{23500}\!\right)^{\!\frac{1}{2}}\!\approx0,\!614~\text{mkm}}{\overline{d}_{30}\!=\!\!\left(\!\frac{0,\!45^3*2500+0,\!55^3*6500+0,\!65^3*13300+0,\!75^3*700+0,\!85^3*500}{23500}\!\right)^{\!\frac{1}{3}}\!\approx0,\!619~\text{mkm}}$$

Для логарифмически нормального закона:

$$\overline{d}_{10} = 0.57 * e^{\frac{0.06^2}{2*0.4343^2}} \approx 0.575 \text{ MKM}$$

$$\overline{d}_{20} = 0.57 * e^{\frac{0.06^2}{0.4343^2}} \approx 0.581 \text{ MKM}$$

$$\overline{d}_{30} = 0.57 * e^{\frac{3*0.06^2}{2*0.4343^2}} \approx 0.587 \text{ MKM}$$

Классификационное число N ИСО = 6.

5 Рекомендации по уменьшению запыленности в производственных помещениях

Исследуемое помещение имеет класс 6 по ГОСТ ИСО 14644—1-2002, что говорит о повышенной загрязненности воздуха. Рекомендуемые мероприятия:

- 1. Регулярная уборка помещения.
- 2. Использование фильтров и системы очистки воздуха.
- 3. Изоляция приборов и иных инструментов от других источников пыли и загрязнений; например, установка оборудования в закрытом помещении или использование специальных камер.
- 4. Соблюдение рекомендаций производителя по очистке и обслуживанию оборудования.