

RobotCare AI 第三方售后诊断报告

报告编号	RC-DEMO-20260720
生成时间	2026-07-20 10:23:09 中国标准时间

设备型号：VC35U1

用户问题：手机多次搜索不到设备，配网失败。

错误码：WIFI-01

已执行的安全排查步骤：

1. 确认家庭网络为 2.4GHz - 未解决

操作：确认手机连接的是 2.4GHz Wi-Fi，不要在报告中填写 Wi-Fi 密码。

来源：海尔 VC35U1 官方说明书，第 15 页

2. 重新进入配网模式 - 未解决

操作：按说明书指示重新进入配网模式并等待指示灯闪烁。

来源：海尔 VC35U1 官方说明书，第 15 页

附件文件：

- wifi-error-screen.png

最终结果：自助排查未解决，建议联系海尔官方售后。

免责声明：本报告由独立第三方工具生成，不代表海尔官方诊断结论。